Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002647515
Besichtigt am:	17.09.2026 11:36
Berichts-Nr:	11462122
FIN:	WAUZZZF30P1077469



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	24.03.2023
Laufleistung:	40.744 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Fahrzeugausstattung

12 Volt-Steckdose und 2 x USB-Anschlüsse im Fond

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0N/T13/T29/TD1/TI9/T3C/T1N/T27/T1Q/T5M

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Remote & Control (für MMI Navigation plus)

Audi drive select

Audi phone box

Audi pre sense basic

Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz

Dämpfung vorn

Dekoreinlage Micrometallic silber

Dieselmotor

Digitaler Radioempfang

Dispomodell 2

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile --

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einparkhilfe plus

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Servolenkung

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Entriegelung Hintersitz Standard

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-

Federbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Ganzjahresreifen 235/55 R18 100V

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grundausstattung

Halteassistent

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Kältemittel R1234yf
Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Kein Selbstabholer
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kennzeichenträger hinten (ECE)
Kindersicherheits-Paket
Kindersicherung elektrisch betätigt
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Komfortmittelarmlehne vorn
Komfortschlüssel, ohne Safelock
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Ladekantenschutz aus Edelstahl
Landesverkaufsprogramm Deutschland
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus
Leuchtweitenregulierung,autom.statisch
Licht-/Regensensor
Linkslenker
LTE-Unterstützung für Audi phone box
Mikrofaser Dinamica/Kunstleder mono.pur 550-Kombination
Mit Multifunktionskamera
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland
MMI Navigation plus
MMI Navigation plus mit MMI touch
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung
Motorabdeckung
N.N.N. Ausführung 1
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagepaket
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Aluminiumoptik im Interieur
Ohne Bedieneinheit Ladesystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Frontspoiler
Ohne Garagentoröffner
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladekabel
Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Logoprojektion
Ohne Mode3 Ladekabel
Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Ohne Sonder-Maßnahmen
Ohne Trennwand
Ohne Wandhalterung
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Räder der Serie
Räder, 5-V-Speichen S-Design, 7,0Jx18, Reifen 235/55 R18
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruck-Kontrollanzeige
Reifenreparaturset
Rückfahrkamera
Rücksitzbank plus mit Mittelarmlehne undCupholder
S line
S tronic
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Scheinwerfer
Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Seitliche Dekorfolien
Serienqualität
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Sitzbelegungserkennung
Sitzheizung vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

Smartphone-Interface

spezielles Typschild EU

Sportfahrwerk

Sportsitze vorn

Sprachdialogsystem

Spurverlassenswarnung

Spurwechselwarnung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System mit Rekuperation

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger S line in Volllackierung (Wagenfarbe)

Tagfahrlicht

Top-Infotainment High (MIB3)

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.1)

Türarmauflage in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Verbandmaterial mit Warndreieck

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten in Schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Abrieb	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Instandsetzen + lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZF30P1077469 FIN abgelesen, kein Abgleich mit Unterlagen möglich
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse, Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11462122
vom: 17.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne - Abrieb - Instandsetzen + lackieren





2 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Instandsetzen + lackieren