Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002658777
Besichtigt am:	22.09.2026 15:35
Berichts-Nr:	11490145
FIN:	TMBEK6PJ9P4039030



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXJ
Erstzulassungsdatum:	06.04.2023
Laufleistung:	109.449 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Graphite Grau Metallic
Farbe Dach:	Graphite Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	10.900 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"MAXI DOT" (KI Mid)

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

2x USB vorne (typ C data)

3. Kopfst}zen hinten mitte

4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. ¯koda Surround

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Akustik-Paket Standard

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (59Ah) EFB+

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

DRIVER ALERT - Müdigkeitserkenung

E-Call+

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)

Elektrische Fensterheber vorn und hintenmit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

FRONT ASSIST mit ACC

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumbeleuchtung

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfach Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE

Komfortausstattung

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter mit Chromleiste

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lane Assist

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

LED- Hauptscheinwerfer
Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallr{der "PROXIMA" silber 6J x 16" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Mit Multifunktionskamera
Mit Regenschirm
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelkonsole
Modul Boden hinten Ausführung 1
Navi Amundsen + Web radio
Navi Amundsen 9,2"
Nebelscheinwerfer - Glühbirne
Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr
Nicht Heissland
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Ohne "drive select"
Ohne 2. Batterie
Ohne Ablagekasten
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne Ablagenpaket/box
Ohne Adapter
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne ECO-Funktion
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäckraumbodenbelag
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Steckdose
Ohne Trennwand
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne Überführungsausrüstung
ohne USB im Innenspiegel
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Dichtungen außen
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Zusatz-/Standheizung
Paket Business
Pannen-Set
PARK DISTANCE CONTROL (Parksensoren vorne+hinten) (PDC)
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Radvollblenden
Rauchenpaket (Anuzünder + Aschenbecher) vorn
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 195/55 R16 91V xl Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
SBBR-Leuchte
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremse hinten
Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Schriftzugsatz in Grundausführung
Seitenairbag vorne mit Kopfairbags
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung
Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sitzlehne geteilt 60:40, Sitzgestell ungeteilt

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tankdeckel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variabler Ladeboden im Kofferaum (für KH)

Variante co2

Version Standard plus

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winter Paket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	195/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Abnormale Geräusche	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Dach	Chemische Verunreinigung	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBEK6PJ9P4039030 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Unzureichende Lichverhältnisse
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: TMBEK6PJ9P4039030

Berichts-Nr: 11490145

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11490145
vom: 22.09.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Abnormale Geräusche - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich	
Kommentar	Klackergeräusche im Leerlauf.



2 - Dach - Chemische Verunreinigung - Polieren	
Kommentar	Bei Nichtbeseitigung durch Polieren, ggf. Nachbelastung durch Lackieren möglich. [Reparaturerweiterung möglich]





