DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	ZACNJDCW5 LPR10538	Fabricante	JEEP	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	5048LNM	Modelo	COMPASS 1.3 PHEV 140kW (190CV) Limited A	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	31/03/2021	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	98 697 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	12/01/2026	Parque	Carset Cornella



Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✔
Bandeja trasera	✔

Documento técnico

Neumáticos

Daños

1



Elemento	Bandeja trasera
Posición	Trasero
Daños	Roto
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Asidero
Posición	Interior
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

3




Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Spoiler
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

5



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

6



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

8



Elemento	Llanta de aleación 17'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

9



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

10



Elemento	Portón trasero o maletero
Posición	-
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

11



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Spoiler
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Tapa gancho remolque
Posición	Trasero
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

14



Elemento	Moldura de aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado & Impacto
Intensidad	-
Operación	Reparación

17



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

Costos estimados de la reparación

Total	**1.292,43€**

Exportación PDF | Exportación foto