Händlerinformationen / Dealer-information

- beh. Unf. Tür+Schweller hinten rechts, Seite links komplett, SST hinten / fixed acc. damage right back door + sill, left side completely, back bumper

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



PEUGEOT 308

PEUGEOT 308 SW BlueHDi 130 EAT8 Allure Pack

Fahrgestellnummer (FIN)	VR3FCYHZTNY588868
Kilometerstand (km)	101.209
Erstzulassungsdatum	21.10.2022
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Leistung PS	130 PS
Leistung kW	96 kW
Polsterart	Teilleder
Fahrzeugfarbe	Platinium Grau Metallic
Interieurfarbe	Stoff /Kunstleder Falgo in Schwarz & Zie

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	11530582	Besichtigt am	14.10.2026 15:06:02

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt	Anzahl Schlüssel gesamt	2
Wartungsnachweise	Wartungsbuch	Nachlackierungen vorhanden	Ja
Wartungsnachweis vollständig	Nein	Nachlackierungen professionell ausgeführt	Nein
Wartungshistorie	14/07/2025,59085	Betriebsanleitung	Ja
Originalschlüssel	Ja		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	6,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	6,0 mm	Pirelli	225/45 R 17 94 Y	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	7,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 V	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	7,0 mm	Michelin	225/45 R 17 94 V	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium
-	-	8,0 mm	Dunlop	205/55 R 16 91 H	Winter	Aluminium


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Wartung	Wartung fällig	Fehlt	Ausführen
2 | Motorhaube	Steinschlag	> 75%	Lackieren
3 | Windschutzscheibe	Steinschlag	>0,5 cm - 1 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4 | Stoßfänger vorne	Steinschlag	> 75%	Lackieren
5 | Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
6 | Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
7 | Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
8 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Ersetzen
9 | Zusätzliche Räder	Kratzer	>1 cm - 2 cm	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
10 | Tirefit	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
11 | Kompressor	Fehlt	Fehlt	Ersetzen
12 | Türrahmen hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	>1 cm - 2 cm	Instandsetzen + lackieren
13 | Dachholm links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	>30 cm	Lackieren
14 | Dach	Steinschlag	> 25%	Lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]





1 | Wartung

Schadensart	Wartung fällig
Schweregrad	Fehlt
Reparaturmethode	Ausführen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









2 | Motorhaube


Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	> 75%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

3 | Windschutzscheibe


Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	>0,5 cm - 1 cm
Reparaturmethode	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




4 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Steinschlag
Schweregrad	> 75%
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt









5 | Tür vorne links



Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




6 | Tür hinten links



Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

7 | Seitenwand hinten links

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**







8 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>10 cm - 15 cm**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




9 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Akzeptabel (Gebrauchsspur)**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




10 | Tirefit

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




11 | Kompressor




Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Fehlt**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**






12 | Türrahmen hinten rechts




Schadensart	**Delle(n) und Kratzer**
Schweregrad	**>1 cm - 2 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**



13 | Dachholm links

Schadensart	**Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht**
Schweregrad	**>30 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

14 | Dach

Schadensart	**Steinschlag**
Schweregrad	**> 25%**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS mit EBV	Active Safety Brake Plus	Airbags (6)
Ausparkassistent Rear Cross Traffic Aler	Außenspiegel verstel./beh./anklappbar	Außenspiegelkappen in Perla Nera Schwarz
Automat. Geschwindigkeitsregler ACC (A8)	Berganfahrhilfe	Blende zw. Rückleucht. in hochglänz. Sch
Blinkleuchten mit Spurwechsel-Tippfunkti	Bordcomputer	Bremsleuchte, dritte
Dekoreinlagen aus Stoff Texa	Digitales Kombiinstrument mit hochauflös	Drehzahlmesser
Eco-LED-Scheinwerfer	Einparkhilfe vorn und hinten	Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodischalter	Fensterheber elektrisch, vorn und hinten	Fernlichtassistent
Feststellbremse elektrisch	Follow-me-home-Funktion (automatisch)	Frontkollisionswarner
Frontscheibe aus Verbundglas, geräuschdä	Gepäckraumrollo	Gepäckraumtrennnetz
Getränkehalter in der Mittelkonsole	Getriebe:8-Stufen-Automatikgetriebe EAT8	Handschuhfach beleuchtet
Heckscheibe beheizbar	Heckscheibenwischer	Heckschürze in Schwar
Induktive Ladestation	Infotainmentsystem: PEUGEOT i-Connect	Innenspiegel automatisch abblendbar
Innenspiegel rahmenlos	Kartentaschen an den Vordersitzlehnen	Keyless-System Plus
Kindersicherung hinten	Klimaautomatik(2-Zonen),Aktivkohlefilter	Lackierung: Metallic
Lackierung: Metallic Avatar Blau	LED-Ambientebeleuchtung am Armaturenbret	LED-Beleuchtung im Fußraum vorn
LED-Deckenbeleuchtung vorn	LED-Heckleuchten	LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Lederlenkrad mit Schaltwippen	Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad	Lichtsensor
LM-Räder 17" Halong zweifarbig	Make-up-Spiegel	Mittelarmlehne hinten & Durchladeklappe
Mittelarmlehne vorne	Müdigkeitswarner	Multifunktionaler Touchscreen 10"-HD
Multikollisionsbremse	Multimedia: Mirror Screen	Notbremsassistent
Paket: Drive-Assist-Paket	Paket: Komfort-Paket	Pausenwarner
Peugeot Connect Box	Peugeot Connect Box	Peugeot i-Toggles
Polster: Stoff/Kunstleder	Räder: Reifenpannenset Kompressor+Spray	Regensensor
Reifendruckkontrollsystem	Rückfahrkamera	Rücksitzlehne 40/20/40 geteilt umklapp
Rußpartikelfilter für Dieselfahrzeug	Seitenscheiben in Reihe 2 und Heckschei.	Servolenkung, elektrisch
Sitz: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitz: Fahrer höhenverstellbar	Sitze: Lendenwirbelstütze Fahrersitz
Sitze: Rücksitze	Sitze: Vordersitze	Sitzheizung vorn
Spurhalteassistent mit Lenkeingriff	Steckdose 12 Volt	Stop&Start-Automatik
Toterwinkelassistent	Türverriegelung automatisch beim Anfahre	Verchromte Dekorauspuffendblenden
Verkehrsschilderkennung	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zierleisten in hochglänzendem Schwarz an	Zwischenladeboden verstellbar	

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden Nachlackierungen / Instandsetzungs- / Restunfallspuren festgestellt, die nach weitergehender demontage freier Untersuchung und ohne Anspruch auf Vollständigkeit wie folgt beschrieben werden. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**190**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**360**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**380**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**400**

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

FAHRZEUGBILDER