St!bl
Sachverständigenbüro

BESICHTIGUNGSBERICHT

Betrifft	: PKW Mercedes-Benz V-Klasse 220 d 4MATIC lang		
Deckungsart	: Kasko	**Mautsystem**	: keine Vignette
Fahrgestell-Nr.	: W1VVLKSZ8P4243460	**Nächste § 57a Beg.**	: Juni 2028
Modellcode	: 84	**Allgemeinzustand**	: Optisch mittel
Erstzulassung	: 27.06.2023	**Lackart/Farbe**	: 2-SCHICHT-METAL / grau
Tachostand	: 208 231 km abgelesen	**Lackzustand**	: Optisch mittel
Hubraum/Leistung	: 1 950 cm³ / 120,00 kW	**Alter**	: 41 Monate

Zusammenfassung der voraussichtlichen Wiederherstellungskosten:

		exkl. USt.	USt.	inkl. USt.
technische Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Front	EUR	789,40	157,88	947,28
Innenraumschäden	EUR	245,80	49,16	294,96
Klasse2 Schäden	EUR	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme aller Schäden	EUR	1 035,20	207,04	1 242,24

Die Ermittlung der WH-Kosten erfolgte aufgrund der äußerlich erkennbaren Schäden .

Damage History-Anfrage wurde nicht durchgeführt.

Bereifung auf Seite 5
Sonderausstattung auf Seite 5

Zusammenfassung technische Schäden:

Schadenbeschreibung:

Zur Info:

Bordmappe, Pannendreieck, Verbandskasten und Pannenset vorhanden, 2 Fahrzeugschlüssel im Fahrzeug.

technische Schäden:
optisch keine ersichtlich

Zusammenfassung Front:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068741

Zusammenfassung Front:

Arbeitslohn	: AZ 10,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)	EUR	110,83
Lackmaterial	:	EUR	319,47
Lackierarbeit	: AZ 27,00 AW EUR 133,00/Std. (10 AW = 1 Std.)	EUR	359,10
	exkl. USt.	EUR	789,40
	+ 20% USt.	EUR	157,88
	Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**947,28**

Schadenbeschreibung:

Beschädigungen an der Front:

Stoßfänger links leicht geschürft

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*LK*	*AZ-Preis*
STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	88-1102 01	10,00	2	110,83
		10,00		***110,83***
10,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***110,83***

Lackierung (AZT):

zu lackierender Teil	*Leit-Nr*	*ArbPos-Nr*	*AZ*	*AZ-Preis*	*Lackmat.*
STOSSFAENGER V REPARATURLACK ST K3	0281		16,00	212,80	
LACKMATERIAL: 182,41					
VORBEREITUNG KUNSTSTOFF-LACK			8,00	106,40	
AZT-MATERIAL-INDEX					81,36
K-REPARATURLACK (K3)					182,41
Zwischensummen			***24,00***	***319,20***	***263,77***

© by Audatex 1990-2026

Überträge	***24,00***	***319,20***	***263,77***
MATERIAL-KONSTANTE KUNSTSTOFF			55,70
LACKANMISCHEN MIT MISCHANLAGE	3,00	39,90	
	27,00	***359,10***	***319,47***
27,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (10 AW = 1 Stunde)			***359,10***
Lackmaterial			***319,47***
Lackierungskosten gesamt exkl. USt.			***678,57***

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068741

Zusammenfassung Innenraumschäden:

Ersatzteile-Original	:		EUR	146,05
Arbeitslohn	: AZ 9,00 AW EUR 133,00/Std. (12 AW = 1 Std.)		EUR	99,75
		exkl. USt.	EUR	245,80
		+ 20% USt.	EUR	49,16
		Reparaturkosten inkl. USt.	**EUR**	**294,96**

Schadenbeschreibung:

Innenraumschäden

Heckklappenverkleidung abgeschrammt

zu erneuernde Teile

Bezeichnung	***Leit-Nr***	***Teile-Nr***	***Stk***	***je***	***Preis***
VERKLEIDUNG HECKKL U	4918	447 747 1800 9051	1	146,05	146,05
					146,05

erforderlicher Arbeitsaufwand

Bezeichnung	***ArbPos-Nr***	***AZ***	***LK***	***AZ-Preis***
VERKLEIDG HECKKLAPPE ERNEUERN	72-6465 02	9,00	2	99,75
		9,00		***99,75***
9,00 AW bei EUR 133,00 pro Stunde (12 AW = 1 Stunde) Lohnklasse 2				***99,75***

Zusammenfassung Klasse2 Schäden:

Schaden-Nr. ***:*** STB_2068741

© by Audatex 1990-2026

Zusammenfassung Klasse2 Schäden:

Schadenbeschreibung:

Klasse2 Schäden:

Motorhaube weist mehrere Steinschläge auf

© by Audatex 1990-2026

Weitere Informationen

Ausstattung laut Autopreisspiegel

Sonderausstattung gem. Online Bewertung.

Ausführungsvarianten lt. Audatex:

ELEKTR SCHLUESSEL, AB FG-NR 4208933, MITTELK MIT ROLLO, KLIMAAUTOMATIK, FONDSCHEIBEN SCHWARZ, KLIMAAUTOM IM FOND, AERODYNAMIK-PAKET, KOMFORTSCHLIESSUNG, RUECKFAHRKAMERA, AUSSENSP HEIZBAR, KOM-MODUL LTE, NAVIGATIONSSYSTEM, VORRUESTUNG NAVIGAT, MBUX MULTIMEDIA SYST, MEDIA DISPLAY 10,25, TOUCHPAD, DIGITAL RADIO TUNER, LED LIGHTSYSTEM, HECKLEUCHTEN LED, HECKSCH WISCH-WASCHA, POLST STOFF SANTIAGO, LEDERLENKRAD, EINSTIEGSLEUCHT V/H, KOMBIINSTR FARBE, ANHAENGEVORR ABNEHMB, PARKTRONIC, ZIERELEM KLAVIERLACK, KAELTEMITTEL R1234YF, LORDOSENST FAHRERS, LORDOSENST BEIF-SITZ, SITZHEIZUNG FAHRER, SITZHEIZUNG BEIFAH, ABGASREINIG SCR GEN4, SERVICE FEST 40000KM, BLUEEFFICIENCY, KRAFTSTOFFTANK 70L, GENERATOR 250A, REIFENDRUCKKONTROLLE, ECO START/STOP, AGILITY CONTR FAHRW, TEMPOMAT, REIFEN 225/55 R17..H, FELGE 7 J X 17 ALU, 9-GANG GETRIEBE AUT, RESERVERAD, EINZELSITZ L 1.REIHE, EINZELSITZ R 1.REIHE, EINZELSITZ L 2.REIHE, EINZELSITZ R 2.REIHE, WINDOWAIRBAG VORN, ABGASNORM EURO 6D, FACELIFT, NOTRUFSYSTEM, 2-SCHICHT-METALLIC, MONT-TEILE AUSGEBAUT, KLARLACK HART.

Bereifung:

1. Achse: Good Year / 225/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6,10 rechts: 6,70
2. Achse: Good Year / 225/55 R 17 Sommer Profil in mm: links: 6,90 rechts: 6,80
3. Achse: Continental / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,20 rechts: 5,10
4. Achse: Continental / 225/55 R 17 Winter Profil in mm: links: 6,00 rechts: 4,90

© by Audatex 1990-2026