TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48044109
Auftrags-Nr / Referenz: 25560471
Besichtigungsdatum: 29.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo V90 Cross Country B5 B AWD Ultimate		
Kennzeichen	K-CB 1138	**Vehicle Identification number**	YV1PZL1V0R1195955
Erstzulassung	05.03.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	35.404 km
HSN/TSN	9101 / BSA 00031	**Kraftstoffart**	Hybr.Benzin/E
Fahrzeugart	PKW Kombi	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Blau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	184 kW	**Nächste HU**	03/2027
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	164 Tag(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 28.167 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Weiß
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.450 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	35001720	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/45 R20 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	n.i.O.
2	245/45 R20 103W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem - Knieairbag für Fahrer - Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
Allradantrieb (AWD)
Aluminiumladekantenschutz im Gepäckraum
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten
Außenspiegel elektrisch einklappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel mit vergrößertem Sichtfeld
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrhilfe Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor - zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsenergierückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Colorverglasung
Cross Country CROSS COUNTRY Frontgrill mit vertikalen Streben in schwarz mit Chromapplikationen CROSS COUNTRY Frontschürze Lackierte Türgriffe
Dachkantenspoiler
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Digital Services - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo Cars App)
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Driver Assistance - Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist (automatisches Nothaltesystem bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen infolge von ausbleibenden Lenk-, Brems- und Beschleunigungsaktivitäten des Fahrers inkl. Aktivierung der Warnblinkanlage und automatischer Bremsung bis zum Stillstand) - Pilot Assist (Spurführungsassistent mit adaptiver Geschwindigkeitsregelanlage bis zu Geschwindigkeiten von 130 km/h)
Driver Awareness - Blind Spot Information System (BLIS), Totwinkelassistent inkl. Spurwechselwarnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff bei Nichtbeachtung der Warnsignale - Cross Traffic Alert (CTA) - Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff - Warnung vor sich seitlich nähernden Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern - Heckaufprallabschwächung, Präventivschutz bei drohenden Heckkollisionen durch schnelles Aufleuchten des Warnblinklichts, Festbremsen des Fahrzeugs und Straffen der Gurte
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fahrwerk: Cross County Fahrwerk - mit 195 mm Bodenfreiheit
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Head-Up-Display Grafische Einblendung von Fahrinformationen in die Frontscheibe
Heckklappenautomatik (elektrisch)
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Innen- und Außenspiegel mit Abblendautomatik
Innenraumbeleuchtung mit Ambientelicht vorn und hinten Mittelkonsolenbeleuchtung und Ausstiegsleuchten in den Fronttüren
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahmen für die äußeren Fondsitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronischer Motorstart
Kindersicherung für die hinteren Türen, elektrisch
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung Individuelle Klimatisierung für Fahrer, Beifahrer und Fondpassagiere links und rechts inkl. Klimadisplay für den Fond
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umklappbar, elektrisch
Kopfstützen vorn
Ladebox unter dem Laderaumboden
Laderaumrollo (elektrisch)
LED-Nebelscheinwerfer im Frontspoiler integriert
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkradheizung
Make-Up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten - bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Ottopartiekelfilter (Benzinpartikelfilter)
Paket: Licht-Paket LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht (im Frontspoiler integriert) Scheinwerferreinigungsanlage Voll-LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" ACTIVE HIGH BEAM mit erw. Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht Ambientebeleuchtung Erweitert: Ambientebel. v/h beleuch.Türbabl.u.Türöffner v/h Ambientebel.a.d.Türen vo/hi Einstiegsl.m.illumin.VOLVO-Schriftzug Ausstiegsleu. Fußraumbel.,Arbeitsleuchte
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz (8-Wege) - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8 -Wege) mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz (elektrisch)
Parkbremse, elektrisch
Parktickethalter
Pollenfilter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze inkl. Mittelarmlehne hinten - Einlage: Aluminiumeinlage: Checkered (Polsterung Anthrazit)
Radhausverbreiterungen in Schwarz - optional in Wagenfarbe lackiert
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air Subwoofer - Dirac Unison Soundoptimierung
Radiozubehör: Dachantenne (Finne)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor inkl. automatischer Lichtfunktion
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigtem Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Räderzubehör: Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (Höchstgeschwindigkeit max. 80 km/h)
Rückfahrkamera
Safety Assistance - Aut. Notbremssystem m. Erken. von Fahrzeugen, Fahrradfahrern, Fußgängern & Großtieren inkl. Kreuzungs- u. Notbremsassistent - Connected Safety - Distanzwarner (nur i.V.m. Head-up Display) - Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner - Geschwindigkeitsbegrenzer (variabel) - Geschwindigkeitsregelanalage - Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent - Oncoming Lane Mitigation - Ready to Drive notification - Road Edge Detection - Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sicherheitsgurte - Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer - Gurthöheneinstellung vorn - Warnton/ -anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Sicherheitslenksäule (adaptiv)
Sitze: Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
Sitzheizung hinten (äußere Fondsitze)
Sitzheizung vorn
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Start-/Stop-Technologie
Tankeinfüllstutzen mit Fehlbetankungsschutz
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard) Lädt Smartphones auf einer Ladefläche kabellos auf (Kompatibilität vorausgesetzt)
Textilfußmatten (vorn und hinten)
Trailer Stability Assist (TSA) - Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle
Unterfahrschutz: Optischer Unterfahrschutz vorne und hinten in Silber
Verbandskasten und Warndreieck
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüsseln inkl. automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Panikfunktion (in Funkfernbedienung integriert) - Komfortöffnung /-schließung der Seitenfenster und ggf. des Schiebedachs per Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic-Lackierung
Parkkamera mit 360° Surround View inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Radio: Audiosystem Premium Sound by Bowers & Wilkins - 1.410 Watt Leistung - 19 Lautsprecher - 15 Kanäle - Doppellagiger (Aluminium) Nautilus Hochtöner - Continuum -Membran Mitteltöner - Tieftöner mit Karbon/Zellulose -Membran - Fresh Air Subwoofer mit Mica-Membran - Dirac Unison Soundoptimierung - Room Modes (Studio, Individual Stage, Jazz Club, Gothenburg Concert Hall)
Räder: Leichtmetallfelgen CROSS COUNTRY 20" 5 -Doppelspeichen Design Diamantschnitt/Mattschwarz 8 J x 20 mit Bereifung 245/45 R20
Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
Sitze: Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
Standheizung mit Timer kraftstoffbetrieben

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Reifen vorn links - beschädigt - erneuern
4	Stossfänger hinten	Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1 Wartung fehlt) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Sitz vorn	Sitzbezug links - Abrieb - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzbezug rechts - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel m. Fernb.
2.Radsatz - 2.Radsatz (Winterkompletträder)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI
Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Abdeckung Stossfänger hinten - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: MVI Oberschleißheim
Mittenheimer Str. 64
85764 Oberschleißheim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1 Wartung fe… - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung