MACADAM

RAPPORT D'INSPECTION (1)

XP-1011402608











BI2L

VTI EASI - VW BANK FRANCE

10 RUE TRIEU DE QUESNOY

59115 LEERS

Identification du véhicule

Réf. Client	**23709857LLD0**	IMMAT	**GX-127-WV**
Marque	**VOLKSWAGEN**	1ière MEC	**27/06/2024**
Modèle	**Golf Life 2.0 TDI SCR 85kW 7-speed DSG**	Kilometrage	**144670**
Version		Couleur	**Noir Soul/Noir Soul/Noir/Storm Grey**
N° Chassis	**WVWZZZCD1RW194905**		

Date & lieu de l'inspection

Date	29/09/2026 09:40:00
Réf. client	VTI EASI - VW Bank France
Adresse	13 Rue CHAPPE
	59650 VILLENEUVE D ASCQ

N° du dégât	Localisation	Type de dégâts	Type de réparation	Coût des pièces à remplacer	Main d'oeuvre carrosserie	Main d'oeuvre peinture	Ingrédients peinture	Main d'oeuvre divers	Coût réel	Remise Commerciale sur Piè	**Coût facturable**
				€ HT	Heures	Heures	€ HT	Heures	€ HT	€ HT	€ HT
82553330	Feu ARG	Fêlure	E - Remplacer	325,92	0,30				339,12		339,12
82553331	Feu ARD côté coffre	Fêlure	E - Remplacer	295,25	0,20				304,05		304,05
82553328	Intérieur	Sale	Nettoyer	45,00					45,00		45,00
82553329	Pneus	Sans dégâts	Acceptable								Non facturé

(1) Inspection realisée par:

MACADAM

Macadam France 66 rue des Vanesses 95913 Roissy CDG Cedex France

TOTAL COUT(S) REEL(S) H.T.	688,17 €
TOTAL REMISE COMMERCIALE SUR PIECES H.T.	0,00 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) H.T.	688,17 €
TOTAL T.V.A. (20,00%)	137,63 €
TOTAL COUT(S) FACTURABLE(S) T.T.C.	**825,80 €**

82553330	Feu ARG	Fêlure	E - Remplacer





82553331	Feu ARD côté coffre	Fêlure	E - Remplacer





82553328	Intérieur	Sale	Nettoyer





82553329	Pneus	Sans dégâts	Acceptable





