TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 44948136
Auftrags-Nr / Referenz: 18913337
Besichtigungsdatum: 10.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 R Design AWD		
Kennzeichen	ÜB-JK 54	**Fahrgestellnummer**	YV1UZK2TCL1441868
Erstzulassung	20.12.2019	**Laufleistung (abgelesen)**	87.497 km
HSN/TSN	9101 / BPP 00005	**Kraftstoffart / Zylinder**	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Weiß Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	**Nächste HU**	01/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	11 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 86.900 km	**Polsterart**	Stoff/Leder Kombination
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Beige-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.520 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	17067749	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.
2	245/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					08/2023

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags (iC) für alle insassen
Allradantrieb (AWD)
Ambientebeleuchtung
Auspuffanlage mit zwei verchromten Endrohren
Außenspiegel elektrisch einklappbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Außenspiegel links und rechts elektrisch verstellbar und beheizbar
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrhilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
City Safety
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter
Connected Safety
Dachhimmel in Anthrazit
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Dieselpartikelfilter
Digitale Instrumentierung
Drive Mode
Driver Alert
Einlage Aluminiumeinlage Metal Mesh
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Elektronische Differentialsperre Corner Traction Control (CTC)
ESC- Fahrdynamikregelung
Fahrwerk: Sportfahrwerk
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Heckklappenautomatik
Heckscheibe, beheizbar
IDIS - Intelligentes Fahrerinformationssystem
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive
Keyless Start
Kindersicherung (Türen hinten)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen hinten umklappbar
Lackierung: Uni
Ladebox unter dem Laderaumboden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
Lane Keeping Aid (LKA)
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktionstasten in hochglänzendem Schwarz
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne hinten (klappbar)
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Navigationssystem Sensus
Notfall-Bremsleuchten
Oncoming Lane Mitigation
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Leder/Mesh-Textil Sportsitze
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Road Edge Detection
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallräder 19"-5-Doppelspeichen Sport-Design Diamantschnitt/Graphitoptik
Räder: Reifendichtmittel
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sicherheitsgurte
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Sitzheizung vorn
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport Frontgrill mit horizontalen Streben und Einfassung in hochglänzendem Schwarz
Sport Lederschalthebel
Sportpedale
Start-/Stop-Technologie
Steckdose

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Steckdose 12 Volt-Anschluss vorn
Textilfußmatten: Sport Textilfußmatten vorn und hinten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Wegfahrsperre
WHIPS Schleudertrauma-Schutzsystem
Wischerblätter und Scheibenwaschdüsen beheizt
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe, vorne und hinten
Frontscheibenheizung
Paket: IntelliSafe-Paket Pro
Paket: Licht-Paket
Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Xenium-Paket
Paket: Xenium-Paket Pro
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit Premium Sound by Harman Kardon
Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Dreierspeichen Sport-Design Diamantschnitt /Graphitoptik
Rückfahrkamera
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand links	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte) - leuchtet - Diagnose durchführen
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Lackmangel - lackieren
7	Tür hinten rechts	Tür - Lackmangel - lackieren
8	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung
9	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern
10	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	B-Säule links - Delle(n)
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Steinschlag
4	Außenspiegel rechts	Spiegelgehäuse - verkratzt / verschürft
5	Sitz vorn	Sitz rechts - verkratzt / verschürft
6	Tür vorn links	Türkante - Lackmangel
7	Tür vorn rechts	Türkante - Lackmangel
8	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen

Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #5: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motorkontrollleuchte) - leuchtet - Diagnose durchführen



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten rechts: Tür - Lackmangel - lackieren



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Felgensatz komplett (Alle Felgen instandgesetzt) - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Singen
Laubwaldstraße 11
78224 Singen (Hohentwiel)

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #10: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen