TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48295553
Auftrags-Nr / Referenz:	52084553_1
Besichtigungsdatum:	13.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
Kennzeichen	IZ-DT 500E	**Fahrgestellnummer**	LRW3E7EK9NC510089
Erstzulassung	11.03.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	103.450 km
HSN/TSN	1480 / AAR 00104	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Deep Blue Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	153 kW	**Nächste HU**	02/2027
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.232 kg
Dokumente	ZB I / II vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	52084553_1	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	5mm / 5mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige -Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Innenraum (Premium) in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen.
Lackierung: Metallic, Deep Blue
Räder: 18-Zoll Winterrädersatz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Kotflügel links	Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair
6	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair
7	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung
8	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern
10	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - Kratzer
2	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - Kratzer
3	Scheinwerfer	Scheinwerfer rechts - Steinschlag
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - Steinschlag
5	Tür vorn links	Tür - Kratzer
6	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer
7	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - Kratzer
8	Fahrzeugdach	Dachholm links - Kratzer

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug, je nach Fälligkeit, angezeigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Die Durchführung einer Probefahrt mit dem beschriebenen Fahrzeug war unter den gegebenen Umständen nicht möglich.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne




Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair




Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #5: Kotflügel links: Kotflügel links - Steinschlag - Smart Repair




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschla… Smart Repair




Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschla… Smart Repair



Beschädigung #6: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Steinschlag - Smart Repair



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #8: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #13: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Parchim
Fehrenkötter Transport & Logistik GmbH
19370 Parchim

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts



Nachlackierung 1: Dachholm links, Kotflügel links, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts