TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026

Gutachten

Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	330e Touring xDrive Aut.
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CZA 00040
Fahrzeug-Identnummer	WBA71CY060FP46481
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	16.03.2023 / 16.03.2023
Nächste HU	06/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	77.634 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz uni (668)
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Leistung	1.998 ccm/ 135 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.025
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.475
zul. Nutzlast (kg)	450

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026

Maße (L/B/H)	4713 x 1827 x 1442
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / unvollständig
Restlauf bis Service	21.000 km
Durchgeführte Wartungen	14.11.2025 bei 64.843 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 225/50 R17 98H	Dunlop	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Active Guard Plus

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar

Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze

Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer

Akustischer Fußgängerschutz

Alarmanlage

Aufmerksamkeitsassistent

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar

BMW iDrive

Connected Drive Services

Durchladesystem

Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen

Einstiegsleisten

Fußmatten in Velours

Gepäckraumabdeckung, inkl. Trennnetz

Gepäckraumtrennnetz

Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion

Gesetzlicher Notruf

Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatic Getriebe Steptronic

Heckklappenbetätigung automatisch

Heckklappenöffnung über Funkschlüssel

Heckleuchten in LED-Technik

Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt

Heckscheibenwischer

Hochvoltbatterie

Innenspiegel, automatisch abblendend

Serienausstattung

Intelligenter Notruf

Interieurleisten Dark Graphite matt

Kilometertacho

Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen

Kopfstützen (2)

Kopfstützen im Fond, klappbar

Lackierung: Uni-Lackierung

Ladekabel Professional (Mode 3) für öffentliches Laden (bis zu 22 kW)

Ladeklappe

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Sport-Lenkrad

M Dachreling Hochglanz Shadow Line

M Hochglanz Shadow Line

Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus

Ottopartikelfilter

Paket: Ablagenpaket

Paket: Connected Package Professional

Paket: Innen- und Außenspiegelpaket

Parkbremse, elektromechanisch mit Auto Hold Funktion (AUTO H)

Parking Assistant

Polsterung: Stoff Hevelius

Radiozubehör: DAB-Tuner

Regensensor

Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 780 Bicolor mit Mischbereifung

Räderzubehör: Reifendruckanzeige

Räderzubehör: Reifenreparatur-Set

Schlüsselloser Motorstart

Servotronic

Sitze: Fahrer und Beifahrersitz höhen- und längsverstellbar

Serienausstattung

Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Speed Limiter

SPORT BOOST

Steckdose (12 V) in Mittelkonsole vorn

Telefon: Personal eSIM

TeleServices

Verglasung: Wärmeschutzglas grün, rundum

Verzurrösen im Gepäckraum

Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set

Wegfahrsperre

Widescreen Display

Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion

Ambientes Licht

Anhängerkupplung mit schwenkbarem Kugelkopf

Driving Assistant

Fernlichtassistent

M Dachhimmel anthrazit

Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System

Räderzubehör: Radschraubensicherung

Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory für Fahrersitz

Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben

Verglasung: Akustikverglasung

Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Motorhaube	Motorhaube (Extrem Steinschläge) - Steinschlag - lackieren
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge ohne Rissbildung) - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Nr.	Fehlteil
1	2.Radsatz - 2.Radsatz (Sommerradsatz)

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 23 Übersichtsfotos, 9 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument




Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Extrem Steinschläg… - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Extrem Steinschläge) - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Extrem Steinschläg… - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Extrem Steinschläge) - Steinschlag - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 46200184

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 29.06.2026



Beschädigung 2: Motorhaube: Motorhaube (Extrem Steinschläg… - Steinschlag - lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren