Händlerinformationen / Dealer-information

- - Zweiter Radsatz vorhanden: 225/55 R 17 97 H Pirelli Winter, Alufelgen.
- Fahrzeug hat einen Unfallschaden (laut Fahrzeughistorie/Zustandsbericht).
/ - Second wheel set included: 225/55 R 17 97 H Pirelli winter, alloy rims.
- Vehicle has an accident history (per vehicle history/condition report).

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



BMW X1

BMW X1 sDrive20i Aut. Sport Line

Fahrgestellnummer (FIN)	**WBA71AA0705T56008**
Kilometerstand (km)	**53.877**
Erstzulassungsdatum	**07.04.2021**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**178 PS**
Leistung kW	**131 kW**
Polsterart	**Teilleder**
Fahrzeugfarbe	**Schwarz Uni**
Interieurfarbe	**Stoff-/Sensatec-Kombination Anthrazit/Ak**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**10395145**	Besichtigt am	**21.04.2026 09:34:18**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartung digital**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium
Vorne	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Links	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium
Hinten	Rechts	5,0 mm	Bridgestone	225/50 R 18 99 W	Sommer	Aluminium

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	5,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium
-	-	6,0 mm	Pirelli	225/55 R 17 97 H	Winter	Aluminium

KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Zusätzliche Räder	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
2 | Tirefit	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
3 | Karosserie	Beschädigt	Ersetzen	Ersetzen
4 | Karosserie	Beschädigt	Ersetzen	Ersetzen

SCHÄDEN

WERTMINDERNDE FAKTOREN









1 | Zusätzliche Räder

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

Kommentare: 3x Zubehörfelgen








3 | Karosserie


Schadensart	**Beschädigt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Unfallschaden 1**



MACADA


RR




RR
RR
RR

















RR












MACADAM

MACADAM




TURANZA


















4 | Karosserie

Schadensart	**Beschädigt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Unfallschaden 2**



GEBRAUCHSSPUREN

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

FEHLTEILE




2 | Tirefit

Schadensart	**Fehlt**
Schweregrad	**Ersetzen**
Reparaturmethode	**Ersetzen**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Active Guard	Adaptiver LED-Scheinwerfer	Airbag Fahrer- und Bei.seite"Full-Size"
Airbag: 2 Seitenairbags vorne	Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Airbag: Kopfairbags vorne
Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsas	Armauflage vorn	Armauflagen hinten
Außenspiegel elekt. einstell. beiheizbar	Auto Start-/Stop Funktion	Bordcomputer inkl. Check-Control
Bremsleuchte, dritte	ConnectedDrive Services	Dachreling Aluminium satiniert
Dachreling schwarz matt	Drehzahlmesser	Driving Assistant
Dy. Stabilitäts-Contr.(DSC) inkl.(DTC)	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten in Velours
Gepäckraumabdeckung	Gepäckraumtrennnetz	Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunkt.
Getriebe: 7-Gang Automatic Getriebe	Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht	Heckklappenbetätigung automatisch
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Innenbeleuchtung
Innenspiegel automatisch abblendend	Intelligenter Notruf	Interieurleisten schwarz hochglänzend
Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung	Komfortzugang	Kopfstützen (5) vorne und hinten
Lackierung: Uni	LED-Nebelscheinwerfer	LED-Scheinwerfer
Lenkrad: M Lederlenkrad	Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad	Lenkrad: Sport-Leder
Lenksäule: mechanisch einstellbar	Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer	Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Media	Navigation	Ottopartikelfilter
Paket: Ablagenpaket	Paket: Business Package	Paket: Lichtpaket
Paket: Sport Line	Park Distance Control (PDC), hinten	Park Distance Control (PDC),vorn+hinten
Parkbremse, elektromechanisch	Performance Control	Personal Profile
Polster: Stoff Sensatec	Räder:18" LM Doppelspeiche 578	Radiozub.: HiFi Lautsprechersystem
Radiozubehör: DAB-Tuner	Regensensor und aut. Fahrlichtsteuerung	Reifendruckanzeige
Remote Services	Rückfahrkamera	Schlüsselloser Motorstart
Servotronic	Sitz: Sitzheizung vorn	Sitz: Sportsitze vorn
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar	Sitze: Rücksitzlehne geteilt umklappbar
Speed Limit Info	Steckdosen (12V)	Telefon:Smartphone Integ.(Apple CarPlay)
TeleServices	Verzurrösen im Gepäckraum	Wärmeschutzglas grün, rundum
Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set	Wegfahrsperre	Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Die Rücksetzung der Nutzerdaten / des Boardcomputers war erfolgreich

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: digital

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**243**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**192**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**249**		

FAHRZEUGBILDER





