TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48162282
Auftrags-Nr / Referenz: 23436451
Besichtigungsdatum: 09.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS T90 EV (89 kWh) Elite		
Kennzeichen	PAR-E 777E	**Vehicle Identification number**	LSFAM1200NA176195
Erstzulassung	09.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	4.897 km
HSN/TSN	2184 / AAL 00001	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Metallic Schwarz	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	65 kW	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	25.103 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Rot
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.300 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	10071474	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.
2	245/65 R17 111H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Sonstige	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch verstellbar
Bergabfahrhilfe (HDC)
Berganfahrhilfe (HSA)
Bremsleuchte, dritte
Einparkhilfe hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodiauswahl: Eco/Normal/Sport
Fensterheber elektrisch
Getriebe: Direktantrieb
Halogen-Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte
Heckscheibe elektrisch beheizbar
ISOFIX und Toptether Befestigung
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Kopfstützen (2) vorne
Ladeflächenschutz
Ladekabel AC (Typ 2, 11 kW)
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lichtsensor
Notbremsassistent (EBA)
Polster: Kunstleder
Radio: Digitalradio DAB+ mit 10,25" Touchscreen inkl. Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay bzw. QD-Link, USB-Anschluss
Regensensor
Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Reifen 245/65 R17
Rückfahrkamera
Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer- und warner
Sitze: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Steckdose 12V und 220V in hinterer Sitzreihe
Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe
Trittbretter seitlich
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (links) - Kratzer - Smart Repair
4	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist laufleistungsbedingte, Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren auf

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Montierte Bereifung



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hint… rechts (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hint… links (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links (Abdeckung) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (links) - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Materialabtrag) - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Offenburg
Eckenerstraße 1a
77652 Offenburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Tür vorne rechts