TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	12.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Wiesbaden) Rheingaustr. 61-63 65201 Wiesbaden
Amtliches Kennzeichen	RÜD GM 84
Fahrzeug-Identnummer	VF3MRHNSUNS039270

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**525,00 €**	**99,75 €**	**624,75 €**
basierend auf Reparaturkosten	525,00 €	99,75 €	624,75 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Peugeot Rhein-Main (Wiesbaden) Rheingaustr. 61-63 65201 Wiesbaden
Besichtigungsdatum / Ort	12.03.2026 / Peugeot Rhein-Main (Wiesbaden) Rheingaustr. 61-63 65201 Wiesbaden
Amtliches Kennzeichen	RÜD GM 84
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	3008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	3003 AYC 00262
Fahrzeug-Identnummer	VF3MRHNSUNS039270
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	11.03.2022
Nächste HU	03/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
Laufleistung	44.047 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Blau Metallic
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.940
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination /

Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	11 Monat(e)
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/55 R18 102V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 225/55 R18 102V	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	125,00 €	125,00 €
2	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung	400,00 €	400,00 €
Summe (netto):			525,00 €	525,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür vorne links, Tür vorne rechts	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

Unterschrift Sachverständiger (Seydi Celik)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 17 Übersichtsfotos, 4 Beschädigungsfotos, 1 Nachlackierungfoto

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026



Abbildung 7: Kombiinstrument



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: FIN



Abbildung 10: Laderaum



Abbildung 11: Laderaum




Abbildung 12: Dokumente




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 44354052


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 12.03.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa… instandsetzen



Beschädigung 1: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 2: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - Wertminderung

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Motorhaube, Seitenwand links, Stoßfänger vorne, Tür hinten links, Tür vorne