TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	47915528
Auftrags-Nr / Referenz:	23479157
Besichtigungsdatum:	28.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition		
Kennzeichen	BN-MP 44E	**Vehicle Identification number**	LYVUZH5V2SB046736
Erstzulassung	30.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	20.464 km
HSN/TSN	9101 / BUP 00012	**Kraftstoffart**	Hybr.B/E ext.aufl
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Onyx Black Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	228 kW	**Nächste HU**	09/2027
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	1 Monat(e)
Letzte Wartung	10/2025 bei 10.859 km	**Polsterart**	Teilleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	10410810	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	225/40 R21 102V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2028

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Ambientebeleuchtung
Android Infotainmentsystem
Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie
Digital Services
Digitale Instrumentierung 2. Gen.
Drive Mode
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum
Heckklappenautomatik
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung
Intelligent Speed Assist
Intelligentes Fahrerinformationssystem
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem)
Keyless Start
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
Kopfstützen (5) vorn und hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad, lederfrei
Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Modell- und Motoremblem in Hochglanzschwarz
Notfall-Bremsleuchen
One Pedal Drive
Ottopartikelfilter
Paket: Sitzkomfort-Paket
Paket: Winter-Paket
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
Parkbremse (elektrisch)
Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze
Radio: Audiosystem High Performance Sound
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Doppelspeichen-Design Black Edition
Räder: Reifendichtmittel
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch)
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport-Frontgrill: Black Edition, in Hochglanzschwarz
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Steckdose
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
Türschwellerbereich in Wagenfarbe
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln

Sonderausstattung

Bezeichnung
Frontscheibenheizung
Paket: Fahrerassistenz-Paket
Paket: Licht-Paket
Parkkamera mit 360° Surround View
Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman/Kardon
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
3	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung (1. Service >31Tage überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung
5	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren
7	Tür hinten links	Tür (+ Zierleiste lackieren) - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne




Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Sonstiges




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz… Wertminderung



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren




Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung (1. Service >31Tage überschritten) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür (+ Zierleiste lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür (+ Zierleiste lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür (+ Zierleiste lackieren) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #7: Tür hinten links: Tür (+ Zierleiste lackieren) - Kratzer - lackieren