Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FORD Fiesta

FORD Fiesta 1.0 EcoBoost Hybrid S&S Aut. COOL&CONNECT Limousine, 5-türig, Automatik, 7-Gang

Fahrgestellnummer (FIN)	**WF0JXXGAHJNL88065**
Kilometerstand (km)	**60.260**
Erstzulassungsdatum	**24.02.2022**
Kraftstoffart	**Benzin**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**125 PS**
Leistung kW	**92 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Frost-Weiß**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11729733**	Besichtigt am	**03.11.2026 11:20:47**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Ja, das Fahrzeug wurde auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungsnachweise	**Wartungsbuch**	Nachlackierungen vorhanden	**Ja**
Wartungsnachweis vollständig	**Ja**	Nachlackierungen professionell ausgeführt	**Ja**
Wartungshistorie	**23/09/2026,58858**	Betriebsanleitung	**Ja**
Originalschlüssel	**Ja**		

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Hankook	195/60 R 15 88 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Hankook	195/60 R 15 88 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Links	6,0 mm	Hankook	195/60 R 15 88 V	Ganzjahresreifen	Stahl
Hinten	Rechts	6,0 mm	Hankook	195/60 R 15 88 V	Ganzjahresreifen	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | Stoßfänger hinten	Kratzer	>3 cm - 4 cm	Lackieren
2 | Heckklappe	Delle(n)	>2 cm - 3 cm	Instandsetzen + lackieren


SCHÄDEN

[Unclassified]




1 | Stoßfänger hinten

Schadensart	**Kratzer**
Schweregrad	**>3 cm - 4 cm**
Reparaturmethode	**Lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**




2 | Heckklappe

Schadensart	**Delle(n)**
Schweregrad	**>2 cm - 3 cm**
Reparaturmethode	**Instandsetzen + lackieren**
Ursache	**Bei Inspektion festgestellt**

HERSTELLERAUSSTATTUNG

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung	Antiblockier-Bremssystem (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD)	Außenspiegel in Wagenfarbe lackiert, elektrisch einstellbar und beheizbar -mit integrierten Blinkleuchten
Bereifung: 4 Ganzjahresreifen	Bereifung: 6 J x 15 Design-Räder mit 195/60 R 15 Reifen - 10-Speichen-Design, in Schwarz-Silber	Berganfahrassistent
Dachspoiler in Wagenfarbe lackiert	Drehzahlmesser	Dritte Bremsleuchte
Elektronisches Sicherheits- und Stabilitätsprogramm (ESP) - mit Berganfahrassistent, Sicherheits-Bremsassistent (EBA - Emergency Brake Assist) und Traktionskontrolle	Fahrerinformationssystem mit Bordcomputer, monochrom	Fahrmodus-Schalter, selektiv
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent	Fensterhebe vorn, elektrisch mit Gesamtschließfunktion und Einklemmschutz	Ford Easy Fuel Das Ford Easy Fuel Komfortbetankungssystem verzichtet auf einen separaten innenliegenden Tankdeckel und verhindert Fehlbetankungen, da es den Größenunterschied zwischen Zapfpistolen für Benzin und Diesel erkennt. So öffnet s der Einfüllstutzen nur bei Verwendung des richtigen Kraftstoffs.
Ford ECO-Coach - signalisiert umweltschonende Fahrweise	Gepäckraumabdeckung	Geschwindigkeitsbegrenzer
Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 7-Gang-Automatikgetriebe	Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer	Intelligentes Sicherheits-System IPS Intelligent Protection System: - Front- und Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen - Warnsystem für nicht angelegten Sicherheitsgurt vorn und in der 2. Sitzreihe	Isofix-Halterung inkl. Top-Tether Verankerungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe
Klimaanlage	Kopfstützen 2 vorn und 3 hinten, höhenverstellbar	Lackierung: Frost-Weiß
Lackierung: Uni	Lenkrad: Lenksäule, in Höhe und Reichweite einstellbar	Make-up-Spiegel in Fahrer- und Beifahrersonnenblende
Mittelkonsole vorn mit Getränkehalter, Ablagefächern und 12-Volt- und USB-Anschluss	MyKey-Schlüsselsystem (individuell programmierbarer Zweitschlüssel) Einstellmöglichkeiten unter anderem: Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit (auf 140/160 km/h) und der Radiolautstärke (auf Max.-Lautstärke 15 von 32), Geschwindigkeitswarner (bei Überschreitung des eingestellten Geschwindigkeitslimits), Sicherheits-Assistenz-Systeme nicht deaktivierbar, Erweitertes Warnsystem bei nicht angelegten Sicherheitsgurten.	Notbremslicht - pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten be starkem Bremsen
Notruf-Assistent	Paket: Winter	Park-Pilot-System hinten
Polster: Stoff	Polster: Stoff Anthrazit	Radio: Ford SYNC 3 Light mit AppLink und 8"-Touchscreen (20,3 cm Bildschirmdiagonale) - 6 Lautsprecher - Bluetooth-Freisprecheinrichtung u. -Audiostreaming - Lenkrad-Fernbedien - Sprachsteuerung für Telefon - DAB/DAB+ - USB-Anschluss - Android Auto und Apple CarPlay
Reifen-Reparatur-Set bei Verwendung max. 80 km/h zulässig	Reifendruckkontrollsystem (TMPS - Tyre Pressure Monitoring System)	Scheibenwischer-Intervallschaltung, variabel
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor	Scheinwerfer: LED-Scheinwerfer - LED-Abblendlicht - LED-Fernlicht - LED-Tagfahrlicht inkl. integrierte LED-Blinkleuchten vorn	Servolenkung elektro-mechanisch geschwindigkeitsabhängig EPAS- (Electric Power Assisted Steering)
Sitze: Fahrersitz manuel höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze, vorn	Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, 60 : 40 geteilt
Start-Stopp-System	Teppichfußmatten vorn	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit 2 Fahrzeugschlüsseln mit Fernbedienung (1 Schlüssel klappbar)	

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

Auf Grund hinderlicher Witterungsbedingungen zum Besichtigungszeitpunkt war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, vereist oder verschmutzt, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
2 Hauptschlüssel vorgelegt
Wartungsnachweis: Serviceheft

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Laut vorliegenden Informationen wurde ein Schaden am Fahrzeug / Objekt instandgesetzt.
Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens und/oder die Reparaturgüte der durchgeführten Arbeiten ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdickenabweichungen festgestellt. Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an unten aufgeführten Karosserieteilen festgestellt. Die Voraussetzung für eine merkantilen Wertminderung ist in diesem Fall nicht gegeben.

Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	**204**	Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	**117**
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	**125**	Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	**130**
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	**137**	Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	**134**
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	**144**	Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	**132**
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	**131**	Lackschichtdicke Dach (µm)	**114**
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	**124**		

Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf

FAHRZEUGBILDER





