TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48042075
Auftrags-Nr / Referenz:	MW3149839
Besichtigungsdatum:	02.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Ford Kuga 2.5 Duratec PHEV ST-LINE X		
Kennzeichen	SE-RK 87E	**Vehicle Identification number**	WF0FXXWPMHNU78450
Erstzulassung	24.08.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	90.739 km
HSN/TSN	8566 / BTM 00019	**Kraftstoffart**	Hybr.B/E ext.aufl
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Grau Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	112 kW	**Nächste HU**	10/2027
Hubraum	2.488 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	60 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.320 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52087919	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/60 R18 104V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	225/60 R18 104V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Akustisches Fahrzeugwarnsystem (AVAS)
Ambientebeleuchtung vorn inkl. Vordertürablage-, Fußraum- und Getränkehalterbeleuchtung mit LED-Technik
Anti-Blockier-System
Außenspiegel elektrisch einstellbar,beheizbar und anklappbar - in Wagenfarbe lackiert - mit integrierten Blinkleuchten und Umfeldbeleuchtung
Beifahrerairbag-Deaktivierung
Bereifung: 7,5 J x 18 Leichtmetallräder (4) im 5x2-Speichen-Design in Rock-Metallic mit Reifen 225/60 R 18
Bereifung: Reifen-Repatur-Set - bei Verwendung max. 80 km/h zulässig

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Body-Styling-Kit - Oberer Kühlergrill in Wabenoptik, mit Umrandung in Schwarz - ST-Line Stoßfänger vorn mit Frontlippe und Einsätzen in Wagenfarbe - ST-Line Stoßfänger hinten mit sportlichem Diffusor in Wagenfarbe - Seitenschweller und Radkastenverkleidung in Wagenfarbe lackie
Bremsleuchte, dritte
Dachhimmel aus Webstoff
Dachreling, schwarz
Dachspoiler In Wagenfarbe lackiert
Digitale Instrumententafel 12,3 Zoll
Doppelrohr-Auspuffanlage
Drehzahlmesser
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) mit Berganfahrassistent, Traktionskontrolle und Sicherheits-Bremsassistent
Fahrmodus-Schalter selektiver 5 Fahrmodi zur Auswahl: Normal, Sport, Eco, Rutschig und unbefestigte Straßen
Fahrspur-Assistent inkl. Fahrspurhalte-Assistent
Fahrwerk: Sportfahrwerk
Fensterheber vorn und hinten, elektrisch mit Quickdown-Schaltung inkl. Gesamtschließungsfunktion
Feststellbremse, elektrisch mit Auto Hold-Funktion
Ford Easy Fuel - Ford Easy Fuel Komfortbetankungssystem (Verzichtet auf einen separaten innenliegenden Tankdeckel und verhindert Fehlbetankungen, da es den Größenunterschied zwischen Zapfpistolen für Benzin und Diesel erkennt. So öffnet sich der Einfüllstutzen nur bei Verwendung des richtigen Kraftstoffs.
Ford EcoCoach zeigt die Effizienz des aktuellen Fahrverhaltens
Ford Power-Startfunktion & Ford Key Free-System - schlüsselfreies Ent-/Verriegeln
FordPass Connect inkl. eCall, Live-Traffic-Verkehrsinformation und WLAN-Hotspot
Gepäckraumabdeckung, Rollo, herausnehmbar
Gepäckraumbeleuchtung
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: stufenloses Automatikgetriebe CVT - Continuously Variable Transmission
Handschuhfach, beleuchtet
Heckklappe elektrisch, sensorgesteuert (Öffnen und Schließen per Fußbewegung)
Heckscheibe beheizbar
Heckscheibenwischer
Innenspiegel, automatisch abblendend
Intelligentes Sicherheits-System (IPS Intelligent Protection System) - Frontairbag für Fahrer und Beifahrer - Kopf-Schulterairbags vorn und hinten - Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer - Sicherheitsgurtstraffer und -gurtkraftbegrenzer vorn und an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe - 3-Punkt Sicherheitsgurte auf allen Plätzen, vorne höhenverstellbar - Warnsystem für nicht angelegten Fahrer- und Beifahrersicherheitsgurt
ISOFIX-Halterungen inkl. Top-Tether Befestigungspunkte an den äußeren Sitzplätzen der 2. Sitzreihe
Klimaanlage mit automatischer Temperaturkontrolle für Fahrer- und Beifahrerseite getrennt regelbar (2-Zonen-Klimaautomatik)
Kopfstützen vorne und hinten (5) höhenverstellbar
Ladekabel für die Haushaltssteckdose und für öffentliche Ladestationen
LED Rückleuchten
Lenkrad: ST-Line-Design, unten abgeflacht und mit roten Ziernähten, in Sensico Kunstleder
Lenksäule, in Höhe- und Reichweite einstellbar
Mittelarmlehne hinten mit Becherhalter
Mittelkonsole vorn mit integrierter Armauflage - 2 Getränkehaltern vorn
MyKey-Schlüsselsystem individuell programmierbarer Zweitschlüssel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Navigationssystem: Ford Navigationssystem inkl. Ford SYNC 3 - AppLink, Android Auto, Apple CarPlay - 8"-Touchscreen (20,3cm Bildschirmdiagonale) - Radioempfang DAB/DAB+ (Digital Audio Broadcasting) - 6 Lautsprecher - Fernbedienung am Lenkrad - Bluetooth® -Freisprecheinrichtung und Audiostreaming - 2 USB-Anschlüsse - Sprachsteuerung für Audio und Telefon - SMS-Vorlesefunktion - Straßenkarte für Europa
Notbremslicht, pulsierendes Aufleuchten der Bremsleuchten bei starkem Bremsen
Park-Pilot-System vorn und hinten
Pedalerie mit Aluminium-Auflage
Polster: Premium Polsterung Sensico in Wildleder-Optik, mit roten Ziernähten mit Sitzmittelbahnen in Wildleder-Optik und Sitzwangen Sensico in Leder-Optik
Post-Collision-Assist
Pre-Collision-Assist - inkl. Auffahrwarnsystem (FA - Forward Alert) mit Fußgänger- und Fahrraderkennung - aktiv ab ca. 5 km/h bis 130 km/h , Fußgänger- und Fahrrad-Erkennung bis ca. 80 km/h.
Radiozubehör: B&O Sound System - 560 Watt-Premium-Sound-System mit 10 Lautsprechern, einschließlich Subwoofer - Basierend auf der renommierten Klang- und Designkompetenz von Bang & Olufsen
Reifendruckkontrollsystem (TPMS - Tyre Pressure Monitoring System)
Rückfahrkamera
Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer-Abblendlicht mit Ausschaltverzögerung
Scheinwerfer-Assistent mit Tag/Nacht-Sensor
Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe, dunkel getönt
Servolenkung elektro-mechanisch, geschwindigkeitsabhängig (EPAS- Electric Power Assisted Steering)
Sitze: Beifahrersitz, 8-fach manuell einstellbar inkl. einstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Fahrersitz elektrisch einstellbar, 10-fach inkl. elektrisch einstellbarer Lendenwirbelstütze
Sitze: Kartentasche an Fahrer- und Beifahrersitzrückenlehne
Sitze: Rücksitzbank, verschiebbar, mit geteilt umklappbarer Rückenlehne
Sitze: Sportsitze vorn mit integrierter Kopfstütze
Sitze: Vordersitze, individuell und variabel beheizbar
Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Statische LED-Scheinwerfer - Fernlicht-Assistent - LED-Nebelscheinwerfer
Steckdose: 12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
Umrandung der Seitenscheiben in Schwarz
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Gepäckraumfernentriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängevorrichtung, schwenkbar inkl. ESP -Anhängerstabilisierung
Lackierung: Metallic-Sonderlackierung
Paket: Winter - Frontscheibe beheizbar - Lederlenkrad, beheizbar
Paket: Winter II - Frontscheibe beheizbar - Lederlenkrad, beheizbar - Äußere Rücksitze beheizbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung
3	Bremsanlage	Bremsscheiben vorn und hinten - Funktion / Zulässigkeit - erneuern
4	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer
3	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel
Interieur - Hutablage
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen


Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinten - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinte… Funktion / Zulässigkeit - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinten - Funktion / Zulässigkeit - erneuern




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinte… Funktion / Zulässigkeit - erneuern




Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinten - Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #3: Bremsanlage: Bremsscheiben vorn und hinte… Funktion / Zulässigkeit - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern



Beschädigung #4: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (& rechts) - unzulässig - erneuern