TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	27.02.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF25SN029104

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	27.02.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	A6 Avant 40 TDI S tronic S line
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BSZ 03117
Fahrzeug-Identnummer	WAUZZZF25SN029104
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	23.01.2025 / 23.01.2025
Nächste HU	01/2028
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	18.437 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Brillantschwarz (Y9B)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E
Hubraum / Leistung	1.968 ccm/ 150 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Leergewicht (kg)	1.780
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.330

Maße (L/B/H)	4952 x 1886 x 1486
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff / Dunkelgrau
Anzahl Schlüssel	1 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	11.600 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 245/45 R19 102W	Falken	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 245/45 R19 102W	Falken	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 01/2030 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

AdBlue-Tank (12 Liter)

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem

Anti-Blockier-System (ABS)

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service m.connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense front

Audi virtual cockpit plus

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Bedientasten schwarz matt

Bordwerkzeug

Bremsleuchte, dritte

Dachhimmel Stoff

Dachreling in Aluminium

Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau

Dieselpartikelfilter (DPF) mit Stickoxidkatalisator und AdBlue-Tank

Einparkhilfe plus mit Umgebungsanzeige

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn und hinten

Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)

Fensterzierleisten Aluminiumoptik

Funkschlüssel

Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend

Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Getriebe: S tronic 7-Gang

Heckscheibe beheizbar

Serienausstattung

Heckscheibenwischer

Innenbeleuchtung

Innenspiegel abblendbar

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Klimaautomatik 2-Zonen

Komfortmittelarmlehne vorn

Kopfstützen (4)

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Lederlenkrad mit Multifunktion

Lenkradeinstellung manuell

MMI Navigation plus mit MMI touch response

Nichtraucherausführung

Progressivlenkung

Rad: Leichtmetallräder 5-Arm-Dynamik Design, platingrau

Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige

Rad: Reifenreparaturset

Radio: MMI Radio plus mit MMI touch response

Schienensystem mit Fixierset

Sitzbezüge in Stoff Effekt

Sitze: Normalsitze vorn

Sitze: Rücksitzlehne,geteilt umklappbar Avant

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Spurverlassenswarnung

Start-Stop-System

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Verglasung: Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Verkehrszeichenerkennung kamerabasiert

Serienausstattung

Wegfahrsperre elektronisch

Wärmeschutzverglasung seitlich und hinten

Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen

Anhängevorrichtung schwenkbar, mit elektrischer Entriegelung

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug

Fahrwerk: Sportfahrwerk

Fernlichtassistent

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Lenkrad: Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion und Schaltwippen

Paket Ambiente-Lichtpaket

Paket Assistenzpaket Stadt

Paket Assistenzpaket Tour

Paket Business

Paket: Ablagepaket

Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie

Radiozubehör: Audi sound system

Rückfahrkamera

Sitze: 4-Wege-Lendenwirbelstütze

Sitzheizung vorn

Telefon: Application Store und Smartphone-Interface

Verglasung: Sonnenschutzverglasung abgedunkelt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger vorn	Blende Stossfänger vorn (Rechts) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel m. Fernb. - fehlt - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 13 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026


Beschädigungsfotos




Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Rechts) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 1: Stossfänger vorn: Blende Stossfänger vorn (Rechts) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 2: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Ladekante) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44122576

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 27.02.2026



Beschädigung 4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren