TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48177039
Auftrags-Nr / Referenz:	23904551
Besichtigungsdatum:	29.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Lotus Eletre EDS 450 S		
Kennzeichen	HH-AJ 189E	**Vehicle Identification number**	LJUBMSA17PK002583
Erstzulassung	09.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	39.142 km
HSN/TSN	2375 / AAA 00019	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Schwarz Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	140 kW	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	5 Monat(e)
Letzte Wartung	02/2025 bei 18.035 km	**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Grau
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.100 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	3/3	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	50159938	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/35 R23 104Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	3mm / 3mm	i.O.
2	315/30 R23 108Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	2mm / 2mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag (Seitenairbags)
Airbag FSAB (Far Side Airbag)
Airbag für Fahrer und Beifahrer Full-Size-Airbag, mit Deaktivierung Beifahreraibag
Alarmanlage
Aluminiumdach mit Dachreling (Schwarz oder Chrom)
Antriebs-Schlupf-Regelung ASR
ARP (Anti-Rolling Protection) - aktiver Überschlagschutz
Außenspiegel : Automatisch ein- und ausklappbare Seitenspiegel mit Positionsspeicher
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Bergabfahrassistent
Berganfahrassistent
Bremsanlage - Elektronischer Bremsassistent BAS - Anti-Blockier-System (ABS) - Elektrischer Bremsbelagverschleißanzeiger EPWI
Bremse: 21" Leichtgewicht-Bremsscheibe
Bremsleuchte, dritte in LED-Technik
Dachreling
Display: 8" TFT-Display für 5-stelliges Layout
Display: Voldigital Kombi-Instrument 29" Head up Display mit teilweiser Augmented Reality 15 1" Full HD OLED-Bildschirm in der Mittelkonsole 12,6"-Instrumentenanzeige für Fahrer und Beifahrer
Elektronische Parkbremse EPB
Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Fahrerüberwachungssystem mit Lebenserfassung und Pflege
Fahrwerk: ICC Integrierte Fahrwerksregelung
Geschwindigkeitsregelanlage Adaptive ACC
Getriebe: 1-Gang-Automatik
Gurte Motorisierter Gurtstraffer vorne (Fahrer und Beifahrer) Gurtstraffer vorne mit adaptivem Gurtkraftbegrenzer (Fahrer und Beifahrer) 3-Punkt-Sicherheitsgurte vorne (Fahrer und Beifahrer) Äußere Sicherheitsgurte hinten mit progressivem Gurtkraftbegrenzer Standard -Sicherheitsgurt für den mittleren Sitz in der 2. 4-stufig höhenverstellbarer Sicherheitsgurt vorne (vorne) Sicherheitsgurt-Erinnerung (vorne und hinten)
Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung
Heckspoiler Integrierte
Innenspiegel, automatisch abblendend
Kartenschlüssel mit NFC-Funktion (Entriegeln der Tür und Start) - Schlüsselloses Ein- und Aussteigen mit freihändiger Türentriegelung/-verriegelung - Schlüsselloser automatischer Start - Entriegelung / Start über Telefon mit NFC-Funktion (BLE + UWB + NFC)
Klimaautomatik 4-Zonen Anzeige der Luftqualität (innen/außen) PM 2.5 Filter 2. Reihe - Belüftungsdüsen an der B-Säule 2. Reihe - Elektrisch verstellbare Belüftungsdüsen an der Rückseite der Mittelkonsole Elektrisch verstellbare Belüftungsdüsen in der ersten Reihe Automatische Luftumwälzung
Komfortschlüssel: UWB Key
Kopfstützen (4)
Ladekabel: Type 2 Mode 3 charging cable
LED Matrix Scheinwerfer und LED Heckleuchten LED-Tagfahrlicht LED-Rückleuchte ADB -Funktion (adaptives Fernlicht) Pfützenbeleuchtung Begrüßungssequenz mit Licht und Begrüßungston Dämmerungssensor Notbremsung Schnelles Blinken
Leichtgewichtige Bremsscheiben mit 6-Kolben-Bremssätteln (Schwarz), vorne
Lenkrad: Multifunktionslenkrad beheizbar Elektrisch verstellbare 4-Wege-Lenksäule - mit Memory
Lotus Connect - Lotus-App - Notruf - Pannenhilfe-Ruf - Digitaler Schlüssel - Online -Navigation - Virtueller persönlicher Assistent mit Spracherkennung - Over-The-Air-Software -Updates über WLAN - App-Store im Fahrzeug
Notbremsassistent autonom
On Board charger 22 KW
Paket: Lotus Pilot Pack
Paket: Park Paket - APA (Autonomous Parking Assist), autonomer Parkassistent - RPA (Remote Parking Assist), ferngesteuerter Parkassistent
Polster: Leder Nappa Anthracite/Grey
Premium-Ambientebeleuchtung
Querverkehrswarnung hinten (RCTA)
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang Plus (DAB+)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Radiozubehör: KEF Reference 3D surround sound system (2160W 23-speaker, High Fidelity & Stereo Sound)
Radiozubehör: USB Typ-C Steckdose
Regensensor
Reifendruck-Kontrollanzeige mit Digitalanzeige
Reifenreparaturset
Räder: Leichtmetall (4) 22" 10-Spoke Grey Diamond Turned 9J 22 275/40 R22 Front Pirelli P -Zero,11J 22 315/35 R22 Rear Pirelli P-Zero
Scheibenwaschdüsen beheizbar
Servolenkung EPS
Sitze: Beheizte Vordersitze (Kissen und Rückenlehnen)
Sitze: ISOFIX auf den äußeren Rücksitzen
Sitze: Memory-Vordersitze inkl. Vordersitze elektrisch einstellbar Lendenwirbelstütze (12-fach) 2 -Wege-Kissenverlängerung
Sitze: Rücksitzlehne umklappbar 40 : 20 : 40
Soft close
Sport Motor Sound (schaltbar)
Spurhalte-Assistent
Stauassistent
Telefon: Android Auto
Telefon: Apple CarPlay
Telefon: Bluetooth
Telefon: Kabelloser Internet-Hotspot 5G-Telematik OTA (Software-Aktualisierung über die Luft)
Telefon: Kabelloses Ladegerät für Telefone
Toter-Winkel-Erkennung
Verglasung: Privacy Verglasung (graues Glas)
Verkehrszeichenerkennung
Visueller Park-Assistent (VPA) Einparkhilfe hinten/vorn 360-Grad-Kamera mit virtueller Modellansicht
Wegfahrsperre
Wärmepumpe

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic
Räder: Leichtmetall (4) 23" 5-Spoke Grey Diamond Turned 9J 23 275/35 R22 Front Pirelli P-Zero ,11J 23 315/30 R22 Rear Pirelli P-Zero

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motorhaube	Motorhaube (Fronthaube) - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Delle / Lackschaden - erneuern
6	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

gesamtes Fahrzeug mit erhöhter Lackschichtdicke

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Sonstiges




Abbildung 6: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Sonstiges



Abbildung 8: Motorraum




Abbildung 9: FIN




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung




Abbildung 15: Montierte Bereifung




Abbildung 16: Innenraum hinten



Abbildung 17: Laderaum




Abbildung 18: Innenraum vorne

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Instrumententafel




Abbildung 20: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 21: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Fronthaube) - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Motorhaube: Motorhaube (Fronthaube) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Delle / Lackschaden - erneuern




Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern