TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	21.08.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Ingolf Uwe Hartmann Im Bangert 10 65606 Villmar
Amtliches Kennzeichen	LM-SH664
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS2RJ726811

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**1.030,00 €**	**195,70 €**	**1.225,70 €**
basierend auf Reparaturkosten	1.100,00 €	209,00 €	1.309,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Besichtigungsdatum / Ort	21.08.2026 / STELLANTIS &YOU (Mainz) In der Dalheimer Wiese 36 55120 Mainz (Mombach)
Fahrzeughalter	Ingolf Uwe Hartmann Im Bangert 10 65606 Villmar
Amtliches Kennzeichen	LM-SH664
Fahrzeugart	Geländewagen
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ABI 00001
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS2RJ726811
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	21.08.2024 / 21.08.2024
Nächste HU	08/2027 (Abgelesen aus ZBI)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	27.205 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grau
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Zylinder	1.199 ccm / 3

Leistung	96 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.715
Maße (L/B/H)	4300 x 1770 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / unvollständig
Restlauf bis Service	7.600 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Ersatzrad

Ablauf: 02/2029 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verkleidungen/ Abdeckungen	Zierleiste / Dekorleiste (Heckdeckel oben) - verkratzt / verschürft - Wertminderung	50,00 €	50,00 €
2	Tür hinten links	Zierleiste oben (Baumharz eingetrocknet) - Lackmangel - erneuern	200,00 €	200,00 €
3	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - lackieren	350,00 €	280,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
4	Unterlagen	Serviceheft - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung	500,00 €	500,00 €
Summe (netto):			1.100,00 €	1.030,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	161 µm
2	Dachholm links	163 µm
3	Dachholm rechts	175 µm
4	Heckklappe/-tür	114 µm
5	Kotflügel links	118 µm
6	Kotflügel rechts	107 µm
7	Motorhaube	108 µm
8	Schweller links	56 µm
9	Schweller rechts	49 µm
10	Seitenwand links	122 µm
11	Seitenwand rechts	113 µm
12	Tür hinten links	100 µm
13	Tür hinten rechts	112 µm
14	Tür vorne links	101 µm
15	Tür vorne rechts	103 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026

Unterschrift Sachverständiger (Marcel Tächl)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 29 Übersichtsfotos, 7 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Kombiinstrument



Abbildung 13: Kombiinstrument




Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: Laderaum



Abbildung 16: Dokumente




Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

PROTOKOLLNUMMER: 47173890


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 21.08.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Heckdeckel oben) - verkratzt / verschürft -



Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Heckdeckel oben) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung 1: Verkleidungen/Abdeckungen: Zierleiste / Dekorleiste (Heckdeckel oben) - verkratzt / verschürft -




Beschädigung 2: Tür hinten links: Zierleiste oben (Baumharz eingetrocknet) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 2: Tür hinten links: Zierleiste oben (Baumharz eingetrocknet) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkrat… verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verkratzt / verschürft - lackieren