TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Fahrzeugbewertung
Robert-Bosch-Straße 16
64293 Darmstadt

PROTOKOLLNUMMER: 45801351

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 08.06.2026

Gutachten

Betreff	Rücknahmegutachten
Anlieferungsdatum	08.06.2026
Besichtigungsdatum / Ort	08.06.2026 / Stellantis&You Wiesbaden Rheingaustr. 61 65201 Wiesbaden
Fahrzeughalter	Gürbüz managment UG Dietesheimer Str. 74 63165 mühlheim
Amtliches Kennzeichen	OF GG1188
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS9RJ680961

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**1.270,00 €**	**241,30 €**	**1.511,30 €**
basierend auf Reparaturkosten	1.470,00 €	279,30 €	1.749,30 €

Wertminderung aus Nachlackierungen (in den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral 600,00 €

Gutachten

Betreff	Rücknahmegutachten
Auftrag durch	Stellantis&You Wiesbaden Rheingaustr. 61 65201 Wiesbaden
Besichtigungsdatum / Ort	08.06.2026 / Stellantis&You Wiesbaden Rheingaustr. 61 65201 Wiesbaden
Besichtigung durch	Ibrahim Bicil
Fahrzeughalter	Gürbüz managment UG Dietesheimer Str. 74 63165 mühlheim
Amtliches Kennzeichen	OF GG1188
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	2008
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2525 ABI 00010
Fahrzeug-Identnummer	VR3USHNS9RJ680961
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	06.06.2024 / 06.06.2024
Nächste HU	06/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	25.851 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Rot Metallic
Kraftstoffart	Benzin
Hubraum / Leistung	1.199 ccm/ 96 kW

Zylinder / Schadstoffklasse	/ EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.740
Maße (L/B/H)	4300 x 1770 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	5 Monat(e)
Durchgeführte Wartungen	10.11.2025 bei 13.968 km
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Fahrbereitschaft	fahrbereit
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 215/60 R17 100H	Goodyear	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	6 / 6

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Tür vorn rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €	100,00 €
2	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
3	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen	100,00 €	100,00 €
4	Motorhaube	Dämmmatte - beschädigt - erneuern	140,00 €	140,00 €
5	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen	200,00 €	200,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Zeitüberschreitung Serviceintervall) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung	250,00 €	250,00 €
7	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren	580,00 €	380,00 €
Summe (netto):			1.470,00 €	1.270,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel rechts, Seitenwand rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne rechts	600,00 €
Summe (netto):		600,00 €

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Begutachtung verschmutzt, verborgene Schäden sind nicht auszuschließen.

Unterschrift Sachverständiger (Ibrahim Bicil)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 14 Beschädigungsfotos

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Montierte Bereifung




Abbildung 8: Typschild




Abbildung 9: Motorraum



Abbildung 10: Kombiinstrument




Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Instrumententafel



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Laderaum




Abbildung 15: Dokumente



Abbildung 16: Dokumente



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 1: Tür vorn rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung 2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 3: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung 4: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Motorhaube: Dämmmatte - beschädigt - erneuern




Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 5: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Zeitüberschreitung Serviceintervall) - entspricht nicht den



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren