DEKRA-Nr: 0357 / 024626 / 2026 / B085578002619 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	04.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 87 µm bis 124 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Wartung KM / Zeit- Intervall überschritten.
Das Fahrzeug wurde auf Winterreifen vorgestellt. Die Sommerreifen auf Felgen lagen im Fahrzeug und wurden entsprechend bewertet.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Aktenauszug
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	20.08.2021	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	BMW	Typ / Verkaufsbez.	3 Touring (G21)(06.2019->) / 3er - 320 e Advantage (EURO 6d)(OPF)
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N91050FL69963	HSN / TSN	0005 / CYX
DAT €uropa-Code®	011301463010001	DAT Marktindex	DE001 6194
Km-Stand abgelesen	97115	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1998
Getriebe	Automatik /	Felgen	Leichtmetall
Farbe	SCHWARZ II / Uni / 668		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	5 mm
225 / 50 R 17 98 V	Michelin / Alpin 6	W /O	5 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablage-Paket, Advantage, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Aktive Motorhaube, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Armauflage vorn, Ausstattungs-Paket: Connected, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, BMW Live Cockpit Professional, Befestigungssystem im Kofferraum, Bordcomputer, Bremsassistent, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachreling schwarz, Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser), Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten), Dynamische Bremsleuchte, Dynamische Stabilitäts-Control (DSC), Dynamische Tractions Control (DTC), Elektromotor 83 kW (Hybridantrieb), Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent), Fahrassistenz-System: Active Guard Plus (Spurhalteassistent, Frontkollisionswarnung), Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter, Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Velours, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion, Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen), Heckklappenbetätigung automatisch, Heckleuchten LED, Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 120 kW), Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 3-Zonen mit autom. Umluft-Control, Kopf-Airbag-System hinten, Kopf-Airbag-System vorn, Kopfstützen hinten klappbar, Kältemittel R 1234 YF, Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion, Licht- und Regensensor, Mittelarmlehne hinten, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Hybrid (B48), Otto-Partikelfilter (OPF), Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten, Parkbremse elektrisch, Personalisierungssystem (Personal Profile), Reifen 225/50 R17 ..W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Service-System: Gesetzlicher Notruf, Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices, Service-System: eDrive Services, Servolenkung Servotronic, Start-Stop-Knopf, Start/Stop-Anlage (Funktion), Steuer-AV europäischer Markt (EU spezifisch), Warndreieck, Wartung: Fahrzeug mit Ölserviceintervall 30000 Km / 24 Monate, Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
24607	HiFi-Lautsprechersystem
33306	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
11000	Metallic-Lackierung
3534	Parkassistent-Paket
68802	Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
30214	Sitzbezug / Polsterung: Leder Vernasca
29500	Sitzheizung vorn
22101	Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)


31901 Sportsitze vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft
letzte Wartung: am 09.07.2024 bei Kilometerstand 62.793

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA (Bild 24, 25, 26, 27, 28)
2. Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 29, 30, 31)
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 21, 22)
4. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 18, 19, 20)
5. Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 16, 17)
6. Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 14, 15)
7. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 11, 12)
8. Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau (Bild 9, 10)
9. HU/AU, überfällig, durchführen
10. Service/Inspektion Bremsflüssigkeit, verschlissen, erneuern (Bild 8)
11. Service/Inspektion Inspektion groß, überfällig, durchführen
12. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
(Bild 32)
Felge hinten rechts Winterrad, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 23)

Fehlende Teile

1. Kappe Heckscheibenwischer



Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür




Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Kattenstroth Automobile e.K.

BMW /MINI Service

Serviceblatt

Einlesedatum des Schlüssels (inkl. Uhrzeit) 09.07.2024 09:35

Letzte Aktualisierung im Fahrzeug (inkl. Uhrzeit) 09.07.2024 09:34

Quelle Schlüsseldaten Fahrzeugschlüssel einlesen

Kundendaten

Firmenname	Nobilia-Werke J. Stickling
Titel	
Vorname	
Nachname	
Kundennummer	203042
Straße	Waldstr. 53 -57
Adresszusatz 1	
Adresszusatz 2	
PLZ Ort	33415 Verl
Telefon (Privat)	HÜTER 508-94156
Telefon (Geschäftlich)	052465083183 Honerlage
Mobil (Privat)	
Mobil (Geschäftlich)	0151/14717193 Hr.
E-Mail (Privat)	
Bevorzugter Kontakt über	

Fahrzeugdaten

Kennzeichen	GT-N 336E
Fahrgestellnr.	FL69963
Modell	320E A
Baureihe/Motor	G21 XB1G
Farbe	0668 schwarz 2
Prod.-Datum	14.07.2021
Erstzulassung	20.08.2021
Aktueller km-Stand	62.793 km

Termindaten

Service Berater	Daniel Flaskamp
Telefon	
Beratungstermin	09.07.2024, 10:00
Fzg.rückgabe	09.07.2024, 15:00
Leitzahl	
Mobilität	
Kennzeichen	BI-KE 1
Modell	E-Bike
Zahlungsmethode	

Kontakt zum Termin

Kontakt

Telefon

Email

Service Daten (CBS)

Service Standardumfang

- Check-Control Meldungen prüfen
- Kontroll- und Warnleuchten prüfen
- ggf.Schiebedachführungsschienen auf Verschmutzung prüfen, Wenn nötig reinigen, gegen gesonderte Berechnung
- Funktionsprüfung Feststellbremse ohne Rollenprüfstand

Service Motoröl

- Motoröl und Ölfilter wechseln (5,25 Liter)
- Achtung: Bei Fahrzeugen mit Ottopartikelfilter sind nur aschearme Motoröle zulässig. Freigabeliste beachten

Service Luftfiltereinsatz

- Luftfiltereinsatz erneuern (Bei größerem Staubanfall Wechselintervall verkürzen)

Service Mikrofilter

- Mikrofilter erneuern

Service Zündkerzen

- Zündkerzen erneuern

Gasdruckfedern für Frontklappe prüfen (bei Ersatz 51 23 266 / 766)

- Arbeitswert für die Prüfung ist im Service Bremsflüssigkeit enthalten

Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Service/Inspektion Bremsflüssigkeit, verschlissen, erneuern



Bild 9 : Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau




Bild 10 : Motorhaube Lackierung, Steinschlagschaden >5Stück/dm², lackieren mit Lackaufbau



Bild 11 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 12 : Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 13 : Kappe Heckscheibenwischer



Bild 14 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 15 : Tür hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 16 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 17 : Kotflügel vorne links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 20 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 21 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 22 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 23 : Felge hinten rechts Winterrad, zerkratzt, Gebrauchsspur



Bild 24 : Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA



Bild 25 : Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA



Bild 26 : Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA



Bild 27 : Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA



Bild 28 : Stoßfänger hinten Kratzer und Verformung, erneuern gem. KVA



Bild 29 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 30 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 31 : Seitenteil hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair




Bild 32 : Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur