TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48228110
Auftrags-Nr / Referenz:	19251936
Besichtigungsdatum:	28.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	AÖ-EN 600E	**Vehicle Identification number**	LRWYGCEK3NC455809
Erstzulassung	27.09.2022	**Laufleistung (abgelesen)**	99.518 km
HSN/TSN	1480 / ABD 00013	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Blau Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	153 kW	**Nächste HU**	09/2027
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	0 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.619 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52087458	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	255/45 R19 100V	Winterreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel-Überwachung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüss, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg
Lackierung: Metallic, Deep Blue

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
2	Tür hinten links	Tür (2.Delle ist Gebrauchspur) - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe (2 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Scheinwerfer	Scheinwerfer links (Kostenerweiterung möglich) - lose - befunden ggf. instandsetzen
10	Seitenwand rechts	Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Stossfänger vorn	Spoiler - verformt - erneuern
12	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern
13	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Hepa Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen
14	Nebelleuchte	Nebelleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
15	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
18	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
19	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
20	Motorhaube	Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
21	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug
2	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Seitenwand links	Innenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
4	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung rechts (oberflächliche Kratzer) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (Schlüsselkarte fehlt)
Rad/Reifen - Reifensatz komplett (Sommerreifen)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten




Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 14: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 15: Zulassungsdokument(e)




Abbildung 16: Innenraum hinten



Abbildung 17: Montierte Bereifung




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - auslege… polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (2.Delle ist Gebrauchspur) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (2.Delle ist Gebrauchspur) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (2.Delle ist Gebrauchspur) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür (2.Delle ist Gebrauchspur) - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #3: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe (2 Dellen) - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Kostenerweiterung möglich) - lose - befunden ggf. instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Kostenerweiterung möglich) - lose - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #9: Scheinwerfer: Scheinwerfer links (Kostenerweiterung möglich) - lose - befunden ggf. instandsetzen



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Seitenwand rechts: Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern




Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Spoiler - verformt - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #13: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Hepa Filter, Pollenfilter, Wischerblätter) - fällig - durchführen



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Nebelleuchte: Nebelleuchte vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #19: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Traunstein
Kotzinger Straße 6
83278 Traunstein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #20: Motorhaube: Motorhaube - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #21: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern