DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002583713
Besichtigt am:	05.08.2026 14:29
Berichts-Nr:	11138192
FIN:	TMBGR6NW2N3038047



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kamiq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	04.07.2022
Laufleistung:	55.328 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg.,inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Active

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Beheizbare Vordersitze (+Spritzd}se)

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Care connect 1 Jahr

Cool & Sound

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Grained Black

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,ohne Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interierurleisten und Ausstr¦merrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Kurvenfahrlicht

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

- Leuchtweitenregulierung
- Linkslenker
- Mirror Link
- Mit Multifunktionskamera
- Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"
- Mittelkonsole
- Modul Boden hinten Ausführung 1
- Multifunktionsanzeige Maxidot
- Nicht Heissland
- Nichtraucherausführung
- Normal-Lackierung
- Normalsitze vorn
- Notrufsystem eCall+
- Ohne "drive select"
- Ohne 2. Batterie
- Ohne Abfalleimer
- Ohne Ablageschale am Dachhimmel
- Ohne Adapter
- Ohne alternativ-Antriebssystem
- Ohne Anhängevorrichtung
- Ohne Beidseitiger Bodenbelag
- Ohne Berganfahrassistent
- Ohne Blende
- Ohne Dacheinsatz (Volldach)
- Ohne Dekorfolien/Embleme
- Ohne ECO-Funktion
- Ohne elektrische Bet{tigung der Heckklappe
- Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
- Ohne erweitertem Sicherheitssystem
- Ohne Feuerlöscher
- Ohne Fußmatten
- Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
- Ohne Halter
- Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
- Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
- Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
- Ohne Ladeboden
- Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
- Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
- Ohne Lichtassistent
- Ohne Müdigkeitserkennung
- Ohne Navigationsgerät
- Ohne Nebelscheinwerfer
- Ohne Regenschirm(e)
- Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
- Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
- Ohne Seitenschutzleiste
- Ohne Sprachsteuerung
- Ohne Spurwechselassistent
- Ohne Steckdose
- Ohne Trennwand
- Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
- Ohne Überführungsausrüstung
- Ohne Verkehrszeichenerkennung
- Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
- Ohne Waschwasser-Standanzeige
- Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
- Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
- Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
- Ohne Zusatz-/Standheizung
- Radio Swing 6,5"
- Radschrauben Standard
- Radstand
- Radvollblenden Tecton 16"
- Rechtsverkehr
- Regionscode " ECE " für Radio
- Reifen 205/60 R16 92V
- Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
- Reifendruckkontrolle
- Remote Access / Proaktiver Dienst
- Reserverad, platzsparend
- Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
- Satin Black
- Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
- Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
- Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
- Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
- Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
- Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
- Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
- Schriftzugsatz in Grundausführung
- Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
- Serienkraftstoff-Erstbefüllung
- Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
- Servolenkung
- Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

Sitzbez}ge Active

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Smart Link

Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Tickettasche plus Airbag-Label auf der Sonnenblende

Speedlimiter

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Stahlr{der 16" ET 35 "Lhotse"

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Barum	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Barum	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Barum	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm
Barum	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/60 R 16 96 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Ersatz		Sommer	Stahl	195/60 R 16 89 H	8,0 mm

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
3	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
4	Sitzbezug vorne links	Loch	Smart Repair
5	Reifen hinten links	Außerhalb Toleranzbereich	Prüfen
6	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radzierblende hinten links	Fehlt	Ersetzen
2	Radkappe hinten rechts	Fehlt	Ersetzen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	214,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBGR6NW2N3038047 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

3 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair

4 - Sitzbezug vorne links - Loch - Smart Repair

5 - Reifen hinten links - Außerhalb Toleranzbereich - Prüfen

Kommentar	Die Reifen im Kofferraum entsprechen der Auslieferungsbereifung, 205/60 R 16 92 VDie Reifen am Fz. 205/60 R 96 H , ummontieren




6 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11138192
vom: 05.08.2026

7 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren




FEHLTEILE

1 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Ersetzen	
Kommentar	Zwei Radkappen liegen im Fz.Zwei fehlen.




2 - Radkappe hinten rechts - Fehlt - Ersetzen	
Kommentar	Zwei Radkappen liegen im Fz. Zwei fehlen.

