allane mobility group

22346/24802

Standplatz:

09.11.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	RÜD-F 0538E	Fahrgestell-Nummer:	KNAC381CPR5193484
Vertrags-Nummer:	52120088	Erstzulassung:	27.09.2024
Internes KZ:	15176425	Kilometer-Stand:	36148

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle 5-türig 0ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automati

Lackierung: Auroraschwarz Metallic | Polsterung: Dark Lederoptik Schwarz | Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**48.731,09**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Auroraschwarz Metallic	0,00
Dark Lederoptik Schwarz	0,00
Metalliclackierung	823,53
Wärmepumpe	0,00
EV6 Ganzjahresreifen	693,00
SOS Paket	40,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

EV6 Ganzjahresreifen	693,00
SOS Paket	40,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**50.287,62**
Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	**59.842,27**
Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.)	59.842,27

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2024		
kW / PS:	239 / 325	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	185	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	5,200
Leergewicht (kg):	2090	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **52120088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 0538E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen: _____

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **52120088**
Amtliches Kennzeichen: RÜD-F 0538E

Übersicht erstellt am: 09.11.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

KIA EV6 77,4 kWh 239 kW Allradantrieb Business Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 325 PS / 239 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48161815
Auftrags-Nr / Referenz:	MW3222394
Besichtigungsdatum:	15.10.2026
Sachverständiger:	Philip Hempel
Besichtigung durch	Sandy Mehl

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Kia EV6		
Kennzeichen	RÜD-F538E	**Vehicle Identification number**	KNAC381CPR5193484
Erstzulassung	27.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	36.148 km
HSN/TSN	2233 / ABC 00016	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Limousine	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb / 1
Farbe	Schwarz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	81 kW	**Nächste HU**	
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	12.681 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Grau
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.530 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer			

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R19 105V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Yokohama	6mm / 6mm	i.O.
2	235/55 R19 105V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Yokohama	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					12/2028

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Schweller rechts	Verkleidung - Kratzer - auslegen / polieren	60,00 €	60,00 €
2	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren	60,00 €	60,00 €
3	Heckleuchte	Zusatzbremsleuchte - Kratzer - Wertminderung	100,00 €	100,00 €
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern	105,00 €	105,00 €
5	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren	300,00 €	230,00 €
6	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	480,00 €	360,00 €
7	Karosserie	Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen	665,00 €	665,00 €
Summe (netto)			1.770,00 €	1.580,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)	Minderwert
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.				

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten	Minderwert
Beschädigungen	1.770,00 €	1.580,00 €
Gebrauchsspuren	0,00 €	0,00 €
Fehlteile	0,00 €	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	1.770,00 €	1.580,00 €
Mwst. (19%)	**336,30 €**	**300,20 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**2.106,30 €**	**1.880,20 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.
- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Beurteilung des Fahrzeuges waren Hubmittel bzw. eine Grube nicht erforderlich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Unterschrift Sachverständiger (Philip Hempel)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung




Abbildung 10: Innenraum vorne




Abbildung 11: Innenraum hinten



Abbildung 12: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Abbildung 13: Laderaum



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Kombiinstrument




Abbildung 16: Instrumententafel




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Dokumente

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München




Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Schweller rechts: Verkleidung - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslege… polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - auslege… polieren



Beschädigung #3: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - Kratzer - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München




Beschädigung #3: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Heckleuchte: Zusatzbremsleuchte - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidung Ladekante - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch


Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen




Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen



Beschädigung #7: Karosserie: Karosserie - Hagelschaden - instandsetzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
akb_buch
An der Lehmgrube 1
89290 Buch

Empfänger
München
finn GmbH
Prinzregentenplatz 9
81675 München

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links



Nachlackierung 1: Motorhaube, Seitenwand links, Seitenwand rechts, Tür hinten links