trustoo

Rapport d'inspection

GP-660-JZ

Inspection réalisée le 15/09/2026

Télécharger au format PDF

Résumé Détails

Résumé

Immatriculation (A)

GP-660-JZ

Problèmes

Éléments	Problèmes	Réparations	Coût des réparations	Photos	Commentaires
Spoiler de pare-chocs	Griffe(s)	Réparer	150,00 €		*Impact de pierre*
Porte avant gauche	Griffe(s)	Lustrer	35,00 €		
Jante avant gauche	Griffe(s)	Réparer	195,00 €		
Réparation roue (kit complet)	Manquant	Remplacer	115,00 €		
			Coût total estimé des réparations: 495,00 €		