Vehiculo: 9036NDM

Modelo: HYUNDAI I20 1.0 TGDI MHEV KLASS 5P DRAGON RED
Bastidor: NLHBN51G2SZ645029 Kilometros: 17502
Empresa: MOBUS RENT SLU
Solicitud: 26472
Fecha: 19/10/2026
Lugar: MOBUS TORRELLANO
Taller: GM MOBUS 39MO
Precio H.M.O.: 39.00 € Dto: 0%
Precio H.PIN.: 39.00 € Dto: 0%

N.Peritacion : 000088212

Hoja	Fecha Peritacion
1	19/10/2026

Peritacion de Vehiculo

Relacion de Materiales

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
251	PASE RUEDA DEL DCH	189.8	10 %	170.82

TOTAL
170.82 €

Relacion de Faltantes

Referencia	Descripcion	P.Unidad	Descuento	Total
784	CUBRE CARTER	106.54	10 %	95.89
1064	COMPRESOR ANTIPINCHAZOS	142.6	10 %	128.34

TOTAL
224.23 €

Relacion de Forfaits

Descripcion	Grado	Daño	Forfait	Total
TOPES BANDEJA TRASERA DCHO	Sustitucion	Sustituir	14.98	14.98

TOTAL
14.98 €

Relacion de Operaciones

Descripcion	Grado	Daño	P.Chp.	T.Chp.	P.Pnt	T.Pnt	M.Pnt	T.Ext	Total
ALETA TRASERA DERECHA	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PUERTA TRAS DCH	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	2.20	55.77	0.30	161.07
PUERTA DEL DCH	No Valorable	Pintar	39.00		39.00				
LLANTA PULIDA DELANTERA DERECHA	No Valorable	Reparar	39.00		39.00				
PASE RUEDA DEL DCH	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.30	11.7
ALETA DELANTERA DCHA	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.50	38.03		96.53
CUBRE CARTER	Faltante	Faltante	39.00		39.00			0.30	11.7
PARAGOLPES DELANTERO	Leve	Pintar	39.00		39.00	2.20	55.77		141.57
PUERTA DEL IZQ	Ret/Pincel	Ret/Pincel	39.00		39.00	0.20	5.07		12.87
PUERTA TRAS IZQ	Leve	Reparar	39.00	0.20	39.00	2.20	55.77	0.30	161.07
PARAGOLPES TR SUPERIOR	Leve	Pintar	39.00		39.00	1.90	48.16		122.26
TOPES BANDEJA TRASERA DCHO	Sustitucion	Sustituir	39.00		39.00			0.20	7.8
COMPRESOR ANTIPINCHAZOS	Faltante	Faltante	39.00		39.00				
CONSTANTE PINTURA	C. Material	C. Material	39.00		39.00	1.00			39

TOTAL
778.44 €

Resumen de Peritacion

Materiales	Faltantes	Forfait	T.Chapa	T.Pint	M.Pint	T.Extra	Dtos	Base Imp	IVA 21%	Tot Peritacion
170.82 €	224.23 €	14.98 €	0.4 Hrs	11.4 Hrs	263.64 €	1.4 Hrs	0 €	1188.47	249.58	1438.05 €

Mas Informacion


Observaciones
RESERVA DE DAÑOS EN ZONA FRONTAL, PARAGOLPES DELANTERO DESCOLGADO POR FALTA DE CUBRE CARTER, PARSGOLPES DEL. Y ALETA DEL. DCH. CON DEFECTO EN COLORIMETRÍA

Imagenes de Peritacion




















HOJA DE INCIDENCIAS A LA LLEGADA
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


NDM
PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


PARAGOLPES TRASERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


PARAGOLPES DELANTERO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


NAKO
Gestacar


NAKO
Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar


Gestacar




PASE RUEDA DEL DCH


PASE RUEDA DEL DCH








PARAGOLPES DELANTERO




Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar
Gestacar


Gestacar
PUERTA TRAS DCH
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar


Gestacar
ALETA TRASERA DERECHA
Gestacar