Fahrzeugzustandsbericht - Verkauf



FIAT 500 Elektro

FIAT 500e 23,8kWh

Fahrgestellnummer (FIN)	**ZFAEFAA29PX181179**
Kilometerstand (km)	**20.682**
Erstzulassungsdatum	**26.09.2023**
Kraftstoffart	**Elektrisch**
Getriebe	**Automatik**
Leistung PS	**95 PS**
Leistung kW	**70 kW**
Polsterart	**Stoff**
Fahrzeugfarbe	**Arktis Weiß Uni**
Interieurfarbe	**Stoff Anthrazit/Schwarz**

AUFTRAGSDETAILS

Inspektion - ID	**11613318**	Besichtigt am	**16.10.2026 10:21:26**

INSPEKTIONSDETAILS

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen	**Nein, das ist nicht möglich**	Anzahl Schlüssel gesamt	**2**
Wartungshistorie	**07/11/2025,17752**	Nachlackierungen vorhanden	**Nein**
Originalschlüssel	**Ja**	Betriebsanleitung	**Ja**

BEREIFUNG

Montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
Vorne	Links	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Winter	Stahl
Vorne	Rechts	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Winter	Stahl
Hinten	Links	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Winter	Stahl
Hinten	Rechts	5,0 mm	Falken	185/65 R 15 88 T	Winter	Stahl

Nicht montierte Reifen

Ort	Position	Profiltiefe	Hersteller	Dimension	Reifentyp	Felgenart
-	-	5,0 mm	Continental	185/65 R 18 88 T	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	185/65 R 18 88 T	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	185/65 R 18 88 T	Sommer	Stahl
-	-	5,0 mm	Continental	185/65 R 18 88 T	Sommer	Stahl


KOSTEN- & WERTZUSAMMENFASSUNG

Belastung Kunde

Bauteil	Schadensart	Schweregrad	Reparaturmethode
1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Fehlt	Ersetzen	Ersetzen
2 | Stoßfänger vorne	Kratzer	>10 cm - 15 cm	Lackieren
3 | Schwellerverkleidung links	Kratzer	Ersetzen	Ersetzen
4 | Hochvolt-Batterie komplett	Geprüft	Unbekannt	Keine Reparatur

SCHÄDEN

[Unclassified]

1 | HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)

Schadensart	Fehlt
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




2 | Stoßfänger vorne

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	>10 cm - 15 cm
Reparaturmethode	Lackieren
Ursache	Bei Inspektion festgestellt




3 | Schwellerverkleidung links

Schadensart	Kratzer
Schweregrad	Ersetzen
Reparaturmethode	Ersetzen
Ursache	Bei Inspektion festgestellt



4 | Hochvolt-Batterie komplett

Schadensart	Geprüft
Schweregrad	Unbekannt
Reparaturmethode	Keine Reparatur
Ursache	Bei Inspektion festgestellt

HERSTELLERAUSSTATTUNG

ABS, 4 Sensoren	Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)	Airbag auf Beifahrerseite
Airbag Fahrerseite	Airbag Kopfairbag vorne und hinten	Airbag Seitenairbags vorn
Armaturenbretteinlage in Wagenfarbe	Aufmerksamkeitsassistent	Autonomer Notbremsassistent
Bremsleuchte, dritte	ESC, ASR, BAS	Fahrmodus-Schalter
Fensterheber elektrisch vorne	Geschwindigkeitsregelanlage	Getriebe: 1-Gang-Direktantrieb
Heckscheibenheizung	Heckscheibenwischer	Infotainmentsystem 10,25" mit DAB+
Instrumentenanzeige als 7" TFT-Farbdispl	Keyless Go	Klimaautomatik
Kopfstützen im Fond (2) versenkbar	Kopfstützen vorn	Lackierung: Uni
Ladekabel Mode-3 EV/PHEV	LED-Heckleuchten	LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhenverstellbar	Lenkrad: Softtouch-Lenkrad	Licht- und Regensensor
Nebelschlußleuchte	Paket: Komfort	Parkbremse elektronisch
Polster. Stoff	Räder: 15" Stahlfelgen mit Radzierblend	Radio: Audiosystem mit 6 Lautsprechern
Radiozubehör: Apple CarPlay/Android Auto	Schnellladefunktion: EV/PHEV - 50 kW	Schwarze Seitenzierleisten
Servolenkung	Spurhalteassistent	Tasche für EV/PHEV Mode-3-Ladekabel
Temperaturregelung elektrisch EV/PHEV	Uconnect Services	Verkehrszeicheninformation
Vordersitze, 4-fach manuell verstellbar	Wärmeschutzverglasung	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung fernbedienbar		

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.
Das Ergebnis der Besichtigung wurde unter Anwendung des für den jeweiligen Vertrag gültigen Kriterienkataloges durchgeführt.

Die Besichtigung des Fahrzeuges fand durch einen Sachverständigen, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person statt.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Im Rahmen der Fahrzeug/Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.

Alle aufgeführten Beträge sind ohne die ges. MwSt. ausgewiesen. Merkantile Minderwerte sind steuerfrei. Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Gemäß Beauftragung werden zusätzlich auch akzeptable Schäden erfasst, sofern diese für den Fahrzeugzustandsbericht notwendig sind. Eine monetäre Bewertung dieser Positionen erfolgt nicht.

INFORMATIONEN ZUR BEGUTACHTUNG

Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.

Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend.

INFORMATIONEN ZUM FAHRZEUG

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)
2 Hauptschlüssel vorgelegt

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Bei der Besichtigung und Lackschichtdickenmessung konnten keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden festgestellt werden.

FAHRZEUGBILDER



