TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48405423
Auftrags-Nr / Referenz:	52100778
Besichtigungsdatum:	29.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model S		
Kennzeichen	D-PL 2118E	**Fahrgestellnummer**	5YJSA7E53PF515914
Erstzulassung	10.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	30.621 km
HSN/TSN	1480 / ABH 00006	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	PKW Schrägheckklimousine	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Midnight Silver Metallic	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	218 kW	**Nächste HU**	10/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.534 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/3	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	52100778	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	265/35 R21 101Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	n.i.O.
2	295/30 R21 102Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	285/40 R19 107V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung abnehmbar

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Kopf- und Hüftairbags vorne plus zwei Seitenairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Allradantrieb mit Dualmotor
Antiblockiersystem (ABS) - 4 ABS-Scheibenbremsen sowie eine elektronische Feststellbremse

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bluetooth-Freisprechsystem
Bordmonitor 17-Zoll-Touchscreen mit digitalem Kombinationsinstrument
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fahrwerk: Adaptives Fahrwerk Das System passt die Bodenfreiheit automatisch an, um mehr Komfort zu bieten und das Model S in seiner aerodynamischsten Einstellung für maximale Reichweite zu halten.
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
HEPA-Luftreinigungsfilter für den Innenraum
Hochstrom-Ladegerät 16,5 kW Onboard-Ladegerät statt 11 kW Onboard-Ladegerät
Induktive Ladestation für 2 Smartphones
Klimaautomatik mit 3-Zonen Temperatureinstellung
Kopfstützen hinten (2)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Ambientebeleuchtung im Innenraum
LED-Frontscheinwerfer Dreistufiges dynamische LED-Abbiegelicht für optimale Sichtbarkeit bei Nacht
LED-Nebelscheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Standard
Ludicrous Modus
Mittelkonsole mit versetzbaren Armauflagen
Navigation mit Kartenmaterial
Notbremsautomatik
Over-the-Air Software-Updates über WLAN fügen Funktionen hinzu und verbessern die Leistung
Radio AM, FM und Internet-Radioempfang
Radiozubehör: Audiosystem-960-Watt 960-Watt-Audiosystem mit 22 Lautsprechern und aktiver Geräuschunterdrückung
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Rückfahrkamera 360
Schlüsselloser Zugang mit beleuchteten Türgriffen
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung
Sitze: Premium Sitze mit Schwarz Innenraum - Ebenholz Dekor
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sitze: Zwei ISOFIX-Kindersitzbefestigungen
Sprachgesteuerte Funktionen
Steckdose 12-V
Steckdose: USB-C
Tote Winkel Überwachung
USB-Anschlüsse (2) vorne für Medienwiedergabe und Stromanschluss
Wegfahrsperre
WLAN- und LTE-Internet-Konnektivität

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Enhanced Autopilot (verbesserter Autopilot) - Spurwechselassistent: Unterstützt den Spurwechsel auf der Autobahn, wenn der Blinker vom Fahrer betätigt wird. - Autopilot navigieren (Beta): Diese Funktion erweitert den Spurwechselassistenten, indem sie Ihr Fahrzeug über die Autobahn von der Autobahnauffahrt bis zur Ausfahrt führt. Dabei kann sie Spurwechsel vorschlagen und ausführen sowie durch Autobahnkreuze navigieren. - Zukünftig: Autoparken, Herbeirufen und Smart Herbeirufen
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Alle Funktionen von Basic Autopilot und Enhanced Autopilot - Verkehrs- und Stoppschildassistent (Beta): Erkennt Stoppschilder und Ampeln und bremst Ihr Fahrzeug bei Annäherung mit aktiver Überwachung bis zum Stillstand ab. - Zukünftig: City-Lenkassistent
Lackierung: Metallic, Midnight Silver
Räder: 21-Zoll Arachnid Felgen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Kotflügel links	Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Heckklappe/-tür	Ablagefach / Netz - gebrochen / gerissen - erneuern
6	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
7	Stossfänger vorn	Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern
10	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
11	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die Lackschichtdicke ist am gesamten Fahrzeug sehr hoch zwischen 200 und 260.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschü… - Smart Repair



Beschädigung #2: Kotflügel links: Kotflügel links - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Ablagefach / Netz - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Heckklappe/-tür: Ablagefach / Netz - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Spoiler - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
BCA Auktionszentrum Neuss
Flosshafenstrasse 5
41460 Neuss

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #10: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern