TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48243680
Auftrags-Nr / Referenz:	23464282
Besichtigungsdatum:	25.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS T90 EV (89 kWh) Elite		
Kennzeichen	NWM-HR 10E	**Vehicle Identification number**	LSFAM1201NA176075
Erstzulassung	26.09.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	23.254 km
HSN/TSN	2184 / AAL 00001	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	LKW < 3,5t	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Metallic Schwarz	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	65 kW	**Nächste HU**	09/2026
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	6.746 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.300 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 4
Vertragsnummer	52105993	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	245/65 R17 111H XL	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	9mm / 9mm	i.O.
2	245/65 R17 111H XL	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Sonstige	9mm / 9mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch verstellbar
Bergabfahrhilfe (HDC)
Berganfahrhilfe (HSA)
Bremsleuchte, dritte
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodiauswahl: Eco/Normal/Sport

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Fensterheber elektrisch
Getriebe: Direktantrieb
Halogen-Scheinwerfer und Nebelschlussleuchte
Heckscheibe elektrisch beheizbar
ISOFIX und Toptether Befestigung
Klimaanlage manuell mit Pollenfilter
Kopfstützen (2) vorne
Ladeflächenschutz
Ladekabel AC (Typ 2, 11 kW)
LED-Rückleuchten
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad: Multifunktionslenkrad
Lichtsensor
Notbremsassistent (EBA)
Polster: Kunstleder
Radio: Digitalradio DAB+ mit 10,25" Touchscreen inkl. Bluetooth-Schnittstelle und Apple CarPlay bzw. QD-Link, USB-Anschluss
Regensensor
Räder: Leichtmetallfelgen 17" mit Reifen 245/65 R17
Rückfahrkamera
Servolenkung elektrisch
Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer- und warner
Sitze: Beifahrersitz 4-fach elektrisch verstellbar
Sitze: Fahrersitz 6-fach elektrisch verstellbar
Steckdose 12V und 220V in hinterer Sitzreihe
Stoßfänger vorn und hinten in Wagenfarbe
Trittbretter seitlich
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Metallic

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Motor	Motor - verschmutzt - reinigen
2	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - Smart Repair
3	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung
4	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
3	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - kein Abzug
4	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - kein Abzug
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Fahrzeug weist laufleistungsbedingte, Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren auf

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum




Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung




Abbildung 11: Instrumententafel




Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Montierte Bereifung




Abbildung 17: Ladebuchse/Tankstutzen



Abbildung 18: Ladebuchse/Tankstutzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Motor: Motor - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #1: Motor: Motor - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #1: Motor: Motor - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Hamburg
Rahlau 60
22045 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren



Beschädigung #4: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer - lackieren