allane mobility consulting

29676/23728 /31694

Standplatz:

30.09.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	**SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik**		
Amtliches Kennzeichen:	HD -NB 0916E	Fahrgestell-Nummer:	TMBJW8NX1PY008868
Vertrags-Nummer:	14260084	Erstzulassung:	17.08.2022
Internes KZ:	15080936	Kilometer-Stand:	0
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi 5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)	**33.016,38**
Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):	
manuelle Anlage	0,00
Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)	**33.016,38**

allane mobility consulting

29627/23773

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1395
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	31
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	40
Max. Km/h:	220	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,800
Leergewicht (kg):	1620	zul. Gewicht (kg):	2090

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility consulting

29672/29602

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: **14260084**
Amtliches Kennzeichen: HD -NB 0916E

Übersicht erstellt am: 30.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	*SNR*	*Verursacher*	*Beschädigung*	*Reparatur erfolgt **	*Gutachten vorhanden **
31.08.2026	9060013147	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility consulting

29670/29603

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: **14260084**
Amtliches Kennzeichen: HD -NB 0916E

Übersicht erstellt am: 30.09.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

SKODA Octavia 1.4 TSI iV DSG FIRST EDITION COMBI Kombi5-türig 1395 ccm 150 PS / 110 KW Elektrisch 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	*Km-Stand*	*Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Inspection date: 18 Sept 2026
Protocol number: 47698886
Delivery date: 18 Sept 2026

TMBJW8NX1PY008868

Vehicle details

Operator		**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		**Mileage (Read)**	62,539 km
Manufacturer	Skoda	**Next maintenance in**	10,900 km
Type / Model	OCTAVIA	**Main inspection (Report on hand)**	09/2027
Vehicle Identification number	TMBJW8NX1PY008868	**Power**	110 kW
Engine displacement	1,395 ccm	**Cylinder**	—
First registration	17 Aug 2022	**Upholstery**	
Last maintenance	08/2023, 16,699 km	**Paintwork**	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	**Gearbox**	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction
2	Door - front left side	Door - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Side panel - dent(s) - Smooth repair work
4	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Repair and paint
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
6	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
7	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Replace
8	Bonnet	Bonnet - dent(s) - Smooth repair work
9	Front bumper	Front bumper - Deformed - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Side panel - rear left side	Side panel - Scratch(es) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Inspection date: 18 Sept 2026
Protocol number: 47698886
Delivery date: 18 Sept 2026

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 91V	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	205/55 R17 95V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	205/55 R17 95V	Michelin	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					01/2031

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.
Lackwerte geprüft, i. O.

Daten laut Auftragsdokument übernommen

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Inspection date: 18 Sept 2026
Protocol number: 47698886
Delivery date: 18 Sept 2026

Vehicle details

Manufacturer	Skoda	**Inspection condition**	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	OCTAVIA	**Mileage (Read)**	62,539 km
Vehicle Identification number	TMBJW8NX1PY008868	**First registration**	17 Aug 2022

Details of the order:
In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:
The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:
A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.



Figure 25: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #1: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - No deduction




Damage #2: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work




Damage #2: Door - front left side: Door - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #3: Side panel - rear right side: Side panel - dent(s) - Smooth repair work



Damage #4: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Repair a… paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a… paint




Damage #6: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #6: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a… paint



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Replace



Damage #7: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Replace




Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work




Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #8: Bonnet: Bonnet - dent(s) - Smooth repair work



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace



Damage #9: Front bumper: Front bumper - Deformed - Replace

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47698886
Anlieferungsdatum: 18.09.2026

TMBJW8NX1PY008868

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	62.539 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	10.900 km
Typ/Modell	OCTAVIA	**HU (Bericht lag vor)**	09/2027
Vehicle Identification number	TMBJW8NX1PY008868	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.395 ccm	**Zylinder**	—
Erstzulassung	17.08.2022	**Polster**	
Letzte Wartung	08/2023, 16.699 km	**Lackierung**	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
4	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
5	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
6	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - erneuern
8	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47698886
Anlieferungsdatum: 18.09.2026

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 91V	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	205/55 R17 95V	Michelin	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					01/2031

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.
Lackwerte geprüft, i. O.

Daten laut Auftragsdokument übernommen

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung stark verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47698886
Anlieferungsdatum: 18.09.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	**Laufleistung (abgelesen)**	62.539 km
Vehicle Identification number	TMBJW8NX1PY008868	**Erstzulassung**	17.08.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47698886
Anlieferungsdatum: 18.09.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #1: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #4: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürf… instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - erneuern



Beschädigung #7: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - erneuern




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 18.09.2026
Protokollnummer: 47698886
Anlieferungsdatum: 18.09.2026

Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott