DEKRA
DEKRA Automotive Solutions

Informe de estado

Exportación PDF | Exportación foto

datos del vehículo

NIV	VR3UPHNEK P5027421	Fabricante	PEUGEOT	Fecha de Mantenimiento	-
Matrícula	6209MGL	Modelo	208 PureTech 73kW (100CV) Active Pack	kilometraje Mantenimiento	-
Fecha matriculación	27/04/2023	Año	-	Color	Desconocido
Cuentakilómetros	97 464 km	Cilindrada	-	Acolchado	Desconocido
Clase de motor (combustible)	-	Tipo de carrocería	-	Fecha de la próxima MOT	-
asiento	-	Transmisión	-	CO2	-
Puertas	-	Velocidades	-		

Detalles de Inspección

Fecha de tasación	16/06/2026	Parque	CAMPA CARPIO		




Equipamiento Genérico

Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓

Documento técnico

Neumáticos



195/55/16 V Verano 4.0 mm

195/55/16 V Verano 4.0 mm

195/55/16 V Verano 6.4 mm

195/55/16 V Verano 6.5 mm



Daños

1



Elemento	Pivotes de bandeja
Posición	Trasero Derecho
Daños	Falta
Intensidad	-
Operación	Sustitución

2



Elemento	Capó
Posición	-
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

3



Elemento	Lámina superior de parag.
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

4



Elemento	Logo Capó
Posición	-
Daños	No conforme
Intensidad	-
Operación	Sustitución

5



Elemento	Moldura de rejilla
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

6



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

7



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

8



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

9



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Izquierdo
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

10



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

11



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

12



Elemento	Paragolpes
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

13



Elemento	Lámina inferior de parag.
Posición	Trasero
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

14



Elemento	Aleta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

15



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

16



Elemento	Bajo de caja
Posición	Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

17



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Smart Repair

18



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Recordatorio

19



Elemento	Carcasa de retrovisor
Posición	Derecho
Daños	Rayadura
Intensidad	-
Operación	Reparación

20



Elemento	Tapacubos 16'
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Intensidad	-
Operación	Reparación

21



Elemento	Varilla de antena
Posición	-
Daños	Falta
Intensidad	-

Comentarios

veh sucio

Costos estimados de la reparación

Total	**843,56€**

Exportación PDF | Exportación foto