ED engineering data s.r.l.

Via GianBattista Vico, 21 - 10128 TORINO TO
Tel 011-568.38.83 Fax 011-568.11.31
Piva : 05425530010
e-mail : trasperizie@engineeringdata.it

Perizia Nr. **776**	Relazione di perizia per **SANTANDER CONSUMER RENTING 040**		Ramo sinistro **VARI**
Assicurato **NOLEGGIARE**	Controparte **CL_CAGLIARI**		Impresa controparte
Esercizio **2026**	Sinistro numero **GT602TZ**	Codice / Agenzia **-**	Data sinistro
Cod. perito	Cod. liquidatore	Numero polizza	Il Danneggiato può recuperare l'IVA **NON ACCERTATO**

Data incarico	Data primo rilievo	Localita'	C/O	Riparazioni	Fotografie	Privilegio a favore di	Scade il
27/05/2026	**29/05/2026**	**CL_CAGLIARI**	**VAR**	**DA INIZIARE**	**00**		

Da Certificato di Proprieta' :	Cod. Fiscale / Partita IVA	Data e Luogo di nascita	Gia' Targa
- - ()			
Locatario / Comproprietario :	**Cod. Fiscale / Partita IVA**	**Data e Luogo di nascita**	**Revisione del**
- - - Tel. -			

Veicolo (Marca - Modello - Versione)	Targa	Telaio	I° Immatricolazione
RENAULT Trafic	**GT602TZ**	**VF1FL000472689023**	**18/03/2024**

Stato d'uso	Km.	Pneumatici	Colore	Tipo Smalto	COERENZA DEL DANNO	COMPATIBILITA' DEL DANNO
MEDIO	**77092**	% **50**	**Bianco**	**metall/doppio**	**SI**	

Allestimenti / Dotazioni

Codice Omologazione	Per veicoli commerciali	Portata q.li	Tara q.li	Passo m.	Posti nr.	Assi nr.

Valore Commerciale (C)	Valore Relitto	Valore per Differenza	Spese Accessorie

UBICAZIONE DANNI



VOCI DI DANNO Listino Ricambi aggiornato al **01/10/2009**	SR D.	SR Tempo	LA D.	LA Tempo	VE D.	VE Tempo	ME Tempo	D. M. s. c.	COSTO DEI RICAMBI * (IVA esclusa)
Paraurti post. lat. sx - Ammaccatura									
Paraurti post. centr.- Graffio									
Modanatura parte lat. ant. sx - Graffio									
Retrovisore est. - Graffio Sx									
Calotta sup retrovisore est. dx - Rottura									
Calotta inf. retrovisore est. dx - Rottura									
Fanalino lat. retrovisore est. dx - Graffio									
Parete lat. post. sx. - Graffio									
Paraurti ant. Graffio									
Rimozione adesivi - Altro									
Proiettore ant. dx (ripristino) Graffio									
Seconda chiave non presente e non quantificata									

Codice / Riparatore	Prv	Fascia Carr.	Totale Tempi	SR	LA	VE	ME	Totale Ricambi

Supplemento doppiostrato	Supplemento finitura	Tempo aggiunto per verniciatura	Totale tempi supplementari	Totale tempi VE
ore	ore	ore	ore	ore

Valore Assicurato (A)	Valore a Nuovo (N)		IMPONIBILE	I.V.A.	TOTALE
		Ricambi			
Insufficienza Assicurativa (C-A) / Cx100 =	Coefficiente Riduzione (N-C) / Nx100 =	Materiale Consumo ore **0,00** x Costo/ora **11,50**			
Danni A.R.D. Totale imponibile		Uso Dime			
Detrazione sui Ricambi con (*)		Mano d'opera carrozzeria ore x Costo/ora			
Insufficenza Assicurativa %		Mano d'opera meccanica ore x Costo/ora			
Totale (Imponibile)		Smaltimento rifiuti Percentuale applicata %			
Totale (Iva Compresa)		**TOTALI**			

Franchigia/Scoperto con il max/min del %	Importo Richiesto	Importo Concordato	Fermo Tecnico
		€ 0,00	giorni

TOTALE	
Limite Indennizzo Contrattuale	

Osservazioni: CDC in copia conforme Prima chiave chiave mancante. Spia refrigerante motore accesa.
Perizia eseguita c/o CL_CAGLIARI

Software House	Data Consegna	Firma	Ruolo Numero	Foglio Nr.
70001 RELEASE 03.2026	**23/06/2026**	**ed engineering data S.r.l.**	**0000**	**1 di 1**