allane mobility group

22346/24802

**Standplatz ONLINE-VERKAUF**

06.10.2026

# Fahrzeugbeschreibung

| | |
|---|---|
| **Fahrzeug:** | **HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Amtliches Kennzeichen: | S -YN 0599E | Fahrgestell-Nummer: | KMHKN81AFNU007036 |
| Vertrags-Nummer: | 91846172 | Erstzulassung: | 13.09.2021 |
| Internes KZ: | 15357382 | Kilometer-Stand: | 56787 |

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

**Ausstattung:**

## HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle 5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp:

| | |
|---|---|
| **Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.): | |
| **Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** | **0,00** |
| **Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** | **0,00** |
| Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) | 0,00 |

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

allane mobility group

22653

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrzeug: | HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik | | |
| Modelljahr: | 2021 | | |
| kW / PS: | 160 / 218 | Hubraum: | 0 |
| Getriebe: | Automatik | Anzahl Gänge: | 1 |
| Emissionsgruppe: | | CO2 (g/km): | 0 |
| durchschn. Verbrauch/100 Km: | 0,0000 | Tankinhalt: | 0 |
| Max. Km/h: | 185 | Beschl. 0-100 Km/h in Sec.: | 7,400 |
| Leergewicht (kg): | 1985 | zul. Gewicht (kg): | 2430 |

* Angaben ohne Gewähr

allane mobility group

24800

# Unfall-/Schadenspiegel

**Vertrags-Nummer:** **91846172**
Amtliches Kennzeichen: S -YN 0599E

Übersicht erstellt am: 06.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

| *Datum* | *SNR* | *Verursacher* | *Beschädigung* | *Reparatur erfolgt ** | *Gutachten vorhanden ** |
|---|---|---|---|---|---|

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer

allane mobility group

31693

# Wartungsreport

**Vertrags-Nummer:** **91846172**

Amtliches Kennzeichen: S -YN 0599E

Übersicht erstellt am: 06.10.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**HYUNDAI IONIQ 5 72,6 kWh 160 kW Heckantrieb Sports Utility Vehicle5-türig 0 ccm 218 PS / 160 KW Elektrisch Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

| *Datum* | *Km-Stand* | *Art der Wartung* |
|---|---|---|

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

Datum und Unterschrift Käufer





Bild 1 : Diagonal von vorne




Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür




Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt



Bild 8 : Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt



Bild 9 : Heckklappe Verkleidung, eingedrückt




Bild 10 : Heckklappe Verkleidung, eingedrückt





Bild 11 : Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen

DEKRA-Nr: 0202 / 0100040875 / 2026 / B082898000771 vom 15.09.2026

DEKRA Automobil GmbH
Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Stuttgart
Stuttgarter Str. 13
70469 Stuttgart
Telefon 0711 / 32019-0
Fax 0711 / 32019-47
E-Mail stuttgart.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Marcin Jucha
Tel. direkt 0711 32019-0

# Bewertungsgutachten

**Kennzeichen** **S YN599E** **FIN** **KMHKN81AFNU007036**

| | |
|---|---|
| Vertragsnummer | 91846172 |
| Auftragsnummer | ELSRM005750 |
| Rahmenkostenstelle | RDA |
| Auftraggeber | Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München |
| Ihr Auftrag vom | 08.09.2026, elektronisch |
| Besichtigung | 15.09.2026 um 11:00 Uhr<br>DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart |

## Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 15.09.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis der gültigen Marktbeobachtung der DAT Deutschland sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

| | ohne MwSt. | mit 19% MwSt. |
|---|---|---|
| Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung) | **17.966,39 EUR** | **21.380,00 EUR** |
| Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung) | **20.777,31 EUR** | **24.725,00 EUR** |

## Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.09.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 15.09.2026.

## Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 15.09.2026 um 11:00 Uhr durch Herrn Marcin Jucha bei DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Stuttgart, Stuttgarter Str. 13, 70469 Stuttgart, im Beisein von Herr Geissler.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Grube von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

## Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

## Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 550 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

-Motorhaube
-Seitenteil hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

## Fahrzeugbeschreibung

### Zulassungsdaten

| | |
|---|---|
| Kennzeichen | S YN599E |
| Tag der Erstzulassung | 13.09.2021 |
| Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom | 13.09.2021 |

## Untersuchungstermine

| | |
|---|---|
| Fälligkeit HU | 10 / 2026 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen |
| Hersteller | Hyundai |
| Typ / Verkaufsbezeichnung | Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Dynamiq / Dynamiq-Paket Elektro |
| Aufbauart | Geländewagen |
| HSN / TSN | 8252 / AJZ |
| Fahrzeug-Ident.-Nr. | KMHKN81AFNU007036 |
| Türen | 5 |
| Farbe | Schwarz |
| Lackierung | MZH |
| Polster / Farbe | Teilleder / Grau |
| Energiequelle / Kraftstoff | Elektro |
| Motorart / Zylinderanzahl | Elektromotor |
| Leistung / Hubraum | 53 kW |
| Schadstoffklasse | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz |
| Getriebe / Gänge | Stufenlos / 1 |
| Felgen | Leichtmetall |
| Km-Stand abgelesen | 56.767<br>Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht. |

## Räder / Reifen

| Achse | | Reifenbezeichnung | Hersteller/Typ | Art | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | links | 235 / 55 R 19 105 W | Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG | S /O | 6 mm |
| | rechts | 235 / 55 R 19 105 W | Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG | S /O | 6 mm |
| 2 | links | 235 / 55 R 19 105 W | Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG | S /O | 6 mm |
| | rechts | 235 / 55 R 19 105 W | Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG | S /O | 6 mm |
| | Pannenset | Füllflasche haltbar bis 01.04.2026 | | | |

S/ Sommer; /O Original;

## Serienausstattung

6 Lautsprecher, Ablagetasche an Vordersitzlehnen, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Aktives Bremslicht (ESS), Alarmanlage, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Audio-Navigationssystem, Audiosystem: Radio RDS, Außenspiegel Unterschale schwarz lackiert, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel lackiert, Batterieheizsystem, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Dachspoiler, Dynamiq-Paket, Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektromotor 160 kW (cont. 53 kW), Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung, Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten, Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic), Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend, Freisprecheinrichtung Bluetooth, Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum, Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter hinten,

Getränkehalter vorn, Gurtstraffer, HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen), Handschuhfach Schublade, Heckleuchten LED (Pixel-Design), Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar, LM-Felgen 7,5x19, Ladekabel mit Typ 2-Stecker, Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Leseleuchten vorn und hinten LED, Leuchtweitenregelung, Luftdüsen hinten, Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Notladekabel (ICCB), Parkbremse elektrisch (EPB), Radioempfang digital (DAB+), Reifen 235/55 R19 ...V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehne geteilt/klappbar, Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire), Scheibenbeschlagerkennung / Regelung, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer Voll-LED, Seitenairbag vorn, Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag), Seitenschutzleisten schwarz, Service-System: Remote Services (Blue Link), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Sitzheizung vorn, Smart-Key, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel, Start-Stop-Knopf, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) vorn, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Anschluss Mittelkonsole, USB-Anschluss hinten, Verglasung getönt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre (elektronisch), Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung, Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage

## Zustandsbeschreibung

### Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 14.09.2026 bei Kilometerstand 56.749.

### Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

#### Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8); Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 11); Heckklappe Verkleidung, eingedrückt, erneuern (Bild 9, 10);

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Tür hinten rechts, eingedellt, .

## Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

## Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0202 / 0100040875 / 2026 / B082898000771 vom 15.09.2026

# Bewertungsgutachten / Rechendaten

**Kennzeichen** **S YN599E** **FIN** **KMHKN81AFNU007036**

## Fahrzeugdaten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Erstzulassung | 13.09.2021 | Letzte Zulassung | 13.09.2021 |
| Fahrzeugart | Personenkraftwagen | Hersteller | Hyundai |
| Typ / Verkaufsbez. | Ioniq 5 (05.2021->) / IONIQ 5 Dynamiq / Dynamiq-Paket Elektro | Aufbauart | Geländewagen |
| Türen | 5 | Fahrzeug-Ident.-Nr. | KMHKN81AFNU007036 |
| HSN / TSN | 8252 / AJZ | DAT €uropa-Code® | 013451250050002 |
| DAT Marktindex | DE002 6175 | Km-Stand abgelesen | 56767 |
| Nächste HU §29 StVZO | 10 / 2026 | Energiequelle / Kraftstoff | Elektro |
| Zylinderanzahl | / Elektromotor | Leistung (kW) | 53 |
| Schadstoffklasse: | 2017/1151;WLTP;reine Elektrofz | Getriebe / Gänge | Stufenlos / 1 |
| Felgen | Leichtmetall | Farbe | Schwarz / MZH |
| Polster / Farbe | Teilleder / Grau | | |

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Bewertung zum Stichtag 15.09.2026 (Besichtigung 15.09.2026)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Listenneupreis nach DAT €uropa-Code® und Marktindex ohne Sonderausstattungen | | | **50.100,00 EUR** |
| Listenneupreis für zusätzlich berücksichtigte Sonderausstattungen | | | **1.859,97 EUR** |
| Listenneupreis gesamt | | | **51.959,97 EUR** |
| **Richtwert nach DAT €uropa-Code® und Marktindex** | | | **23.597,70 EUR** |
| Bezugsfahrstrecke in km: 63000 | | | |
| Laufleistung / Laufleistungsdifferenz: 56767 / -6233 | | | |
| Laufleistungskorrektur | | + | 421,22 EUR |
| Erstzulassungskorrektur | | + | 291,11 EUR |
| **Basiswert durch DAT Ermittlung** | | | **24.310,03 EUR** |
| Gesamtwert der Ausstattungen | | + | 654,08 EUR |
| **Grundwert durch DAT Ermittlung** | | | **24.964,11 EUR** |
| Zu-/Abschlag der montierten Reifen (Differenz zur Serienbereifung) | | + | 82,25 EUR |
| **Zwischensumme I** | | | **25.046,36 EUR** |
| **Zwischensumme II** | | | **25.046,36 EUR** |
| Reparaturkosten (mit 52,85 EUR MwSt.) | | - | 331,00 EUR |
| **Händlerverkaufswert DAT (mit 3.946,15 EUR MwSt.)** | **24.725,00 EUR** | | **24.715,36 EUR** |
| Handelsspanne (mit 534,16 EUR MwSt.) | 3.345,00 EUR | - | 3.345,55 EUR |
| **Händlereinkaufswert DAT (mit 3.411,99 EUR MwSt.)** | **21.380,00 EUR** | | **21.369,81 EUR** |

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

## Sonderausstattung

| Code | Bezeichnung | NP | Abw. | % | VK | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11609 | Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung | 660,45* | | | 72,07 | |
| 29299 | Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage | 1.199,52* | | | 582,01 | |
| | **Summe Sonderausstattung** | **1.859,97** | | | | **654,08 EUR** |

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

| Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg | Rep.Kost brutto | Anrechn. | Minderwert brutto | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Tür vorne rechts Einstieg, zerkratzt, smart repair (Bild 7, 8) | 62 | 100 | -62,00 | |
| 2. Pannenset Reifendichtmittel, abgelaufen, erneuern (Bild 11) | 40 | 100 | -40,00 | |
| 3. Heckklappe Verkleidung, eingedrückt, erneuern (Bild 9, 10) | 229 | 100 | -229,00 | |
| **Rep.Kosten insgesamt / Minderwert** | **331** | | | **-331,00 EUR** |

## Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

**Bezeichnung des Schadens**

Tür hinten rechts, eingedellt,

Der Sachverständige
Marcin Jucha

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.