TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48269912**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Thomas Lotter

TMBJJ7NX8NY066174

Angaben zum Fahrzeug

Halter		**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		**Laufleistung (abgelesen)**	196.301 km
Hersteller	Skoda	**Restlauf bis Service**	-1.100 km
Typ/Modell	OCTAVIA	**HU (abgelesen aus ZBI)**	03/2027
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NX8NY066174	**Leistung**	110 kW
Hubraum	1.968 ccm	**Zylinder**	4
Erstzulassung	03.03.2022	**Polster/Farbe**	Stoff / Anthrazit-Grau
Letzte Wartung	03/2026, 169.550 km	**Lackierung**	Silber
Kraftstoffart	Diesel	**Getriebe**	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern
2	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung (30.000km Service fehlt -> 30.000km/2 Jahre) - kein Nachweis
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung (60.000km Service fehlt -> 30.000km/2 Jahre) - kein Nachweis
7	Sonstiges	Inspektion/Wartung (90.000km Service fehlt -> 30.000km/2 Jahre) - kein Nachweis
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (120.000km Service fehlt -> 30.000km/2 Jahre) - kein Nachweis
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (150.000km Service fehlt -> 30.000km/2 Jahre) - kein Nachweis
10	Ausrüstung	Fahrzeugschlüssel (2x) - beschädigt - erneuern
11	Verkleidungen/Abdeckungen	Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern
12	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren
13	Tür vorn links	Tür - Kratzer - lackieren
14	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - HU Bescheinigung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum: 14.10.2026
Protokollnummer: 48269912
Erstellt durch: Paula Busch
Besichtigt durch: Thomas Lotter

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.
2	225/45 R18 95Y	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	4mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R17 95V	Dunlop	Winterreifen	7mm - 8mm	i.O.	i.O.

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					11/2025

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48269912**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Thomas Lotter

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Skoda	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	OCTAVIA	**Laufleistung (abgelesen)**	196.301 km
Fahrgestellnummer	TMBJJ7NX8NY066174	**Erstzulassung**	03.03.2022

Angaben zum Auftrag:
Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:
Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:
Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Paula Busch)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center
Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48269912**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Thomas Lotter

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Montierte Bereifung



Abbildung 8: Montierte Bereifung



Abbildung 9: Montierte Bereifung



Abbildung 10: Innenraum vorne



Abbildung 11: Laderaum



Abbildung 12: Laderaum



Abbildung 13: Kombiinstrument



Abbildung 14: Kombiinstrument



Abbildung 15: Instrumententafel



Abbildung 16: Instrumententafel



Abbildung 17: Dokumente




Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Zusatzbereifung



Abbildung 21: Zusatzbereifung



Abbildung 22: Zusatzbereifung



Abbildung 23: Zusatzbereifung



Abbildung 24: Zusatzbereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48269912**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Thomas Lotter

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel - abgelaufen - erneuern




Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Fußmatten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - durchführen



Beschädigung #10: Ausrüstung: Fahrzeugschlüssel (2x) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Verkleidungen/Abdeckungen: Teppichboden vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn links: Tür - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service-Center Mindelheim
Heimenegger Weg 11
87719 Mindelheim

Besichtigungsdatum:	14.10.2026
Protokollnummer:	**48269912**
Erstellt durch:	Paula Busch
Besichtigt durch:	Thomas Lotter



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

046CC0121608
www.PS-Team.de

49. CO_2-Emissionen/Kraftstoff-/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100 km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	Sonstige [L]
Innerorts	127			4.8		
Außerorts	87			3.3		
Kombiniert	102			3.9		
Gewichtet, kombiniert						

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend): -

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet: yes

3.1. Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en): e8 29 37

3.2. Gesamteinsparungen von CO_2-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.1. NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]:

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin / Diesel [g/km]: 1.74

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO_2-Emissionen			Kraftstoffverbrauch [/100km]		
	Benzin/ Diesel [g/km]	Gas: CNG/LPG [g/km]	Sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [L]	Gas: CNG/LPG [m³] / [L]	Sonstige [L]
Niedrig	165			6.3		
Mittel	121			4.6		
Hoch	104			4.0		
Extra hoch	120			4.6		
Kombiniert	122			4.6		
Gewichtet, kombiniert						

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch ($EC_{AC,weighted}$) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung:
Bezeichnung gemäß Anhang II, Nummer 5:

52. Anmerkungen:
NO.30: A1 max 1546##NO.30: A2 max 1550###NO 16.2.: with trailer axle 2:+91 kg##NO 35.:##205/55 R17 91V#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 91V#6,5JX17 ET46;##205/60 R16 92V#7,0JX16 ET46;##205/60 R16 92V#6,5JX16 ET46;##225/45 R18 91Y#7,5JX18 ET48;##205/55 R17 95V M+S#7,0JX17 ET46;##205/55 R17 95V M+S#6,5JX17 ET46;##NEDC values are stated beyond the legislative requirements;##

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1.	Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):	SKODA
0.2.	Typ:	NX
	Variante:	ACDTTCX0
	Version:	NFD7FD7GC0024BIVL0D1B1A
0.2.1.	Handelsbezeichnung:	OCTAVIA
0.2.3.1.	Kennung der Interpolationsfamilie:	IP-MQB37WZ_A0_0589-TMB-1
0.2.3.2.	Kennung der ATCT Familie:	AT-5Q0_0V_0306_000-TMB-1
0.2.3.3.	Kennung der PEMS-Familie:	08-SKx-715W_NX_DTTC_FD7_0_A_1_5-000
0.2.3.4.	Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:	RL-DQ381_7F_19_001-WVW-1
0.2.3.5.	Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie	
0.2.3.6.	Kennung der Familie periodischer Regenerierung:	PR-VW_00227_00_000-WVW-1
0.2.3.7.	Kennung der Verdunstungsprüffamilie:	
0.4.	Fahrzeugklasse:	M1
0.5.	Name und Anschrift des Herstellers:	ŠKODA AUTO a.s. tř. Václava Klementa 869 Mladá Boleslav II 293 01 Mladá Boleslav Czech Republic
0.6.	Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:	On the left or right B-pillar, glued or bonded
	Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:	In the engine compartment, right
0.10.	Fahrzeug - Identifizierungsnummer:	TMBJJ7NX8NY066174
0.11.	Produktionsdatum des Fahrzeugs:	19.01.2022

- mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt: e8*2007/46*0355*10, erteilt am 03.11.2021
- zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit Rechtsverkehr, in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Mlada Boleslav, 19.01.2022

Ing. Milan Haken
Leiter Typprüfung

Mlada Boleslav, 19.01.2022

Dr.-Ing. Florian Weymar
Leiter Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten

1.	Anzahl der Achsen / Räder:	2 / 4
3.	Antriebsachsen (Anzahl, Lage):	1 , Axle 1
	Gegenseitige Verbindung der Antriebsachsen:	
3.1.	Automatisierungsgrad des Fahrzeugs :	non-automated
4.	Radstand [mm]:	2667
4.1.	Achsabstand [mm]:	2667
5.	Länge [mm]:	4748
6.	Breite [mm]:	1829
7.	Höhe [mm]:	1479
13.	Masse in fahrbereitem Zustand [kg]:	1501
13.2.	Tatsächliche Masse des Fahrzeugs [kg]:	1564
16.	Technisch zulässige Höchstmassen:	
16.1.	Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand [kg]:	1990
16.2.	Technisch zulässige maximale Masse je Achse (1./2.) [kg]:	1050 / 970
16.4.	Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination [kg]:	3590
18.	Technisch zulässige max. Anhängemasse bei Beförderung eines	
18.1.	Deichselanhängers [kg]:	
18.3.	Zentralachsanhängers [kg]:	1600
18.4.	Ungebremsten Anhängers [kg]:	750
19.	Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt [kg]:	80
20.	Hersteller des Motors:	Volkswagen AG
21.	Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor:	DTT
22.	Arbeitsweise:	Compression ignition/ 4 stroke
23.	Reiner Elektroantrieb:	no
23.1.	Art des [Elektro]-Hybridfahrzeugs:	
24.	Anzahl und Anordnung der Zylinder:	4; in Line
25.	Hubraum [cm^3]:	1968
26.	Kraftstoff:	diesel
26.1.	Einstoffmotor / bivalenter Antrieb / Flexfuelmotor / Zweistoffmotor:	mono fuel vehicle
26.2.	Typ des Zweistoffmotors:	
27.	Höchstleistung:	
27.1.	Höchste Nennleistung [kW bei min^{-1}] (Verbrennungsmotor):	110.00 bei 3000
27.3.	Höchste Nennleistung [kW] (Elektromotor):	
27.4.	Höchste 30-Minuten-Leistung [kW] (Elektromotor):	

28. Getriebe (Typ): automatic

Gang:	1	2	3	4	5	6	7	8	R
28.1. Übersetzungsverhältnisse:									
28.1.2. Übersetzung des Achsgetriebes:									
28.1.3. Gesamtübersetzung:									

29.	Höchstgeschwindigkeit [km/h]:	225
30.	Spurweite Achse 1/2 [mm]:	1535 / 1531
35.	Angebrachte Reifen / Felgen / Energieeffizienzklasse / Reifenklasse zur Bestimmung der CO2-Emissionen:	
	Achse 1:	225/45 R18 91Y / 7,5JX18 ET48 / B / C1
	Achse 2:	225/45 R18 91Y / 7,5JX18 ET48 / B / C1
36.	Anhänger-Bremsanschlüsse:	
38.	Code des Aufbaus:	AC
40.	Farbe des Fahrzeugs:	grey
41.	Anzahl und Anordnung der Türen:	5 / le. 2, ri. 2, ba. 1
42.	Anzahl der Sitzplätze (einschl. Fahrersitz):	5
42.1.	Sitze nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug:	
42.3.	Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:	
46.	Geräuschpegel	
	Standgeräusch [dB(A)] bei min^{-1}:	74.00 bei 3150
	Fahrgeräusch [dB(A)]:	68.00
47.	Abgasnorm:	EURO 6 AP
47.1.	Parameter für Emissionsmessung von V_{ind}:	
47.1.1.	Prüfmasse [kg]:	1631
47.1.2.	Querschnittsfläche [m^2]:	

47.1.3. Straßenlastkoeffizienten f_0 [N] / f_1 [N/(km/h)] / f_2 [N/(km/h)^2]:

f_0 (47.1.3.0.)	f_1 (47.1.3.1.)	f_2 (47.1.3.2.)
124.8	0.252	0.02961

47.2.	Fahrzyklus:	
47.2.1.	Fahrzyklusklasse:	3b
47.2.2.	Miniaturisierungsfaktor (f_{dsc}):	
47.2.3	Begrenzte Geschwindigkeit:	no
48.	Abgasemissionen:	715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ I (NEFZ-Mittelwerte, WLTP-Höchstwerte) [mg/km] / WHSC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	26.1	-----	-----	27.7	36.9	-----	0.1600	2.57E11
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

2.2. Prüfverfahren: Prüfverfahren: WHTC (EURO VI) [mg/kWh]

Benzin/ Diesel	CO	THC	NMHC	NO_x	THC + NO_x	NH_3 [ppm]	Partikel	Partikel #
	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
Gas	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----
andere	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----

48.1.	Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) [m^{-1}]:	0.50
48.2.	Ggf. angegebene höchste RDE-Werte:	NO_x [mg/km] / Partikelzahl mit Exponent [#/km]
	Vollständige RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11
	Innerstädtische RDE-Fahrt:	80.0 / 6.00 E11

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	358809
Hersteller	Škoda
Model	Octavia
Variante	Style 2.0 TDI
Listenpreis	34.991,60
VIN	TMBJJ7NX8NY066174
Erstzulassungsdatum	3.3.2022
Kennzeichen	MN-G 1009

Schadensfälle der int. Belegnummer: 358809 08.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025101426	24.01.2025	| Heckklappe| Stoßfänger hinten	8.896,75
2025104348	13.03.2025	| Stoßfänger hinten	6.480,00

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn