



Hüsges Gruppe©
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	**Allane SE HCBE**		
Berichtsnummer :	**0000000949283-DE926**	**Amtl. Kennzeichen :**	**HN-EB8888**
Referenznummer:	**31264064**		

Fahrzeugdaten

Kia XCeed (2019->) Vision Plug-in Hybrid

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	**U5YH5F1AGPL034832**	Laufleistung abgelesen:	**54127 km**
Erstzulassung / Baujahr:	**11.10.2022 / 2022**	Besichtigungsdatum/-ort:	**06.10.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach**
Fahrzeugart:	**PKW**	Aufbauart:	**Limousine**
Kraftstoff:	**Hybr.B/E ext. aufl.**	Getriebe Art:	**automatic**
Navi.-Datenträger:	**Festplattenlaufwerk**	Hubraum / Leistung:	**1580 ccm / 77 kW (105 PS)**
Antriebsart:	**Frontantrieb**	Lackfarbe:	**Weiß**
Lackart:	**Uni (2 Schicht)**	Türen / Sitzplätze:	**5 / 5**
Anzahl Schlüssel:	**2**	Nächste HU / AU:	**12.2027 / 12.2027**
Polster Art:	**Stoff**	Serviceheft verfügbar:	**Ja**
Farbe Innenausstattung:	**Schwarz**	Serviceheft gepflegt:	**Nein**
Raucherfahrzeug:	**Nein**	Letzter Service km / am:	**42968 / 24.11.2025**
Fahrzeug fahrbereit:	**Ja**	Vorgelegte Fahrzeug-Unterlagen:	**ZB I (Fzg.Schein)**
Zustand aussen:	**2 - Gut**	Zustand innen:	**2 - Gut**

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.

Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Allwetterreifen**	**Aluminium original**
1. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/96V 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/96V 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/96V 6 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Continental**	**205/60/R16/96V 6 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	**Sommerreifen**	**Ohne Felge**
1. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**205/60/R16/92H 4.5 mm**
1. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**205/60/R16/92H 4.5 mm**
2. Achse - links / Zust.	**Michelin**	**205/60/R16/92H 4.5 mm**
2. Achse - rechts / Zust.	**Michelin**	**205/60/R16/92H 4.5 mm**
Verkehrssicherheit:	**Verkehrssicher**	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Abbiegelicht
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Akustischer Umfeldschutz (virtueller Motorsound)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Anzeigeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Audiosystem: Radio mit RDS / MP3 inkl. TFT-Display
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Unterschiedspiegel heizbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Bremsscheiben vorn 16"
- Chromeinfassung Seitenfenster
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Diebstahl-Warnanlage
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektromotor 59 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent

- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz hinten
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Fußmatten
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
- Getränkehalter
- Heckleuchten LED
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Heckspoiler mit integrierter Bremsleuchte
- Hybrid 104 kW (Motor 1,6 Ltr. - 77 kW)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Kühlergrill Klavierlack
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad heizbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- LM-Felgen 6,5x16
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Nebelscheinwerfer
- Parkbremse elektrisch
- Radstand 2650 mm
- Reifen 205/60 R16 ..H
- Reifen-Reparaturset
- Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS)
- Rückfahrkamera
- Rücksitz klappbar 1/3-2/3
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Seitenairbag
- Sensor Scheibenbeschlagerkennung
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Tagfahrlicht LED
- Tagfahrlicht LED hinten
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

• Komfort-Paket	• Navi-Paket

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	**Nicht durchgeführt** Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	**Nicht durchgeführt** Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	**Nicht prüfbar** Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	**Fachgerecht repariert** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	**Außerhalb der Toleranzen** Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen außerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen.
Bestehender Unfallschaden:	**Nicht festgestellt** Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sitzheizung:**	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Sonnendach/ Verdeck:**	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	**Motorlauf:**	Nicht geprüft	/

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Ein Probelauf des Motors wurde nicht durchgeführt.
Hinweis:	*Wartung überzogen. Kostenerweiterung durch Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden

Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Türeinstieg Vorne - Links	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Tür Hinten - Rechts	Verformt	Instandsetzen und Lackieren
3.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern
4.	Türeinstieg Vorne - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
6.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Ohne Reparatur
7.	Kotflügel Vorne - Links	Beschädigt	Smart Repair
8.	Tür Hinten - Rechts	Nachlackiert	Ohne Reparatur
9.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair

Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
10.	Sommerreifensatz	Nicht In Ordnung	Aus-/ Einbauen
11.	Verlust der Herstellergarantie	Nicht In Ordnung	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation


Vorne links


Vorne rechts


Hinten rechts


Hinten links


Kofferraum


Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



1. Türeinstieg Vorne - Links
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Verformt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Verformt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Verformt - Instandsetzen und Lackieren



2. Tür Hinten - Rechts
Verformt - Instandsetzen und Lackieren



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern




3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



3. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



4. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. Türeinstieg Vorne - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Ohne Reparatur



7. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




7. Kotflügel Vorne - Links
Beschädigt - Smart Repair




8. Tür Hinten - Rechts
Nachlackiert - Ohne Reparatur



9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair



9. Windschutzscheibe
Steinschlag - Smart Repair