

Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand




Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)




Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe




Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)





Bild 13 : Ladekabel E-Fahrzeug



hnung-Nr.: 40760 - 2562992 Datum: 01.09.2026

Seite: 1

Honda E
Fg-Nr: JHMZC7840MX202553
nä.Insp.: 09/27
Erstzul.: 13.05.2022
km-Stand: 41881
MC: HONDA E

ET-Nr.	Dienstleistung/Benennung	A	Anz/Mng*	Stückpr.	EUR
	Inspektion lt. Serviceintervall Pollenfilter Klimaanlage erneuert Wischerblätter vorne + hinten erneuert Batterietest im Rahmen der Inspektion durchgeführt lt. Tester defekt		8		151,20
	SCHEIBENFROSTSCHUTZ	*	1	2,94	2,94
1T7MH01	FILTEREINSATZ	*	1	33,93	33,93
0TYFG01	WISCHERBLATT LINKS	*	1	38,25	38,25
0TYFG01	WISCHERBLATT	*	1	24,97	24,97
0TYFE01	WISCHERBLATT, H.W	*	1	24,54	24,54
	Zwischensumme Position 1				275,83

**** HINWEIS ****

Reifen vorne + hinten müssen erneuert werden.

Rechnungssumme netto	EUR		275,83
+19 % MwSt. von	EUR	275,83	52,41
Rechnungsendbetrag	**EUR**		**328,24**

sofort ohne Abzug fällig.

rechnungssätze (1h = 10AW): B-Art 50 mit 18,90 EUR pro AW

Bild 14 : Wartungsnachweis



Bild 15 : Blende Stoßfänger vorne verschrammt



Bild 16 : Kotflügel links verschrammt



Bild 17 : Kotflügel rechts verschrammt



Bild 18 : Seitenwand links verschrammt



Bild 19 : Deckel vorne verunreinigt



Bild 20 : Deckel vorne Delle




Bild 21 : Felge vorne links verschrammt



Bild 22 : Felge vorne links verschrammt



Bild 23 : Felge vorne rechts verschrammt

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	6236071
Hersteller	Honda
Model	e
Variante	Advance 35.5 kWh
Listenpreis	19.167,56
VIN	JHMZC7840MX202553
Erstzulassungsdatum	1.5.2022
Kennzeichen	K DB3214E

Schadensfälle der int. Belegnummer: 6236071 05.11.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2025109476	09.06.2025	| Beifahrerseite Seitenteil hinten| Beifahrerseite Tür hinten	6.805,43

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
D-82041 Oberhaching
Telefon +49 89 63266-0
Telefax +49 89 63266-266

E-Mail:leasing@mobility-concept.de
Internet: www.mobility-concept.de
Geschäftsführer:
Rudolf Rizzolli, CEO (Vorsitzender)
Marc-Oliver Bucksch, CFO

Sitz der Gesellschaft: Oberhaching
Amtsgericht München HR B 130788
Bankverbindung: UniCredit Bank AG
IBAN: DE29 7002 0270 0002 4960 11
Swift (BIC): HYVEDEMMXXX

Steuer-Nr.: 143/163/41358
USt-IdNr.: DE 813336066
Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht
Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn

DEKRA-Nr: 0508 / 033741 / 2026 / B084523000232 vom 12.10.2026

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber	Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung	12.10.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 111 µm bis 389 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
- *Seitenwand rechts ,Türen rechts.*
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.05.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Honda	Typ / Verkaufsbez.	e (09.2019->) / e Advance
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	JHMZC7840MX202553	HSN / TSN	7100 / AEW
DAT €uropa-Code®	013401100050001	DAT Marktindex	DE001 6262
Km-Stand abgelesen	43172	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Leistung (kW)	60
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Gänge	1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	PREMIUM CRYSTAL BLUE / B-625M

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	205 / 45 R 17 88 W	Maxxis / Premitra HP6 FSL	S /O	5 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 W	Maxxis / Premitra HP6 FSL	S /O	5 mm
2	links	205 / 45 R 17 88 W	Maxxis / Premitra HP6 FSL	S /O	5 mm
	rechts	205 / 45 R 17 88 W	Maxxis / Premitra HP6 FSL	S /O	5 mm
	Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 8 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Aktive Kopfstützen vorn, Aktiver + dynamischer Gurtstraffer, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Ambiente-Beleuchtung erweitert, Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Gleichstrom (DC), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home), Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor, Außenspiegel mit Kamera, beide, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Dachspoiler, Einparkhilfe vorn und hinten, Elektromotor 113 kW (cont. 60 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm (VSA), Fahrassistenz-System: Adaptive elektr. Servolenkung (Motion Adaptive Electric Power Steering), Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (HSS), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (Tempomat) mit Abstandsregelung I-ACC, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Beschleunigungskontrolle (LSBC), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem mit Bremseingriff und Fußgängererkennung (CMBS), Fahrassistenz-System: Park-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LKAS / LDW), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem mit Geofencing), Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf-/Ab-Automatik, Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage (Remote System), Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe heizbar, Getriebe für Elektrofahrzeug, HDMI-Schnittstelle (Eingang), HV-Batterie 35,5 kWh (Lithium-Ionen), Heckleuchten LED, Infotainment-System: Honda Connect mit Dual-Touchscreen / Navigationssystem / Internetbasierende Dienste / DAB-Tuner, Innenspiegel, digital (Kamerasystem, abschaltbar), Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer (ISL), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Leseleuchten hinten, Leseleuchten vorn, Motorsound-System (Acoustic Vehicle Alerting System, AVAS), Multi-Info-Display (i-MID), Multifunktion für Lenkrad, Nebelscheinwerfer LED, Panoramadach (Glas), Parkbremse elektrisch, Reifen-Reparaturset, Reifenkontroll-Anzeige, Rückfahrkamera mit Mehrwinkel-Funktion und Top-Down-View, Scheibenantenne, Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer LED, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzheizung vorn, Smart Entry & Start (schlüsselloses Zugangs-System), Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Sport Taste, Steckdose (12V-Anschluß) in Armaturentafel, Steckdose 230V in Mittelkonsole, Subwoofer, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, USB-Ladeanschluß hinten (2-fach), USB-Ladeanschluß vorn, USB-Schnittstelle, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Verzurrösen Koffer-/Laderaum, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
49673	LM-Felgen vorn/hinten: 6,5x17 / 7,5x17 (Scheiben-Design, Gunpowder Black / Diamantschliff, E7701)
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 01.09.2026 bei Kilometerstand 41.881

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Blende Stoßfänger vorne
   verschrammt, erneuern (Bild 15)
2. Felge vorne links verschrammt
   (Glanzgedreht), erneuern
3. Deckel vorne verunreinigt und Delle,
   smart repair
4. Seitenteil hinten links Lackierung,
   zerkratzt, polieren
5. Kotflügel vorne rechts Lackierung,
   zerkratzt, polieren
6. Kotflügel vorne links Lackierung,
   zerkratzt, polieren

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Felge vorne rechts verschrammt, erneuern
(Bild 23)