DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Übersicht

| | |
|---|---|
| **Auftrags-Nr:** | 1002579479 |
| **Besichtigt am:** | 31.07.2026 12:47 |
| **Berichts-Nr:** | 11111904 |
| **FIN:** | WVGZZZA1ZMV086828 |



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Fahrzeugdaten

| | |
|---|---|
| **Fahrzeugkategorie:** | Personenkraftwagen |
| **Fahrzeugart:** | SUV |
| **Hersteller:** | Volkswagen |
| **Modell:** | T-Roc |
| **HSN / TSN:** | 0603 / CED |
| **Erstzulassungsdatum:** | 14.07.2022 |
| **Laufleistung:** | 41.874 km |
| **Nachweis Kilometerstand:** | Abgelesen |
| **Farbe:** | Indiumgrau Metallic |
| **Farbe Dach:** | Schwarz |
| **Antriebsart:** | Frontantrieb |
| **Motorisierung/Kraftstoff:** | Benzin |
| **Hubraum:** | 1.500 ccm |
| **Leistung:** | 110 kW (150 PS) |
| **Fahrzeuglänge:** | |
| **Fahrzeughöhe:** | |
| **Fahrzeugbreite:** | |
| **Zulässiges Gesamtgewicht:** | |
| **Radstand:** | |
| **Anzahl Achsen:** | 2 |
| **Zylinder:** | 4 |
| **Schadstoffklasse:** | Euro 6 |
| **Anzahl Türen:** | 4 |
| **Anzahl Sitze:** | 5 |
| **Getriebe:** | Automatik 7-Gang |
| **Polsterart:** | Stoff |
| **Interieurfarbe:** | Titanschwarz-Grau-Blau/Titanschwarz/ Schwarz |
| **Anzahl vorhandene Schlüssel:** | 2 |

## » Dokumente & Wartung

| | |
|---|---|
| **Nächste HU:** | 07.2028 |
| **Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:** | Ja |
| **Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:** | Ja |
| **Kennzeichen entgegengenommen:** | Beide |
| **Wartungsheft:** | Digital |
| **Wartungsnachweis:** | Nicht prüfbar |
| **Datum der letzten Wartung:** | |
| **Km-Stand bei letzter Wartung:** | |
| **Restlauf bis Service:** | 18.200 KM |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Fahrzeugausstattung

"Plus"-Paket für Sondermodelle

"UNITED"

"UNITED"

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

3 Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte hinten, Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Montego Bay" 7 J x 18, Oberfläche glanzgedreht

4 Türen

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l

4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI, 110 kW

6 Lautsprecher

7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr seitlich, hinten

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientebeleuchtung weiß

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Aufkleber Aktionsausführung

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch

Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse in Kontrastfarbe lackiert

Automatische Distanzregelung ACC "stop &go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Automatische Distanzregelung ACC mit Fahrzeugstopp-Funktion und Notbremsassistent "Front Assist"

Batterie 320A (59Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne komplett umklappbar

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißanzeige

Chrom-Applikationen an Lichtdreh-, Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern

Dachhimmel schwarz

Dachreling silber eloxiert

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen für Sondermodell

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelkupplungsgetriebe DQ200

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer

ECO-Funktion

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Einstiegsleisten für Sondermodell

Einton-Signalhorn

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Gespannstabilisierung

Entfall der Kühlmöglichkeit des Handschuhfaches

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht, "Leaving home"- und manueller "Coming home"-Funktion

Fahrprofilauswahl

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -2GA-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber elektrisch

Fernlichtregulierung "Light Assist"

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend

Fußgängererkennung

Gepäckraumboden höheneinstell- und herausnehmbar

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckklappe mit elektrischer Öffnung und Schließung

Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel automatisch abblendend

ISOFIX-Halteösen (Vorrichtung zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf der Rücksitzbank)

Kältemittel R1234yf

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

Kategorie 0

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit 2-Zonen-Temperaturregelung und Allergen-Filter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchte im Fußraum vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 7

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Individualeinbau

Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/50 R 18

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Reserverad gewichts- und platzsparend

Reserverad gewichts- und platzsparend

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne

Rückstrahler in allen Türen

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Sitzkomfortpaket

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator vorn

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Unterfahrschutz in Silber-Metallic, Lufteinlass in Wabenstruktur

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türunterteile schwarz, mit Chromleiste

Typgenehmigung nach WLTP AP (neuer Prüfzyklus)

Typprüfland Deutschland

USB-C-Schnittstelle und USB-Ladebuchse

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegteGurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung,mit Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Bereifung

### MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bridgestone | Vorne | Links | Sommer | Aluminium | 215/50 R 18 92 W | 6,0 mm |
| Bridgestone | Vorne | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/50 R 18 92 W | 6,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Links | Sommer | Aluminium | 215/50 R 18 92 W | 4,0 mm |
| Bridgestone | Hinten | Rechts | Sommer | Aluminium | 215/50 R 18 92 W | 4,0 mm |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

### ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Ersatzrad vorhanden:** Ja

| Hersteller | Ort | Position | Typ | Felge | Dimension | Profiltiefe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonstige | Ersatz | | Sommer | Stahl | 125/70 R 18 99 M | 5,0 mm |

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Dach | Hagelschaden | Kaltdrücken (Hagel) |
| 2 | Batterie vorne | Leer | Werkstattdiagnose erforderlich<br>Schadenserweiterung möglich |
| 3 | Stoßfänger hinten | Kratzer | Smart Repair |
| 4 | Sitzbezug hinten mitte | Fleck | Reinigen |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|---|---|---|---|
| 1 | Tür hinten links | Delle(n) | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Merkantile Wertminderung

| | |
|---|---|
| **Vorschäden bekannt:** | Ja |
| **Vorschäden feststellbar:** | Ja |
| **Nachlackierungen vorhanden:** | Ja |
| **Nachlackierungen professionell ausgeführt:** | Ja |
| **Lackschichtdickenmessung durchgeführt:** | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andere | Haftpflichtschaden | | € 8.000,00 |
| | | | **Summe (ohne MwSt.):** | € 8.000,00 |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

| Bauteil | Lack (µm) |
|---|---|
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm) | 183,0 |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. | |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Hinweise zum Zustandsbericht

| | |
|---|---|
| **Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:** | Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.<br>Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen.<br>Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen. |
| **Fahrzeug-Identifizierung:** | WVGZZZA1ZMV086828<br><br>FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein |
| **Allgemeinzustand:** | Gereinigt |
| **Besichtigungsbedingungen:** | Eingeschränkt |
| **Hebebühne/Hubmittel benutzt:** | Ja |
| **Motorenlauf durchgeführt:** | Ja |
| **Fahrprobe durchgeführt:** | Ja |

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts





Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links





Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan




Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

# Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026


## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Hagelschaden - Kaltdrücken (Hagel)



2 - Batterie vorne - Leer - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




4 - Sitzbezug hinten mitte - Fleck - Reinigen

DEKRA

# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11111904
vom: 31.07.2026

## GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

