
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002610251
Besichtigt am:	20.08.2026 09:13
Berichts-Nr:	11220076
FIN:	WAUZZZFY6N2092464



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	Q5
HSN / TSN:	0588 / BVI
Erstzulassungsdatum:	11.07.2022
Laufleistung:	27.533 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	195 kW (266 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz-felsgrau/schwarz-schwarz/schwarz/schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	1

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.D

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/195 KW (16V) Turbo FSI, homogen GM: TA2/TT6/T57/T2B/T3V/T4H/T1F/T3J/T4E

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwahl Audi phone box

Abwicklung Serie

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Akzentflächen schwarz glänzend

Ambiente-Lichtpaket

Assistenzpaket Stadt mit Assistenzpaket Parken

Assistenzpaket Tour

Audi active lane assist

Audi adaptive cruise control

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi drive select

Audi pre sense city

Audi pre sense rear

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel links, asphärisch

Außenspiegel rechts, asphärisch

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Basis

Batterie 380A (68Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Becherhalter

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth-Schnittstelle

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug (ohne Wagenheber)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling schwarz mit Dachträgererkennung

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Aluminium matt gebürstet

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbauteile f.4 Zyl.Motore

Einsatz für bleifreie Betankung

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn, beleuchtet, S-Schriftzug

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Embleme

Erhöh.der Serienkraftstofferstbefüllung

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-FY0/FYF-

Federung Standard

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Folienbeklebung

Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußmatten vorn und hinten

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend

Geschlossener Aufbau

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 5

Gurtanlegekontrolle

Heckblende (ECE)

Heckspoiler

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieur S line

Interieurelemente in Kunstleder

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kategorie 0

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherheits-Paket

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze

Kofferraumbodenmatte

Komfortmittelarmlehne vorn

Komfortschlüssel, ohne Safelock

Kopfstützen vorn

Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen

Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)

Ladeboden

Ladekantenschutz aus Edelstahl

Ländergruppe A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leder Feinnappa mit S-Prägung

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus

LED-Heckleuchten

LED-Scheinwerfer

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Linkslenker

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

MMI Navigation plus mit MMI touch

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Nicht Heissland

Ohne AdBlue-Tank

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne Feuerlöscher

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gefahrenalarmsystem

Ohne Head-up-Display

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kennzeichenträger vorn

Ohne Kompensor

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trittstufe

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorkonditionierung

Ohne Wandhalterung

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Warnleuchten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Optikpaket schwarz

Ottomotor

Parkassistent mit Einparkhilfe plus

Pedalerie und Fußstütze aus Edelstahl

PKW-Ausführung

Privacy Verglasung (Scheiben abgedunkelt)

quattro

quattro mit ultra Technologie

Räder der Serie

Räder, 5-Speichen-Dynamik, 7,0Jx19, Winterreifen 235/55 R19

Räder, 5-Speichen-V, graphitgrau, glanzgedreht, 8,0Jx19, Reifen 235/55 R19

Radschrauben Standard

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 235/55 R19 101W

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A

Rücksitzbank plus

S tronic (für Allrad)

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung

Scheibenbremsen hinten, 17 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 17 Zoll (ECE)

Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem

Serienfahrwerk

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten

spezielles Typschild EU

Sportsitze vorn

Spurwechselwarnung

Standard

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerung von Aktionspreisen

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoßfänger verstärkt

Tagfahrlicht

Tiptronic

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf.2)

Trennnetz

Typprüfland Deutschland

Umgebungskameras

USB-Ladeschnittstelle für die Fondpassagiere

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vorbereitung für Anhängevorrichtung

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze elektrisch einstellbar

Wegfahrsperre elektronisch

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	5,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	6,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/55 R 19 101 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	7,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	7,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	7,0 mm
Michelin			Sommer	Aluminium	235/55 R 19 101 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 03.2027

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Stoßfänger Ecke hinten rechts	Kratzer	Spotrepair
3	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Tür hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Trennnetz	Fehlt	Ersetzen
2	Zündschlüssel	Fehlt	Ersetzen

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZFY6N2092464
	FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Sonstige Bemerkungen


Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Stoßfänger Ecke hinten rechts - Kratzer - Spotrepair






3 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken







4 - Tür hinten rechts - Kratzer - Polieren

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11220076
vom: 20.08.2026

FEHLTEILE

1 - Trennnetz - Fehlt - Ersetzen



2 - Zündschlüssel - Fehlt - Ersetzen

