Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002645280
Besichtigt am:	11.09.2026 14:42
Berichts-Nr:	11438647
FIN:	WAUZZZGY5NA084084



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Audi
Modell:	A3
HSN / TSN:	0588 / BXN
Erstzulassungsdatum:	22.09.2022
Laufleistung:	53.662 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Navarrablau Metallic
Farbe Dach:	Navarrablau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz silber-schwarz/schwarz-schwarz/ schwarz/stahlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	6.400 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

2-Zonen-Komfortklimaautomatik

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablage- und Gepäckraumpaket

Abwicklung Serie

Adaptiver Geschwindigkeitsassistent

advanced

Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambiente-Lichtpaket

Anhängevorrichtung

Audi AG

Audi connect Navigation & Infotainment plus

Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control

Audi phone box

Audi pre sense front

Audi Smartphone Interface

Audi Soundsystem

Audi virtual cockpit plus

Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch

Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe

Ausweichassistent und Abbiegeassistent

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)

Businesspaket

Dachhimmel in Stoff schwarz

Dachreling, Entfall

Dämpfung vorn

Datenmodul Europa

Dekoreinlagen Seideneffektlack platingrau

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektromechanische Parkbremse

Elektromechanische Servolenkung

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung-8Y0/8YF-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterzierleisten in Schwarz

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung

Fußhebelwerk "Standard"

Fußmatten vorn und hinten

Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

gesetzlicher Notruf

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlegekontrolle mit Sitzbelegungserkennung hinten

Heckleuchten

Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas

Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung

Kein Selbstabholer

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger hinten (ECE)

Kindersicherung elektrisch betätigt

Kindersitzbefestigung ISOFIX vorn, Top Tether und i-Size für die äußeren Fondsitze

Komfortöffnung Gepäckraumklappe

Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung

Komfortschlüssel ohne Safelock

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus und Schaltwippen

Licht-/Regensensor

Linkslenker

LTE-Unterstützung für Audi phone box

Mild-Hybrid

Mit Multifunktionskamera

Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland

Mittelarmlehne vorn

MMI Navigation plus mit MMI touch

MMI Radio plus

Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung

Modul Boden hinten Ausführung 2

Motorabdeckung

N.N.N. Ausführung 1

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normalsitze vorn

Ohne 2. Batterie

Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem

Ohne Aluminiumoptik im Interieur

Ohne Audi drive select

Ohne Bedieneinheit Ladesystem

Ohne Belederung

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne ECO-Funktion

Ohne Einparkhilfe

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Frontspoiler

Ohne Garagentoröffner

Ohne Head-up-Display

Ohne Heckscheiben-Wisch-Waschanlage

Ohne Heckspoiler

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Lade-Dock

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden (AC)

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Lichtassistent

Ohne Logoprojektion

Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem

Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Vorkonditionierung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Maßnahmen für Antriebssound innen

Ottomotor

Räder der Serie

Räder, 5-Parallelspeichen, 6,5Jx17, Winterreifen 205/50 R17

Räder, 5-W-Speichen, 8,0Jx17, Reifen 225/45 R17

Radschrauben Standard

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R17 91Y

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruck-Kontrollanzeige

Reifenreparaturset

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzlehne, geteilt umklappbar

Schalt-/Wählhebelknauf

Scheibenbremsen hinten, 15 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 15 Zoll (ECE)

Scheinwerfer

Seitenairbags vorn und hinten mit Kopfairbagsystem und Interaktionsairbag vorn

Seitenschweller Standard

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sitzheizung vorn

spezielles Typschild EU

Sportlimousine

Spurverlassenswarnung

Stabilisator vorn

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

Standardabgasanlage

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Konsens

Stoßfänger advanced

Tagfahrlicht

Transportschutz (Ausf.1)

Typprüfland Deutschland

USB-Anschlüsse mit Ladefunktion im Fond

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck

Verbundlenker-Hinterachse

Vorbereitung für Functions on Demand

Vordersitze manuell einstellbar

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterräderverbau in der Serie

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	4,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm
Pirelli			Winter	Aluminium	205/50 R 17 93 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2029

Kompressor vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
2	Tür hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Seitenwand hinten links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Innenraum	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 3.472,09
			Summe (ohne MwSt.):	€ 3.472,09

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	264,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	WAUZZZGY5NA084084 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Seitenwand hinten rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11438647
vom: 14.09.2026

» Beschädigungsfotos





WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung







2 - Tür hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Kaltdrücken

FEHLTEILE

1 - Innenraum - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

