INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	1054NJK / WBA21GH0207U62342 / 7U62342

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	220D GRAN CO F74	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	220D GRAN CO F74	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	22.278

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	No controlado		

[X] CARPETA MANUALES

[X] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

1054NJK | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	12/08/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

1054NJK | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

1054NJK | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Soporte bombín puerta dl iz	-	REEMPLAZAR	2.08 h.			0,00	18,73	10,00	96,93 €
2. Neumático dl iz - NEXEN - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	193,90	10,00	193,76 €
3. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.08 h.	1.92 h.	8,13	0,00		123,63 €
4. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.50 h.	6,35	0,00		99,52 €
5. Rejilla paragolpes dl	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
6. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		2.08 h.	8,81	0,00		96,59 €
7. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.75 h.	7,41	0,00		82,48 €
8. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
9. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
10. Spoiler paragolpes tr	Pintar Sustitución Combinada no	-			0.25 h.	1,06	0,00		10,68 €
11. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.92 h.	20,84	0,00		210,26 €
12. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
13. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
14. Luna parabrisas	-	SR Cristales				0,00	0,00		70,00 €
15. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
16. Aleta tr iz c/estribo	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €
17. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
18. Manilla ext puerta dl iz	-	REEMPLAZAR		0.08 h.	0.17 h.	0,72	82,99	10,00	85,03 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1747,37 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

1054NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	6,06 h.	233,30 €
Total material pintura	-	53,32 €
Total Mano de Obra Pintura	12,59 h.	484,70 €
Total Recambios	-	266,06 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

1054NJK | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Descuento recambios aplicado	-	29,56 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	710,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)