TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG • Hanauer Landstr. 260 • 60314 Frankfurt

erstellt durch : Joachim Riedel
Handy : 0171 5269466
Datum : 20.07.2026

Porsche Approved & Service
Zentrum Frankfurt West
Otto Glöckler Sportwagen GmbH
Wilhelm-Fay-Str. 27
65936 Frankfurt am Main

G u t a c h t e n

0524R-R446

Bei Rückfragen bitte angeben!

Betreff : Rücknahme HH WZ 8472
Ihr Zeichen : Fr. Kötter

Amtliches Kennzeichen : HH WZ 8472

Auftrag vom / durch : 20.07.2026 / Fr. Kötter, telef.

Besichtigungsdatum : 24.06.2026 und 07.07.2026 / 17.07.2026
Besichtigungsort : Porsche Approved & Service
Zentrum Frankfurt West Otto Glöckler Sportwagen GmbH
Wilhelm-Fay-Str. 27, 65936 Frankfurt am Main
Besichtigt durch : Kfz.-Techniker Joachim Riedel
Anwesend : keiner


Bewertungsergebnis:

Reparaturkosten ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**5.726,28**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.087,99**
Reparaturkosten mit Umsatzsteuer	**EUR**	**6.814,27**
Minderwerte ohne Umsatzsteuer	**EUR**	**5.541,28**
Umsatzsteuer	**EUR**	**1.052,84**
Minderwerte mit Umsatzsteuer	**EUR**	**6.594,12**
Wertminderung	**EUR**	**650,00**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	:	HH WZ 8472
Fahrzeugart	:	PKW
Aufbauart	:	Kombilimousine, 5-türig
Fabrikat	:	PORSCHE
Typ / Untertyp	:	Cayenne / Cayenne Tiptronic S
Fahrzeug-Ident-Nummer	:	WP1ZZZ9Y2SDA00585
Hubraum / Leistung	:	2995 ccm / 260 kW
Motorart / Zylinder / Motorbauart	:	Otto G-KAT / 6-Zylinder / V-Motor
Abgascode	:	E6e
Plätze	:	5
KBA-Nr.:	:	0583ANS
Leer- / zul. Gesamtgewicht / Nutzlast	:	2130 kg / 2835 kg / 705 kg
Länge / Breite / Höhe	:	4930 mm / 1983 mm / 1698 mm
Reifendimension vorn / hinten	:	255/55 R 20 110V / 295/45 R 20 111V
Reifenfabrikat	:	PirelliNCO
Reifenart	:	Winter-Reifen / Winter-Reifen
Profiltiefe in (mm)	:	
Radstand	:	2895 mm
Erstzulassung	:	01.08.2025
Letzte Zulassung	:	01.08.2025
Nächste HU	:	08.2026
Laufleistung abgelesen	:	22866 km
Laufleistung geschätzt	:	22866 km
Farbe	:	Cuarcita Grey metallic (M7Q)
Lackzustand	:	durchschnittlich
Fahrzeugzustand	:	durchschnittlich
Serien/Sonderausstattungen	:	Ab 01.2025, A-Spiegel Mit Memory, Radioempf Digital, Wappen Auf Kopfst, 4-Zonen Klimaanlage, Sitzbezug Leder, Armaturenbrett Leder, Notruf E-Call/B-Call, Garagentoroeffner, Spurhalteassistent, Rear Seat Entertainm, Bose Soundsystem, Ladegeraet Handy, Sicherh-Gurt Autom, Verkleidungen Leder, Komfortsitze, Sitzheizung V + H, Seitenairbag Hinten, Multifunkt-Lenkr Beh, Lenksaeule El Verst, Anhaengevorr Abklapp, Einstiegl Beleu Alu, Sport Endrohr Schwa, 2995Ccm 260Kw, Bremse V 350Mm Schw, Bremse H 330Mm Grau, 8-Gang Automatik, Luftfederung Pasm, Reifendruckk 433Mhz, 285/40-/315/35 Zr22, Sport Chrono Paket, Kraftst-Beh 90 Ltr, Beleuchtung Ambiente, Dekorteile Lackiert, Reifenventil Schwarz, Fussgaengerschutz, Umgebungskameras

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

FABRIKAT	PORSCHE	CAYENNE 9YA	GRUNDMODELL
FZ-IDENT-NR	WP1ZZZ9Y2SDA00585	AMTL KZ HH WZ 8472	TYP-CODE 04 24 01
ERSTE ZUL	01.08.2025	NAECH HU 08.2026	LAUFLEIST 22866

AUSFUEHR-	AB 01.2025	A-SPIEGEL MIT MEMORY	TUERZUZIEHHILFE
VARIANTEN	RADHAUSVERBREITERUNG	FRONTKAMERA	SITZBELUEFTUNG AKTIV
	RADIOEMPF DIGITAL	WAPPEN AUF KOPFST	4-ZONEN KLIMAANLAGE
	PRIVACY-VERGLASUNG	FRONTSCH WAERMESCH	SCHRIFTZUG GLAN SCHW
	SITZBEZUG LEDER	ARMATURENBRETT LEDER	NOTRUF E-CALL/B-CALL
	GARAGENTOROEFFNER	SPURHALTEASSISTENT	REAR SEAT ENTERTAINM
	BOSE SOUNDSYSTEM	LADEGERAET HANDY	HD MATRIX SCHEINWERF
	PARKLENKASSISTENT	AUTOMAT DISTANZREG	ENTRY & DRIVE
	SICHERH-GURT AUTOM	VERKLEIDUNGEN LEDER	KOMFORTSITZE
	SITZHEIZUNG V + H	SEITENAIRBAG HINTEN	MULTIFUNKT-LENKR BEH
	SPIEGEL ABBLENDAUTOM	SPURWECHSELASSISTENT	BATTERIE 12V 92AH
	LENKSAEULE EL VERST	ANHAENGEVORR ABKLAPP	EINSTIEGL BELEU ALU
	SPORT ENDROHR SCHWA	2995CCM 260KW	BREMSE V 350MM SCHW
	BREMSE H 330MM GRAU	8-GANG AUTOMATIK	LUFTFEDERUNG PASM
	REIFENDRUCKK 433MHZ	285/40-/315/35 ZR22	SPORT CHRONO PAKET
	10-/11.5 J X 22 ALU	RADABDECKUNG FARBIG	ABGASNORM EU6 EA
	KRAFTST-BEH 90 LTR	BELEUCHTUNG AMBIENTE	DEKORTEILE LACKIERT
	REIFENVENTIL SCHWARZ	FUSSGAENGERSCHUTZ	UMGEBUNGSKAMERAS
	A-SPIEGEL LACK KPL	PANORAMA SONNENDACH	EXTER SCHWARZ HOCHGL

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.07.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
1510		DICHTUNG A TUER V R	9Y0 837 911A	109.43
1513		HOHLR-KONSERVIERUNG	V04 015 001AG	18.86
1686		ABDECKUNG U TUER V R	9Y0 837 096CYOK1	207.23
1698	3 X	CLIP BEFESTIGUNG R	PAB 853 58510	2.48
1702		DAEMPFUNG TUER V R	9Y0 863 979	14.65
1986		ABDECKUNG U TUER H R	9Y0 839 096CYOK1	183.30
1988	2 X	CLIP BEFESTIGUNG R	PAB 853 58510	1.66
2214		BLENDE SCHWELLER R	9Y0 853 858 OK1	133.25
2228	8	KLAMMER R	5N0 867 190	4.82

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
97 85 09 50	BATTERIEMINUSKABEL AB-/ANSCHLIESSEN	2	1.0	18.00
51 93 19 02	ABDECKUNG M R AUS-/EINBAUEN	2	5.8	104.40

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 2 =180.00 EUR/STD
PREIS/KL 3 =180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
50 56 19 02)	RADHAUSSCHALE V R AUS-/EINBAUEN	2	6.1	109.80
66 19 19 02)	RADABDECKUNG V R AUS-/EINBAUEN	2	1.7	30.60
66 42 19 02	ABDECKUNG TUER H R AUS-/EINBAUEN	2	4.0	72.00
57 51 19 02)	TUER V R AUS-/EINBAUEN	2	3.4	61.20
57 51 37 ZAX	TUER V R ZERL/ZUS (AUSGEBAUT)	2	46.0	828.00
53 69 19 02	RADHAUSSCHALE H R AUS-/EINBAUEN	2	5.2	93.60
66 31 19 ZAX	BLENDE SCHWELLER R AUS-/EINBAUEN	2	3.5	63.00
66 45 19 02)	RADABDECKUNG H R AUS-/EINBAUEN	2	3.3	59.40
44 05 19 52	RAD V R AUS-/EINBAUEN (VERBUNDARBEIT)	1	1.1	19.80
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	2	3.0	54.00
1482	TUER V R INSTANDSETZEN	3	40.0*	720.00
2106	SCHWELLER V R INSTANDSETZEN	3	10.0*	180.00
51 01 75 01)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2.0	36.00
51 01 75 50	TUER V R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1.0	18.00
51 01 75 50	UNTERHOLM R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1.0	18.00

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM PORSCHE)

ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS = 180.00 EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-METALLIC NEUE M-TEILE AUSGEB	AW	ARB.-PREIS
57 51 79 03	TUER V R	REPARATURLACK S3	12.0	216.00
51 45 79 13	SCHWELLER V R	REPARATURLACK S3	5.0	90.00
51 01 71 13	VORBEREITUNGSARBEIT ZUR LACKIERUNG STUFE S3 (TEIL/E EINGEBAUT)		19.0	342.00
51 01 71 95	KORROSIONSSCHUTZ (VOR SPACHTELAUFTRAG) SYSTEM AUDATEX		3.0	54.00

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**


S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
E R S A T Z T E I L E					675.68	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						675.68
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
GESAMT KL 1	1.1 AW	X	180.00	EUR/STD	19.80	
GESAMT KL 2	83.0 AW	X	180.00	EUR/STD	1 494.00	
GESAMT KL 3	50.0 AW	X	180.00	EUR/STD	900.00	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						2 413.80
N E B E N K O S T E N						
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 3	4.0 AW	X	180.00	EUR/STD	72.00	
MATERIAL					12.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						84.00
L A C K I E R U N G ZEITBASIS 10 AW = 1 STD						
ARBEITSLOHN	39.0 AW	X	180.00	EUR/STD	702.00	
LACKIERMATERIAL	40.00 %				280.80	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						982.80
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						4 156.28
MWST 19.00 %						789.69
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						4 945.97

ERLAEUTERUNGEN:
UPE -10.00% * = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = TUEVNR27
20.07.2026

SYSTEM AUDATEX

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Fahrzeugzustandsbewertung für Kennzeichen HH WZ 8472 FIN WP1ZZZ9Y2SDA00585

Lfd. Nr.	Bezeichnung - Reparaturart	Rep-Kosten ca. EUR (o.MwSt)	Minderwert ca. EUR (o.MwSt)
Lackierung			
1	Radlaufverkleidung streifend verschürft bis auf das Grundmaterial - lackieren	250,00	210,00
2	Lackierung von Stoßfängerkante hinten rechts verschürft bis auf das Grundmaterial - lackieren Smart / Repair	180,00	180,00
3	Lackierung von Tür hinten rechts eingekratzt bis auf das Grundmaterial - lackieren	410,00	350,00
4	Lackierung von Kniestück hinten rechts verschürft /eingekratzt bis auf das Grundmaterial- lackieren Smart / Repair Siehe Farblichtbilder 27 und 28	180,00	180,00
Anbauteile			
5	Blende von Stoßfänger hinten verdrückt / verschürft - erneuern Siehe Farblichtbilder 30,31,32,33 und 34	550,00	465,00
Unfallschaden			

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

6	Unfallschaden rechte Seite Schellerverkleidung. Türabschlußleisten verschrammt, Tür vorne unten verdrückt (Siehe Kalkulation und Farblichtbilder 45,46,47,48 und 49, nach Rücksprache mit dem Karosseriemeister Hr. Linhart besteht ein "Restrisiko für die Instandsetzung", ggf. weitere Intandsetzungskosten nachbeklasten	4156,28	4156,28

Sonstiges

7	Anmerkung: Wartung in 7200 Km und Oleservice in 4500 Km fällig		

Endsummen	ca. ohne MwSt (EUR)	5726,28	5541,28
19% MwSt		1087,99	1052,84
Endsummen	ca. incl. MwSt (EUR)	6814,27	6594,12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

Fahrzeugdaten-Unterlagen

Die technischen Daten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil 1 entnommen.

Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN)

Die Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung mit den eingesehenen Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen

Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel (Hebebühne, Wagenheber, o.ä.) zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf

Es wurde eine eingeschränkte Probefahrt (bis ca. 15 Km/h) auf dem Betriebsgelände mit dem in Rede stehenden Fahrzeug durchgeführt.

Verkehrssicherheit zum Besichtigungszeitpunkt

Eine Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit wurde nicht festgestellt.

Werterhaltende / Werterhöhende Reparaturen

Dem Sachverständigen lagen keine Informationen über werterhöhenden bzw. werterhaltenden Reparaturaufwendungen vor.

Zusätzliche Ausstattung

Für das Fahrzeug war 1 Fahrzeugschlüssel vorhanden.

Vorschäden

Am Fahrzeug wurde ein sach- und fachgerecht reparierter Vorschaden festgestellt. Im Wesentlichen wurden bei der Reparatur des Vorschadens die folgenden Fahrzeugteile erneuert bzw. instand gesetzt:

- Stoßfänger vorne wurde erneuert

Besonderes / Sonstiges

Der im Gutachten festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich nur auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit/Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges ohne die Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Schlusswort

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**

Das vorliegende Gutachten wurde erstellt durch den Sachverständigen
Herrn Joachim Riedel.

Der Sachverständige für Unfall-, Schaden und Wertgutachten

Frankfurt, 20.07.2026

Joachim Riedel

Das Gutachten umfasst - 34 - Seiten incl. der Lichtbildanlage.

Dieses Gutachten wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 1



Bild 2

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 3



Bild 4

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 5



Bild 6

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 7



Bild 8

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 9




Bild 10

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 11



Bild 12

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 13



Bild 14

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 15



Bild 16

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 17



Bild 18

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 19



Bild 20

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 21



Bild 22 Tür hinten rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 23 Tür hinten rechts



Bild 24 Radlaufverkleidung vorne rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 25 Einstieg / Kniestück hinten rechts



Bild 26 Einstieg / Kniestück hinten rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**




Bild 27 Stoßfängerkante hinten rechts



Bild 28 Einstieg / Kniestück hinten rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 29 Kappe Stoßfänger hinten rechts



Bild 30 kappe Stoßfänger hinten rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de



Bild 31 Stoßfängerblende verschürft




Bild 32 Stoßfängerblende verschürft

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**




Bild 33 Blende Stoßfänger hinten, Abgasblende verschoben




Bild 34 Türabschlußleisten und Schwellerverkleidung

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 35



Bild 36

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 37



Bild 38

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 39 Schweller vorne rechts



Bild 40 Schweller vorne rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**




Bild 41 Tür vorne rechts




Bild 42 Tür vorne rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**



Bild 43 Tür vorne rechts




Bild 44 Tür vorne rechts

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**




Bild 45 Tür vorne rechts



Bild 46

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG
Schaden- und Wertgutachten
Hanauer Landstr. 260 60314 Frankfurt
Tel.: 069 40508540 Fax: 069 405085499
e-Mail: joriedel@tuev-nord.de www.tuev-nord.de

Gutachten Nr.: 0524R-R446 **Datum: 20.07.2026**




Bild 47