Voertuiginformatie

Merk:**Skoda**
Kenteken:**N957NP**
Versnellingsbak:**Automaat**
Kleur carrosserie:
Model:**Enyaq '21 BEV**
Chassisnummer:**TMBJC7NY3NF016460**
Type brandstof:**Electrisch**
Vermogen:**150 kW**
Versie:**Enyaq iV80**
1ste tenaamstelling**25-11-2021**
Kilometerstand:**154206 km**
Aantal deuren:

Samenvatting schade

Achterzijde	3
Links	3
Rechts	4
Voorzijde	1

Commerciële foto's











ŠKODA
N-957-NP











154206 km
83 %
300 km
PARK




TMBJC7NY3NF016460



WinterContact















Let op omgeving en klaar om te remmen!
19.0°
ECO




Batterijcertificaat
Datum van diagnose: 02/11/2026
93,51%
Status van de gezondheid (SOH)*
Skoda Enyaq 80
VIN : TMBJC7NY3NF016460
Kilometerstand : 154.206 km
* SOH berekend op basis van fabrieksgegevens, informatie om rekening mee te houden voor de fabrieksgarantie
Raadpleeg het Moba-certificaat door deze QR-code te scannen
Meer weten over:
www.get-moba.com
CARA







Opties volgens de inspecteur

Achteruitrijcamera**Ja**
Carkit**Ja**
Dak panoramisch**Ja**
Middenarmsteun**Ja**
Navigatiesysteem**Ja**
Radio multimedia**Ja**
Schuifdak elektrisch**Ja**
Trekhaak**Ja**
Xenon / LED verlichting**Ja**

Schade

Bumper A
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde





Bumper V bekleding
Kras(sen)
Vervangen
Voorzijde





Deur A L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Links





Deur A R
Deuk(en)
Uitdeuken zonder spuiten
Rechts







Deurframe A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Rechts





Handgreep buiten V L
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Kofferklep
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)
Achterzijde





Kofferklep bekleding
Kras(sen)
Smartrepair
Achterzijde





Scherm A R
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Velg A L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links





Velg A R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts





Banden

Locatie
Type
Velg
Afmetingen
Merk
Diepte
Voor Links
Winter
255/45/20/105/V
Continental
7,4 mm
Voor Rechts
Winter
255/45/20/105/V
Continental
7,7 mm
Achter Links
Winter
255/45/20/105/V
Dunlop
6,3 mm
Achter Rechts
Winter
255/45/20/105/V
Dunlop
5,8 mm

Inspectie

Aantal hoofdsteunen**5**
Aantal laadkabels (snelladen)**1**
Certificaat van Overeenstemming**Nee**
CO2 Emissie**0**
Digitaal onderhoud**Ja**
GPS opslag**Ja**
GPS opslag**HD**
Hoedenplank/rolhoes**Ja**
Instructieboek**Ja**
Onderhoudsboekje**N.v.t.**
Terugzetten naar fabrieksinstellingen**Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen**
Totaal aantal sleutels**2**

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.