INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	9861NLF / WBA51AU040CX40682 / CX40682

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	420D CABRIO G23	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	420d Cabrio G23	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	16.182

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[X] CARPETA MANUALES

[X] MANUAL PROPIETARIO

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9861NLF | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
DI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-
TI	HANKOOK	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	09/10/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR

Daños no valorables:

9861NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838

C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

9861NLF | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO

9861NLF | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Emblema paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	50,46	10,00	48,49 €
2. Anagrama acabado aleta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	58,05	10,00	55,32 €
3. Neumático dl iz - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
4. Neumático dl dr - PIRELLI WINTER SOTTOZERO 3 R-F - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.46 h.			0,00	157,63	10,00	159,57 €
5. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		0.92 h.	1.67 h.	7,07	0,00		106,78 €
6. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		121,80 €
7. Retrovisor completo dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.38 h.		0,00	0,00		14,63 €
8. Retrovisor completo iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.38 h.		0,00	0,00		14,63 €
9. Carcasa retrovisor iz	Pintar Superficial	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.	1.50 h.	6,35	0,00		70,64 €
10. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.00 h.	4,24	0,00		50,44 €
11. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.30 h.		4.75 h.	20,12	0,00		214,54 €
12. Puerta dl dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.40 h.		2.92 h.	12,37	0,00		140,19 €
13. Spoiler paragolpes tr	-	REPARAR	0.75 h.			0,00	0,00		28,87 €
14. Aleta tr iz	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.30 h.		1.83 h.	7,75	0,00		89,75 €
15. Manilla exterior puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
16. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.13 h.		0,00	0,00		5,00 €
17. Cejilla ext puerta dl dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
18. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
19. Tapizado banqueta dl iz	-	SR Cuero				0,00	0,00		100,00 €
20. Aleta tr dr	-	PULIR				0,00	0,00		29,50 €
21. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
22. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
23. Piloto tr iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**1.750,13 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9861NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

(IVA no incluido)

9861NLF | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	7,47 h.	287,56 €
Total material pintura	-	64,59 €
Total Mano de Obra Pintura	15,25 h.	587,11 €
Total Recambios	-	381,39 €
Descuento recambios aplicado	-	42,38 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	429,50 €


9861 NLF


9861 NLF


E 9861 NLF


9861 NLF


420d
9861 NLF


420d
E 9861 NLF


420d
9861 NLF


420d
9861 NLF






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
96 km
0
1
10:23
Values since refuel
1.0
l/h
Total 16182 km
10.6 km
20
1/min x1000
4
3
2
0
Side lights on.
P
+16.5 °C
WARM-UP


Tollgate open
Please close.
Close message
10:23
OFF
OFF
Values since refuel
Bonnet open
AIRBAG
RESUME
CANCEL
SET
SPORT
COMFORT
ECO PRO
MEDIA
MAP
BACK
OPTION


Tailgate open
Please close.
Close message
OFF
OFF






BMW
TwinPower Turbo
BMW
0076
BMW
5164 7422287 11
170238_10 PL
>AL5<
13998.90.001

WBA51AU040CX40682






ConnectedDrive


10:25
Z. I. Vía Seca 4
Zona Logística Puerto Tarragona
Camí Pras d'Albinyana
Camí Mas de Virgili
Search here
Tarragona
OFF
28 m
100 m
OFF



Door open.

20

0 km/h


405
Hankook




HANKOOK






















Hankook













E 9861 NLF



