DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002611684
Besichtigt am:	24.08.2026 11:17
Berichts-Nr:	11233786
FIN:	TMBER9PJ7N4021796



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Skoda
Modell:	Fabia
HSN / TSN:	8004 / AXM
Erstzulassungsdatum:	17.05.2022
Laufleistung:	38.106 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Phoenix-Orange Metallic
Farbe Dach:	Graphite-Grau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Ambition schwarz/grau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"COLOR CONCEPT GRAU"

"DRIVING MODE SELECT"(Fahrprofilauswahl)

"KESSY" - (SAFE Funktion) und Alarmanlage mit Innenraumüberwachung

"SIMPLY CLEVER" Paket I.

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

2 Leseleuchten vorn, 2 hinten

2x USB vorne (typ C data) + 2x USB hinten (typ C nur laden)

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3. Kopfst}zen hinten mitte

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Lautsprecher vorn + 2 hinten inkl. ¯koda Surround

4 Türen

6-Gang-Schaltgetriebe

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten

Ablagenpaket 1

Adaptive Lane Assist

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Aufnahmevorrichtung im Kofferraum

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Ausströmer Komfort

Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Climatronic-Klimaanlage mit el. Regelungmit Kombifilter, Feuchtsensor (im Halterdes abblendbares Innenrückspiegels)

DAB - Digitaler Radioempfang

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung

DRIVER ALERT - Müdigkeitserkenung

Durchladefunktion für Beifahrersitz (voll-klappbare Sitzlehne)

E-Call+

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektrisch verstellbare und beheiz. Aussenspiegel - lackiert in Aussenfarbe (für MC schwarz lackiert)

Elektrische Fensterheber vorn und hintenmit der Funktion auto up/down und Komfortbedienung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6VN-

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterleiste in Chrom

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung

Gepäckraumbeleuchtung

Gepäckraumbodenbelag, Wendematte (Gummi/Stoff)

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

Gurtanlagesignalisation für die vorderenund hinteren Sitze

Handbremshebelgriff in Leder

Handschuhfach Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höhenverstellbarer Fahrer - und Beifahrersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen

Kleinlederpaket (2-Speichen MU-FU Lederlenkrad, mit Heizung, Leder Schalthebelknopf und Handbremse)

Komfort Telefonie, BT, Kopplebox, LTE

Komfortsitze vorn

Kopfstützen vorn

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Kurzheck

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung, abgedunkelt

LED SBBR Low LED

Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar

Leergewichtsbereich 1

Leichtmetallräder "PROCYON AERO" grau met. lackiert 7J x 17"

Leichtmetallräder "PROCYON" grau met. lackiert 7J x 17" - 4 Stk.

Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Luxusausstattung

Mit Halter

Mit Multifunktionskamera

Mit Regenschirm

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Mittelkonsole - Cupholder "Schneemann"

Modul Boden hinten Ausführung 1

Navi Amundsen + Web radio

Navi Amundsen 9,2"

Nebelscheinwerfer - Glühbirne

Nebelschlussleuchte, Rechtsverkehr

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Normal-Lackierung

Ohne 2. Batterie

Ohne Ablageschale am Dachhimmel

Ohne Adapter

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber

Ohne Dekorfolien/Embleme

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Ladeboden

Ohne Schubladen unter den Vordersitzen

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Steckdose

Ohne Trennwand

Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg

Ohne Überführungsausrüstung

ohne USB im Innenspiegel

Ohne variablen Ladeboden

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Dichtungen außen

Ohne zus. Funktionsfehleranzeige

Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)

Ohne Zusatz-/Standheizung

Paket Business

Pannen-Set

Panoramaglasdach (ohne Brillenfach, ohne Rollo)

PLA - Parklenkassistent

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Radvollblenden

RCV - Rückfahrkamera mit Waschdüse

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 215/45 R17 91W xl

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safety Pack: Knieairbag + Seitenairbag hinten

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremse hinten

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerfer vorn: (Bi-LED Modul) + LED Tagfahrlicht + LED Corner Funktion

Scheinwerferreinigungsanlage

Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasserstandanzeige

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sicherungs-System für Ladegut inklusive Shopping-Netz

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoff Nuba Copper mit Absteppung

Stoßfänger in Wagenfarbe

Stoßfänger Standard

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Tank 50l

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Travell assist Low Paket

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Überhang hinten, kurz

Untere Dekor-Einlagen

Variante

Version Standard plus

Virtual Cockpit

Vorbereitung Dachlastträger

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zentralverriegelung "Keyless-Entry"

Zus. Triebwerks-Unterschutz

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Sitzbezug vorne links	Riss	Ersetzen
2	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Schwellerverkleidung links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 4.500,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 6.200,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 10.700,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	200,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	180,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	179,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	189,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBER9PJ7N4021796 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026




Lackstärke Kotflügel vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne




Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11233786
vom: 24.08.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Sitzbezug vorne links - Riss - Ersetzen

Kommentar	Hier musste eine Wahl getroffen werden zwischen Sitzebezug Monte Carlo oder Sportsitze das Fahrzeug hat weder noch es sind normale Stoffsitze.






2 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Schwellerverkleidung links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

