INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO	5555NKL / WBA51GL070FW23682 / FW23682

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	ELECTRICO
Modelo:	330e xDrive G21	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	330e xDrive G21	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	14.614

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

[-] DOCUMENTACION ORIGINAL

[-] MANUAL PROPIETARIO

[X] CARPETA MANUALES

[X] TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

5555NKL | Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
DI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
RP					-
TD	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-
TI	BRIDGESTONE	225/45/18	95	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL CIEMPOZUELOS
Fecha Inspección:	09/09/2026	RaC:	HERTZ DE ESPAÑA
Comentarios:	TIENE CABLE		

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

Daños no valorables:

5555NKL | COMPONENTE	ACCIÓN	COMENTARIO
.	.	.

5555NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,48	10,00	26,53 €
2. Rejilla central paragolpes dl	-	REEMPLAZAR				0,00	174,78	10,00	157,30 €
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.33 h.	0.42 h.		0,00	462,96	40,00	383,65 €
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	72,38	10,00	65,14 €
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,68	10,00	3,31 €
6. Moldura sup luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	24,77	10,00	22,29 €
7. Moldura entrada puerta dl iz	-	REEMPLAZAR	0.08 h.			0,00	70,88	10,00	66,87 €
8. Anagrama tr modelo	-	REEMPLAZAR	0.17 h.			0,00	45,42	10,00	47,42 €
9. Neumático dl iz - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	105,00	10,00	111,44 €
10. Neumático dl dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	105,00	10,00	111,44 €
11. Neumático tr iz - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	105,00	10,00	111,44 €
12. Neumático tr dr - HANKOOK HRS - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.44 h.			0,00	105,00	10,00	111,44 €
13. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR		1.09 h.	1.33 h.	5,63	0,00		98,80 €
14. Paragolpes tr	Pintar Reparado Combinada	DESMONTAR Y MONTAR	0.60 h.	1.41 h.	1.58 h.	6,69	0,00		144,90 €
15. Spoiler paragolpes tr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
16. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza montada	DESMONTAR Y MONTAR		0.42 h.	0.83 h.	3,52	0,00		51,64 €
17. Puerta tr dr	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.50 h.		2.08 h.	8,81	0,00		108,14 €
18. Aleta tr dr c/estribo	Reparado Combinada	REPARAR	0.40 h.		2.00 h.	8,47	0,00		100,87 €
19. Manilla exterior puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €
20. Cejilla ext puerta tr dr	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.17 h.		0,00	0,00		6,54 €
21. Portón tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.92 h.	8,13	0,00		82,05 €
22. Capó dl	Pintar Reparado Pieza montada	-			5.58 h.	23,63	0,00		238,46 €
23. spoiler paragolpes trasero	-	PINTAR			0.60 h.	2,54	0,00		25,64 €
24. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €
25. Faro dr	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
26. Puerta dl dr	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)

5555NKL | COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE
27. Faro iz	-	PULIDO POLICARBONATO				0,00	0,00		50,00 €
28. Emblema tr	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
29. Anagrama tr transmisión	-	SIN ESPECIFICAR	0.20 h.			0,00	0,00		7,70 €
30. Emblema capó dl	-	Recuperación Emblemas	0.10 h.			0,00	0,00		3,85 €
TOTAL INSPECCIÓN								**(IVA no incluido)**	**2390,33 €**

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

5555NKL | RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero	10,00 h.	384,97 €
Total material pintura	-	67,42 €
Total Mano de Obra Pintura	15,92 h.	612,91 €
Total Recambios	-	1035,03 €
Descuento recambios aplicado	-	269,32 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	290,00 €

Manheim Directo S.L. - NIF 83141838
C/ Miguel Faraday, 20. Oficina B-103. Parque Empresarial La Carpetania 28906 Getafe (Madrid)


5555 NKL


5555 NKL


5555 NKL


5555 NKL






km/h
260
200
150
120
90
60
30
0
0
km/h
Values for this trip
1.7
l/h
-0.3
kWh/h
Total 14614 km
0.2 km
Power %
100
75
50
25
0
Door open.
68 km
0
1
10:30 am
10
P
+ 24.0 °C
0
1


RESUME
CANCEL
SET
Search here
Camposoto
20.0°
20.0°
SPORT
HYBRID
ELECTRIC
AUTO M
BACK
OPTION

AUTO H
HYBRID
ELECTRIC
SPORT
OFF
P
BACK
OPTION
MEDIA
HOME
MAX
REAR
Search here
20.0°
Campobasso
952 m
100 m
20.0°

CHECK CONTROL

LaQSuena 10:35am

Door open.

Range 68 km

20.0°

20.0°






BMW
BMW

WBA51GL07OFW23682


Hertz
dollar
CAR RENTAL
ROADSIDE ASSISTANCE 24 H - 900 314 100/+34 915 949 388


BMW LED


ConnectedDrive


10
LaQSuena
10:31am
P. I. Camporrosso Sur
C/ de las Moreras
593 m
100 m
20.0°


inch/mm
737
OFF
ON
ZERO


HANKOOK
VENTUS
Intehorn

OFF
ON
ZERO
inch/mm
4.3

inch/mm

6.84

OFF ON ZERO

TR BMW 3110 6808072 03






SAILUN
BMW


HANKOOK
VENTUS


HANKOOK
BMW


225/45ZR18
SAILUN
BMW




Hankook
Mannheim


Manheim
Hankook

Manheim


225/45ZR18
Manheim
COX AUTOMOTIVE

SAILUN

Manheim


Manheim


Mannheim


Manheim


Manheim
Cox Automotive
BMW

Manheim
COX AUTOMOTIVE

NK L

Mannheim


Manheim
COX AUTOMOTIVE


SAILUN
ATREZZO
Manheim


Mannheim

Manheim

Marlheim


Manheim

Mannheim

5

E

Manheim
COX AUTOMOTIVE