TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	16.03.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeug-Identnummer	WBA7M710305V98112

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	akf servicelease GmbH Am Diek 50 42277 Wuppertal
Besichtigungsdatum / Ort	16.03.2026 / das akf autohaus Wandhofener Str. 25 58239 Schwerte
Fahrzeugart	PKW Limousine
Hersteller	BMW
Modell / Verkaufsbezeichnung	116d Advantage
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0005 CWO 00362
Fahrzeug-Identnummer	WBA7M710305V98112
Anzahl Besitzer	1
Erstzulassung / Letzte Zulassung	20.12.2022 / 20.12.2022
Nächste HU	12/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. (Kopie) ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	47.986 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz uni (668)
Antriebsart	Frontantrieb
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Leistung	1.496 ccm/ 85 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	1.450
zul. Gesamtgewicht (kg)	1.925

Maße (L/B/H)	4319 x 1799 x 1434
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Manuell
Anzahl Gänge	6
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	11.000 km
Durchgeführte Wartungen	27.02.2024 bei 18.813 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 195/60 R16 89H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 195/60 R16 89H	Pirelli	Winterreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zusatzbereifung / Felge

#1 205/55 R16 91W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4
#2 205/55 R16 91W	Bridgestone	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Zulässigkeit Räder	Nicht nachweisbar an Hauptbereifung, Achse 1 und 2.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Serienausstattung

Ablagemöglichkeiten

Active Guard Plus

Airbag für Fahrer und Beifahrer

Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung

Airbag: Kopfairbags für alle 4 äußeren Sitzplätze

Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer

Anti-Blockier-System (ABS)

Armauflage vorn klappbar

Aufmerksamkeitsassistent

Auto Start-/Stop Funktion

Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar

Bordcomputer

Bremsleuchte, dritte

Check-Control

Connected Drive Services

Dieselpartikelfilter

Drehzahlmesser

Dynamische Stabilitäts Control (DSC) mit erweiterten Umfängen

Exterieurumfänge

Fahrerlebnisschalter

Favoritentasten

Fehlbetankungsschutz für Dieselfahrzeuge

Fensterheber, elektrisch

Fußmatten in Velours, anthrazit

Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion

Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe

Heckscheibenheizung mit Abschaltautomatik

Serienausstattung

Heckscheibenwischer

iDrive Controller

Interieurleisten Quarzsilber matt genarbt

Klimaanlage

Kopfstützen (5) vorn und hinten

Lackierung: Uni-Lackierung

LED Tagfahrlicht

LED-Scheinwerfer

Lenkrad: Lederlenkrad

Lenkrad: Multifunkion für Lenkrad

Lenksäulenverstellung mechanisch in Höhe und Länge

Leuchtweitenregulierung

Navigationsystem: BMW Live Cockpit Professional

Paket: Ablagenpaket

Paket: Connected Package Professional

Park Distance Control (PDC)

Parkbremse, elektromechanisch

Performance Control

Personal Profile

Polster: Stoff Grid

Radio: BMW Live Cockpit

Radiozubehör: DAB-Tuner

Radiozubehör: Lautsprechersystem

Regensensor inkl. automatischer Fahrlichtsteuerung

Räder: 16" Leichtmetallräder Sternspeiche 517

Räderzubehör: Radschraubensicherung

Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle

Scheibenwaschdüsen beheizt

Serienausstattung

Servotronic

Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik) vorne und hinten

Sitze: Fondsitze umklappbar (60:40)

Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX

Sitze: Seriensitz für Fahrer und Beifahrer

Speed Limiter

Start-/Stop-Knopf

Steckdose (12 V)

Stoßfänger in Wagenfarbe

Telefon: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices

Telefon: Komforttelefonie mit erweiterter Smartphone-Anbindung

Telefon: WLAN Hotspot

Verglasung: Wärme-/Sonnenschutzverglasung

Verzurrösen im Gepäckraum

Warndreieck und Verbandkasten

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Alarmanlage

BMW Individual Exterieur Line Aluminium satiniert

Entfall Modellschriftzug

Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen

Komfortzugang mit BMW Digital Key und berührungslose Betätigung Heckklappe

Lenkrad: Lenkradheizung

Lenkrad: Sport-Lederlenkrad

Paket: Innen- und Außenspiegelpaket

Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer

Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Sommerradsatz) - beschädigt - erneuern
3	Motorhaube	Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Vorschaden

Nr.	Vorschaden
1	Front, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung vorhanden

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Anlagen: 22 Übersichtsfotos, 27 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Abbildung 13: Laderaum




Abbildung 14: Dokumente




Abbildung 15: Dokumente




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026


Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 1: Tür vorn links: Tür - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Sommerradsatz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn rechts (Sommerradsatz) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / geriss… - erneuern



Beschädigung 3: Motorhaube: Dämmmatte - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Winterradsatz) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Stockumer Str. 202
44225 Dortmund

PROTOKOLLNUMMER: 44431519

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 17.03.2026



Beschädigung 8: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe - gebrochen / geriss… - erneuern