DEKRA-Nr: 0357 / 515298 / 2026 / B080839003346 vom 06.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	06.11.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 301 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:
Die Motorhaube und das Dach weisen erhöhte Lackstärken auf.
Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *(k)ein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	27.04.2023	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Kia	Typ / Verkaufsbez.	Sportage (NQ5)(2021->) / Sportage 1.6 T-GDI Plug-in Hybrid Spirit 4WD (6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	U5YPV81HDPL083323	HSN / TSN	2234 / ABF
DAT €uropa-Code®	014250310300001	DAT Marktindex	DE001 6395
Km-Stand abgelesen	49715	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	132	Hubraum (ccm)	1598
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	(H8G) PENTAMETAL MET. / Metallic / H8G / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
2	links	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	rechts	235 / 50 R 19 103 V	Michelin / Primacy 4	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.05.2028			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Anzeige für Reifendruck im Display, Anzeigeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll, Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display), Audiobedienung am Lenkrad, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht, Blinkleuchte in Außenspiegel integriert, Coming-Home-Lichtfunktion (Dynamisches Welcome Light), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dachantenne im Haifischflossen-Design, Dachhimmel grau, Dachkonsole mit Leseleuchten, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Elektr. Bremskraftverteilung (EBD), Elektromotor 67 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA), Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion, Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occopant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW), Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall), Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA), Fahrassistenz-System: Stauassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System), Fahrmodusschalter, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten verchromt, Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung, Frontscheibe geräuschdämmend, Fußmatten, Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe Automatik - (6-Stufen), Heckklappenöffnung elektr., Heckleuchten LED, Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung, Klimaautomatik 2-Zonen, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten verstellbar, Kopfstützen vorn verstellbar, Kühlergrill Klavierlack, LM-Felgen 7,5x19, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar, Lenkrad (Leder), Lenkrad heizbar, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn, Mittelkonsole Klavierlack-Optik, Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Nebelscheinwerfer LED, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB+), Radstand 2680 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturset, Rückfahrkamera, Rücksitz klappbar (40:20:40), Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Schalt-/Wählhebelgriff Leder, Scheibenwischer mit Regensensor, Schließ-/Startsystem Smart-Key, Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Servolenkung elektronisch gesteuert, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach), Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach), Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder, Sitzheizung hinten, Sitzheizung vorn, Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto), Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe, USB-Anschluss Mittelkonsole, Unterfahrschutz hinten, Unterfahrschutz vorn, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite, Wegfahrsperre, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
83717	Motor 1,6 Ltr. - 132 kW Turbo Plug-in Hybrid
4219	Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus
11000	Metallic-Lackierung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 13.02.2026 bei Kilometerstand 40.661

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen



Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Dach, eingedellt, wellig, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)
2. Motorhaube Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau (Bild 12, 13)
3. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 9, 10)
4. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur (Bild 11)



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne




Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat




Bild 7 : Wartungsnachweise




Bild 8 : Wartungsnachweise



Bild 9 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 10 : Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair




Bild 11 : Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur




Bild 12 : Motorhaube Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau




Bild 13 : Motorhaube Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau




Bild 14 : Dach, eingedellt, wellig, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau




Bild 15 : Dach, eingedellt, wellig, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 16 : Dach, eingedellt, wellig, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau