Lynk & Co 01

Informazioni Veicolo

Marca:	**Lynk & Co**	Targa:	
Cambio:		Colore esterno:	
Modello:	**01**	N. Telaio:	**L6TCX2E73PE049346**
Carburante:		Potenza:	
Versione:		Data di immatricolazione	**08/01/2024**
Chilometraggio:	**85001 km**	Numero di porte:	**5**

Riepilogo dei danni

Davanti	5
Destra	1
Dietro/posteriore	4
Ruote	7
Sinistra	1
Tetto e altri	2

Immagini commerciali












Opzioni secondo l'ispettore

Telecamera con vista posteriore	**sì**	Tetto apribile elettrico	**sì**	Tetto panoramico	**sì**

Danni

Carrozzeria/Corpo
Senza danni
Nessuna riparazione
Tetto e altri





Cerchio lega bicolore / policromo ant. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote







Cerchio lega bicolore / policromo post. Dx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote




Cerchio lega bicolore / policromo post. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote



Cerchio lega bicoore / policromo ant. Sx
Graffiature
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Ruote







Kit di riparazione pneumatici
Mancanza
Riparare / sostituire (somma forfettaria)
Dietro/posteriore



Modanatura arco passaruota ant. Dx
Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura arco passaruota post. Dx
Graffiature
Sostituire
Ruote



Modanatura dx paraurti ant.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Davanti



Modanatura paraurti Ant.(unico pezzo)
Graffiature
Sostituire
Davanti



Modanatura paraurti Post.
Graffiature
Sostituire
Dietro/posteriore






Modanatura sx paraurti Post.(quando separate)
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore






Parabrezza
Rotto
Sostituire
Davanti



Parafango post. Dx
Ammaccatura
Riparare e dipingere
Destra








Paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti











Paraurti post.
Graffiature
Verniciatura
Dietro/posteriore






Pneumatico ant. Dx
Strappo/tagliato
Sostituire
Ruote



Porta ant. Sx
Graffiature
Verniciatura
Sinistra







Spoiler paraurti ant.
Graffiature
Verniciatura
Davanti






Tetto
Danni da grandine
Riparare e dipingere
Tetto e altri











Pneumatici

Davanti Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
6,0 mm
Davanti Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
6,0 mm
Dietro Sinistra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
6,0 mm
Dietro Destra
Inverno
In lega
235/45/20/100/V
Pirelli
6,0 mm

Controllo

Categoria	**Berlina**	Cerchi	**In lega**
Copribagagli	**sì**	Libretto di circolazione	**sì**
Libretto di circolazione	**Originale**	Libretto di manutenzione	**sì**
Livello carburante	**100**	Motore funzionante	**sì**
Numero di cavetti di ricarica (normale)	**1**	Numero di cavetti di ricarica (ricarica rapida)	**1**
Numero di chiavi totali	**3**	Numero di poggiateste rimuovibili	**3**
Numero di porte	**5**	Numero di posti	**5**
Tipo di vernice	**metallico**		

Informazioni sul contenuto e sulla portata del rapporto di ispezione:

- La valutazione si basa sugli standard di vendita specificati dal cliente.
- I danni da usura accettabili secondo gli standard di vendita non sono sempre documentati in questo report.
- I metodi di riparazione specificati e/o i tempi di riparazione sono stati determinati considerando i moderni metodi di riparazione industriale.
- La stima dei costi di riparazione per i singoli ripristini, deve essere effettuata dall'Agente acquirente, che ne è responsabile.
- La perizia è stata effettuata in condizioni di assenza di smontaggio. Macadam non può essere ritenuta responsabile per eventuali informazioni mancanti. Per ulteriori informazioni, contattare il venditore.