TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 44850321
Auftrags-Nr / Referenz: 50153310
Besichtigungsdatum: 26.03.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	MAXUS Deliver 9 2.0 Transporter FWD BASE		
Kennzeichen	HH-J 8846	**Fahrgestellnummer**	LSH14J7C1PA105665
Erstzulassung	11.03.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	13.590 km
HSN/TSN	2184 / AAH 00015	**Kraftstoffart / Zylinder**	Diesel / 4
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EUROVI; E; M, N	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell
Farbe	Weiß Uni	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung / Hubraum	109 kW / 1.996 ccm	**Nächste HU**	03/2027
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	**Restlauf bis Service**	1.410 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4
Vertragsnummer	50153310	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Michelin	7mm / 7mm	i.O.
2	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Michelin	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Ersatzrad	235/65 R16 121/119S C	Sommerreifen auf Stahl mit Radzierblende	Hankook	8	

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag: Fahrer- und Beifahrerairbag
Airbag: Seitenairbags
Airbag: Vorhangairbags
Alarm
Audiosystem mit MP3-Funktion
Automatische Türentriegelung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Automatisches Notbremssystem (AEBS) Wenn ein Fußgänger oder ein anderes Fahrzeug auf Ihrer Straße erkannt wird, deaktiviert AEBS das Gaspedal und betätigt die Bremsen, um das Risiko eines schweren Unfalls zu verringern.
Außenspiegel mit integriertem Totwinkelspiegel und Blinkleuchte
Außenspiegel, elektrisch verstellbar und beheizbar
Berganfahrhilfe (HHC)
Bluetooth- Freisprecheinrichtung
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Dieselpartikelfilter DPF
Doppelte Innenbeleuchtung im Laderaum
Drehzahlmesser
eCall Automatischer Notruf bei Unfall
Einparkhilfe hinten
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fahrmodusschalter (Power/Normal/Eco)
Fensterheber elektrisch
Garantie: 3 Jahre Herstellergarantie oder 160.000 km - das zuerst Erreichte gilt
Geschwindigkeitsregelanlage
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Gummibodenbelag im Passagier- und Laderaum Laderaumverkleidung halbhoch
Heckstoßfänger Vordere und hintere Stoßstange, teillackiert in Karosseriefarbe
Innentürverkleidung
Instrumententräger mit Dekorelementen im Carbon Look
Klimaanlage
Kopfstützen (3)
Lackierung: Uni
Laderaumverkleidung (halbhoch)
Lenkrad höhenverstellbar
Lenkradfernbedienung für Audiosystem
Lichtsensor
Multifunktionslenkrad
Nebenantrieb: PTO / Nebenantrieb am Getriebe
Polster: Stoff
Räder: Stahlräder 16" mit Radabdeckungen mit Reifen 215/75 R16C
Räder: Vollwertiges Reserverad unter dem Fahrzeug
Servolenkung elektrisch
Sitze: Beifahrerdoppelsitzbank
Sitze: Fahrersitz 8-fach verstellbar mit einer verstellbaren Armlehne
Spurverlassenswarner (LDW)
Start-Stopp-System
Tagfahrlicht LED
Tür: Heckflügeltüren mit 263° Öffnungswinkel
Tür: Schiebetür rechts
Wegfahrsperre

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
2	Rad/Reifen	Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
3	Kotflügel rechts	Schmutzfänger - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand rechts	Schmutzfänger - beschädigt - erneuern
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Instrumententafel	Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
8	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen
9	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
10	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
11	Instrumententafel	Kontrollleuchte (Motor) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen
12	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Laderaumboden (Laderaum komplett) - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Unterlagen - Serviceheft
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Laderaum hat Nutzfahrzeugtypische Gebrauchsspuren.

Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt in beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH
& Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.
  Bemerkung: Ad Blue Leer Maximal 20 KM/H

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg hinten




Abbildung 3: Laderaum



Abbildung 4: Laderaum



Abbildung 5: Motorraum



Abbildung 6: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Laufleistung



Abbildung 10: Instrumententafel




Abbildung 11: Zulassungsdokument(e)



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges




Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Radblende hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Radblende vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Kotflügel rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Schmutzfänger - beschäd… - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Schmutzfänger - beschäd… - erneuern



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Schmutzfänger - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Instrumententafel: Instrumententafel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #7: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #9: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch… - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Schweller links: Einstieg - verkratzt / versch… - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Auto-Centrum Walter Coenen GmbH & Co. KG
Monschaer Straße 36-38
41068 Mönchengladbach

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #11: Instrumententafel: Kontrollleuchte (Motor) - leuchtet - befunden ggf. instandsetzen