DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002609722
Besichtigt am:	18.08.2026 13:08
Berichts-Nr:	11205416
FIN:	VSSZZZ5F7P6502721



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ateca
HSN / TSN:	7593 / AMM
Erstzulassungsdatum:	30.08.2022
Laufleistung:	75.415 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magic" Schwarz
Farbe Dach:	"Magic" Schwarz
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Warmgrau-Nordisch/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.100 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Fahrzeugausstattung

18"-Reserverad als Notrad, Notfallwerkzeug, Wagenheber

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

4 Türen

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C

4-Zyl.-Turbodiesel 2,0 l/110 kW (4V) CR Grundmotor: T37/T3Y/TS1/T4P/TR1/TOP/ T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T1I/T3C, TDI

7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, Knieairbag auf FS undBFS, mit BFS-Deaktivierung

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Angehobener Ladeboden hinten

Anhängevorrichtung

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Frontscheibe, nichtreflektierend

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon

Dachreling, blank

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Dynamiklenkung

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einparkhilfe

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Elektrische Heckklappe

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entfall der hinteren Schriftzüge (Name, Ausführung und Motor)

Entriegelung Hintersitz Standard

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FP-

Federbereich 03 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung Komfort mit Serviceklappe/Steckdeckel

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt
Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kategorie 0
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Komfortsitze vorn
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Diesel
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert
Leichtmetallräder 7J x 18
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Make-up-Spiegel links, beleuchtet, mit Abdeckung und Tasche
Make-up-Spiegel rechts, beleuchtet
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem "Plus", inkl. Kartenmaterial
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic, Front und Heck)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Mittelarmlehne vorn
Modellbezeichnung, Entfall
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry
Navigationsgerät-High
Navigationssystem "+"
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Offroad XPERICENCE
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Dekorfolien/Embleme
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Handbremshebelgriff
Ohne Heckspoiler
Ohne Individualeinbau
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung
Ohne Ladedose
Ohne Ladekabel
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Steckdose
Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)
Preisnachlass-Paket
Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/50 R18 95W Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Safe & Driving L (in Kombination mit Navigationssystem)

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

-SEAT-Marken-/Klassen spezifische Merkmale

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servoschließung Heckklappe

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzbezüge in Stoff "Dinámica" (Schwarz)

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Staufach unter den Vordersitze(n)

Stoßfänger lackiert

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie, Insert in Kunstleder

Typprüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	6,5 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 18 95 W	6,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten rechts	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
3	Kotflügel hinten rechts	Fehlstellung	Instandsetzen + lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Sonnenblende links	Gebrochen	Ersetzen
6	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden		€ 16.300,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 16.300,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZ5F7P6502721 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026


» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag

DEKRA


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Heckklappe - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Tür hinten rechts - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren





3 - Kotflügel hinten rechts - Fehlstellung - Instandsetzen + lackieren




4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Sonnenblende links - Gebrochen - Ersetzen




DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11205416
vom: 18.08.2026

6 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren







FIN: VSSZZZ5F7P6502721